

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 31 批 2024 年 11 月 30 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3AH 202411 190062	天津路与黄河路交叉口置地云台映月工程在建工地，夜间施工，噪音扰民。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经合肥市建筑质量安全监督站、包河经开区、区住建局现场核实，置地云台映月在建工地位于包河经开区云台山路东、黄河路南，该工地建设单位为安徽置地投资有限公司，施工方为安徽国信建设集团有限公司。该工地目前处于土方开挖及主体结构施工阶段，存在夜间施工和噪声扰民的情况。	部分属实	整改措施落实到位，减少噪声对周边居民影响。	1.包河区已现场约谈两家项目负责人，向其宣传相关法律法规，要求其优化调整施工工序，午间、夜间不得施工，因特殊需要必须连续施工作业的，要严格按照相关法规要求提前报备登记，并在周边小区公告。 2.市城乡建设局要求施工单位全面优化施工组织，对涉及挖掘机作业等噪声较大的施工尽可能组织多台机械同时作业，缩短作业时间。	已办结	无
2	X3AH 202411 190091	举报人认为合肥市相关部门出台的秸秆禁烧工作考核文件不切实际，	合肥市	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经合肥市生态环境局核实： 1.《安徽省大气污染防治条例》第七十条规定，“禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸	不属实	按照法律法规和国家文件要求落实禁烧工作。	严格按照文件规定执行。	已办结	无

		对禁烧工作问责情形和处理方式合理性存疑。		题 秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。设区的市和县级人民政府应当公布秸秆禁烧区及禁烧区乡镇、街道名单，接受公众监督。禁烧区内的乡镇人民政府、街道办事处应当落实秸秆禁烧管理工作”。 2.《安徽省生态环境保护委员会关于进一步加强秸秆禁烧工作的通知》（安环委〔2023〕1号）文中第二点：“进一步强化秸秆禁烧管控措施”规定：省生态环境厅将在门户网站、微信公众号公开火点情况，对秸秆禁烧工作不力的地方予以通报曝光。第四点“从严强化禁烧工作考核”规定：“省生态环境厅将认定的火点纳入省政府对设区市政府目标管理绩效考核、乡村振兴战略实绩考核。在市政府目标管理绩效考核中（考核指标分值为0.5分），每个火点扣除0.1分。在乡村振兴战略实绩考核中（考核指标值为1分），按照县（市、区）分类（持续攻坚区、正常推进区、先行示范区），每个火点分别扣除0.2分、0.3分和0.5分。属地报送的热异常点（火点）现场核查情况与实际不符的，省生态环境厅一经发现，考核成绩直接计零分”。 3.《合肥市2024年秸秆禁烧工作方案》第四点“保障措施”中规定：“空气质量保良启动期间，市级督查发现的火点，在秸秆禁烧相关考核中，比照省级以上火点扣分，每个火点扣0.1分，扣完为止”。					
--	--	----------------------	--	---	--	--	--	--	--

					<p>4.市生态环境局作为牵头部门，草拟《合肥市露天禁烧工作问责情形和处理方式（征求意见稿）》，广泛征求市直相关单位、各县（市）区、开发区意见，并召开2次座谈会。对追责问责等情形进一步细化，充分考虑基层禁烧工作的艰巨性和复杂性。主要分为被省级及以上通报、市级通报、处置反馈不及时、其他违法等4类情形以及处理方式，以及火点认定核销等具体情形。同时，根据基层禁烧实际工作量，拟将出台秸秆禁烧奖补办法，加大对秸秆禁烧工作的市级财政资金投入。</p> <p>上述规定，对秸秆禁烧问责追责及处理方式等方面进行了详细的阐述。</p>					
3	X3AH 202411 190084	肥东县梁园镇民主村薛某被加工砂石厂，将冲洗泥沙污水排入周边农田，导致农田受到污染。破碎机全天生产噪音和扬尘扰民。	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月20日，经肥东县梁园镇、县生态环境分局现场核实，薛某被加工砂石厂曾将冲洗泥沙污水排入厂区内的水塘，未直接排入周边农田。由于生产过程中噪声、扬尘扰民，群众反映不断，该厂已于2022年年底被梁园镇政府予以取缔。检查时，该地块现存放施工机械设备及脚手架、钢管等，并建有一栋临时厂房从事废旧塑料加工，该厂已停产4个月。</p>	部分属实	整改措施落实到位，严格监管，减少对周边环境的影响。	<p>1.要求堆放工程机械的业主加强环境管理，确保无淋溶水等污染物产生。</p> <p>2.对废旧塑料加工厂清理到位。</p>	已办结	无
4	D3AH 202411 190056	双凤开发区凤丹路凤霞苑2号楼下几家饭	合肥市 长丰县	群众身边的生	<p>该问题为重复举报。2024年11月20日，长丰县双凤经开区管委会、县城管局现场核实，凤霞小区商住楼2号楼总共有10家餐饮店（快餐小</p>	部分属	整改措施落实到位，合法	<p>1.2024年11月19日，长丰县双凤经开区管委会、县城管局已要求9家餐饮经营单位保</p>	阶段性	无

		店晚上经营至凌晨 3-4 点，油烟噪音扰民。		环境问题	吃类 7 家，饭店类 3 家），其中阿毛家麻辣烫不涉及油烟，其余 6 家小吃快餐及 3 家饭店类均已安装油烟净化装置，正常使用并有清洗台账记录。百味厨房、顺顺私房菜及椒麻鸡土菜馆 3 家饭店存在有夜间经营的情况，造成噪声扰民。	实	经营，降低对周边居民生活影响。	证作业时油烟净化装置正常运行并定期清洗维护，后续将加强日常监管。 2.要求百味厨房、顺顺私房菜及椒麻鸡土菜馆 3 家饭店类餐饮店合理控制营业时间，减少夜间油烟、噪声扰民。	办结	
5	X3AH 202411 190103	举报人认为巢湖市夏阁镇相关部门在非禁渔期（2024 年 7 月 1 日后），非钓区（巢湖支流距离巢湖湖体 5 公里左右）柘皋河夏阁段，围堵村民钓鱼、没收鱼竿和渔获物，但是柘皋河下有十几处渔网，岸边停靠十几艘渔船却无人管理，不合理。	合肥市 巢湖市	群众身边的生态环境问题	<p>2024 年 11 月 20 日，经巢湖市夏阁镇、市农业农村局现场核实：</p> <p>1.根据《安徽省生态环境厅关于进一步防范人为干扰水环境质量检测工作的通知》，在断面上、下游局部区域出现洗衣服、洗菜、钓鱼等可能污染水体的行为属于人为干扰水环境质量检测“负面清单”行为。夏阁镇工作人员日常对河道进行巡查，对于断面上、下游局部区域垂钓者进行劝离。2024 年 7 月 2 日，夏阁河、柘皋河河道水位超警戒水位（10.5 米），夏阁镇立即进入响应状态，鉴于河道圩堤道路狭窄，为保障群众生命安全，确保巡堤查险、防汛物资运输通道畅通，综合执法队对所有河道垂钓者进行劝离，对多次劝阻无效的，暂扣渔具，至河道水位降至警戒水位以下后已陆续归还。</p> <p>2.在日常开展河道巡查中，对发现的河道内非法捕捞渔网进行清理，近期对柘皋河下游进行巡查暂未发现渔网，如发现及时予以清理。</p> <p>3.自 2022 年以来，夏阁镇对河道内的三无船</p>	部分属实	加大巡查和管理，做好宣传和解释工作。	夏阁镇政府将继续加强河道日常巡查，对非法捕捞渔网常态清理，对河道内船只加强管理。	已办结	无

					只进行日常清理，累计清理船只 30 余条，河道内少量现存船只实为群众日常生活用船，并非渔船。					
6	X3AH 202411 190072	举报人对受理编号为 X3AH202411020025 的信访件办理情况不认可：举报人认为调查核实情况中“山口凌自然村位于巢湖风景名胜区三级保护区，不在核心景区范围，不在生态保护红线内，属于规划保留类村庄”不符合相关规定。举报人认为肥东县山口凌村位于巢湖国家级风景名胜区范围，巢湖国家	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024 年 11 月 20 日，经肥东县长临河镇、县资规局、县林建中心、县生态环境分局现场核实，山口凌自然村位于巢湖风景名胜区三级保护区，不在核心景区范围，不在生态保护红线内，属于规划保留类村庄。山口凌省级美丽乡村中心村建设项目于 2019 年 3 月 4 日经安徽省委农村工作领导小组办公室批复实施，2019 年 4 月正式启动。实施内容主要分为两大类，一是基础设施，包括村庄内原有道路修复硬化、村庄亮化、水体净化、污水管网建设等，此类建设均履行相关手续，符合风景名胜区各项管理要求；二是对部分已破损的村集体闲置资产和村民闲置住房原址进行修缮改造，过程中未新增用地、未占用林地、未扩大房屋原有面积、未产生生产废水。项目实施后，山口凌自然村人居环境得到了根本性的改变，建筑整洁、垃圾日产日清、污水全部纳管。</p>	部分属实	整改措施落实到位，积极做好群众的沟通解释工作。	<p>1.加强日常监管，坚持不新增建设用地，不扩大房屋原有面积，不改变土地用途的原则，确保不发生违反用地和环保政策等违规行为。</p> <p>2.积极做好群众的沟通解释工作。</p>	已办结	无

		级风景名胜区总体规划至今未批。根据《风景名胜区条例》，风景名胜区规划未批之前，禁止任何建设项目。所以肥东县山口凌村在2020年后，在巢湖风景名胜区总体规划未批的情况下，违规建设民宿等经营性场所，违反了《风景名胜区条例》。								
7	D3AH 202411 190058	繁华大道261号繁华世家小区7栋东南角垃圾处理点有异味，每天早上五点半至六点转运垃圾时	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经开区莲花社区服务中心、区应急和城市管理局现场核实，繁华世家小区位于繁华大道与金寨路交口，于2008年建成，由长城物业集团股份有限公司合肥分公司提供物业管理服务。该小区现有一处生活垃圾收集点，位于小区7栋东南角，于2021年建成投入使用。现场核查时未发现明显异味。该小区垃圾清运时	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活环境的影响。	1.已督促物业公司定期对垃圾收集点进行清洗，保持周边环境干净整洁，避免产生异味。 2.已协调垃圾清运单位调整收集线路，将该小区设置为收集线路的最后一站，收集时间	已办结	无

		噪音扰民。			间为每天早上6点左右，垃圾清运时间是由小区物业公司申报，经区应急和城市管理局、社区批准后设置，符合相关要求。垃圾清运受整条收集线路垃圾量及交通因素等影响，开始时间或上下浮动。该小区垃圾清运时长15分钟左右，除车辆正常挂桶机器产生的声音外，“倒车请注意”、“转弯请注意”等喇叭提示音均已关闭。			由早上6点延至早上7点半左右。收集过程中要求环卫作业人员轻拿轻放，减少声响。		
8	X3AH 202411 190109	肥西县山南镇温氏有限公司胡岗种猪场臭气难闻，场内粪棚污水池没有采取密闭，未按环评要求铺设氧化塘底膜，污水直排水塘，下雨时导致污水进入周边水渠、农田。	合肥市 肥西县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月20日，经山南镇、肥西县生态环境分局现场核实：</p> <p>1.胡岗种猪场位于山南镇金牛社区境内，占地面积约479亩，项目为种猪繁育，设计规模为父母代种猪常年存栏量2900头，截至2024年11月20日，种猪存栏量2886头。该项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理。臭气处理措施为堆肥发酵车间采取“全方位密闭+喷洒除臭剂”，养殖圈舍采取“猪舍严密闭+喷洒除臭剂+变频式风机+风机端挡网+空气过滤装置”，固体猪粪采取“集中收集+袋装打包”，液态污水采取管网导流。</p> <p>2.胡岗种猪场于2022年6月对四口氧化塘和一口应急塘启动氧化塘清淤修整和铺设防渗膜工程，铺设防渗膜面积24943.21m²，通过了市、县农业农村部门的验收。生产线粪污经管网进入污水处理系统，采用“固液分离+预处理+厌氧+两级AO+多级氧化塘净化”工艺，处理达到畜禽养殖业污染物排放标准和农田灌溉水质标准后进入</p>	部分属实	整改措施落实到位，污染物达标排放，减少对周边环境的影响。	<p>1.督促企业安装空气过滤系统，改善猪舍空气质量，降低舍内臭气浓度，目前该项目已在县发改委立项备案，预计2024年12月底前施工完毕。</p> <p>2.针对产生异味的工艺环节进行密闭和除臭，强化过程管控，减少臭气产生。</p> <p>3.11月22日已委托第三方检测机构对场界及周边敏感点位进行臭气浓度检测，后续将根据检测结果做进一步处理。</p> <p>4.加强日常巡查监管，对发现的环境违法行为将依法依规严肃处理。</p>	阶段性办结	无

					<p>覆膜多级生物氧化塘储存（末端生物氧化塘安装了液位仪和在线监控系统），用于粪沟冲洗、绿化浇灌及还田利用。氧化塘根据《安徽省畜禽养殖户畜禽粪污无害化处理和资源化利用技术指南》技术要求，可露天无需密闭。</p> <p>现场检查时，种猪场现场周边存在轻微臭味，根据3季度自行检测报告显示，符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）排放标准。</p>					
9	D3AH 202411 190053	1.无岳高速神墩大队段噪音扰民；2.板桥村高田自然村养猪场养殖废水直排外环境。	合肥市 庐江县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月20日，经庐江县盛桥镇人民政府、县农业农村局现场核实：</p> <p>1.无岳高速神墩段全长约3.6公里，该高速2023年通车，目前正处于通车试运营期，来往车辆多，与周边居民房屋距离近，其中神墩村符村组、王咀组、朱墩组距离高速直线距离约20米、20米、10米，靠近村庄已加装隔声墙。神墩村协南组目前三户住在无岳高速兆河特大桥附近底下约10米地方，目前无隔声墙。</p> <p>2.庐江县盛桥镇高田养殖场位于庐江县盛桥镇板桥村放牛山，主要从事生猪养殖、销售，已审领营业执照，已办理固定污染源排污登记，该企业于2021年向庐江县农业农村局申报畜禽粪污资源化利用整县推进项目，建设养殖废水处理设施并通过验收。目前该养殖场因合肥市南方水泥有限公司项目拆迁，已于2024年10月停业，现场未见养殖废水直排外环境。</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对居民影响。	<p>1.庐江县与无岳高速建设项目办对接，因桥下涵洞设计时未设计安装声屏障，现已补充设计（位于神墩村K422+643段，共80米），正在询比采购招标，2025年元旦后由无岳高速建设方组织实施。</p> <p>2.市交通运输局积极做好与所涉高速公路经营管理单位的协调工作，协助推进整改落实。</p>	阶段性办结	无
10	X3AH	合肥旭曦包装	合肥市	群众	该问题为重复举报。2024年11月20日，经	不	加强日常	加强环境监管，确保污染不反	已	无

	202411190074	材料有限公司，环评手续未办理，未完成验收，废水、废桶等危废未按规定处理，声称搬离但企业仍在生产。	肥东县	身边的生态环境问题	肥东县经开区管委会、县生态环境分局现场复核，合肥旭曦包装材料有限公司已于11月5日已搬迁完成，现场无生产行为，未发现生产废水乱倒乱排现象，废桶已清空。	属实	监管，防止问题反弹。	弹。	办结	
11	D3AH 202411190060	岗集镇合瓦路祥和中央广场夜市二十多家流动摊贩以及临街门店，均无油烟处理设施，存在油烟扰民问题；晚上6点至晚上12点经营时产生噪音扰民。	合肥市 长丰县	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日晚，经长丰县岗集镇、城管局现场核实，合瓦路祥和中央广场夜市沿街门店已安装油烟净化装置，但仍存在11家流动摊贩未安装油烟净化设施，露天经营，对周边居民生活环境造成影响。据了解，该夜市经营时间为傍晚6点至夜间12点，期间因来往人员较多，噪声较大，对周边居民生活产生影响。	部分属实	整改措施落实到位，降低对周边居民日常生活的影响。	1.长丰县岗集镇及县城管局已责令11家流动摊贩限期加装油烟净化设备，确保设备正常运行并定期维护。安排专人对加装油烟净化情况进行监督检查，确保整改工作有效落实。 2.加强夜间巡查，对未按要求整改到位的给予相应处罚。 3.严格控制夜市经营时间，减少夜市噪声扰民。	阶段性办结	无
12	X3AH 202411190068	撮镇镇龙塘唐安社区大彭路与大众路交叉口，有一碎石加工与水稳站，扬尘污染	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经肥东县撮镇镇、县生态环境分局现场核实，反映的碎石加工与水稳站为建设大众路的配套项目，无污染防治设施。现场有一座水泥罐、10个储水桶、1台石子破碎机，砂石与水泥拌合品露天堆放，有扬尘产生。检查时不在生产。	部分属实	整改措施落实到位，加强日常监管，防止问题反	按照“两断三清”要求进行取缔。	未办结	无

		和夜间作业噪声扰民。					弹。			
13	X3AH 202411 190090	1.店埠镇醉翁路中铁四局肥东制梁厂，违规利用移动破碎机，夜间进行石子破碎加工，大量石头等原材料在厂内露天堆放，噪音及扬尘扰民；2.店埠镇龙城路中铁四局搅拌站旁边违规建设两座水稳站，噪音及扬尘扰民；3.八斗镇花张社区群鑫养猪场，场内污水未经处理直接外排、动物尸体直接填埋，养殖异味扰民。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月20日，经肥东县店埠镇、县生态环境分局、县住建局、县城管局、县发改委（铁办）现场核实：</p> <p>1.反映的中铁四局肥东制梁场是物料堆场，临时用地9.41亩，已办理临时用地手续。检查时露天堆放的物料已覆盖，现场未发现石料破碎加工设备、石头等原材料，车辆进出有扬尘。</p> <p>2.反映的2座水稳站为一座混凝土搅拌站及一座砂石水稳材料拌合站，是高铁建设项目配套工程，占地面积60.05亩，已办理临时用地手续。水稳材料拌合站物料大棚内有喷淋设施，场区地面已硬化，在车辆进出口处建设冲洗平台。混凝土搅拌站大棚围挡有部分损坏，大棚进出口未设置喷淋设施。近期拌合站不在生产，待恢复生产后对厂界噪声进行检测。</p> <p>3.经肥东县八斗镇、县生态环境分局、县农业农村局于11月20日现场核实，反映的群鑫养猪场实为安徽群兴良种猪养殖有限公司，已履行环评手续，占地面积约60亩，生猪存栏约2000头，建有沼气发酵池6000立方米、沼液储存池10000立方米。场区实行雨污分流，养殖粪污经漏粪板进入集污池，由管网进入沼气发酵池，发酵后存放于沼液储存池，定期规范还田。检查过程中未发现污水直排；病死猪暂存养殖场内冷库，</p>	部分属实	整改措施落实到位，严格监管，减少对周边环境的影响。	<p>1.严禁石料破碎作业，地面及时洒水降尘，在场地进出口处设置车辆冲洗平台。</p> <p>2.对混凝土搅拌站的物料大棚全封闭，进出口处设置喷淋设施。</p> <p>3.采取措施密闭集污池，减轻场区异味；及时维修沼液储存池护栏。</p>	未办结	无

					定期由肥东温氏畜牧有限公司统一作无害化处理，并建有台账；集污池密闭不严，有少许异味产生。同时发现沼液储存池护栏有破损。					
14	X3AH 202411 190099	投诉人对受理编号为X3AH202411020020的信访件办理情况不认可：投诉人认为调查核实情况中“2024年11月4日，经省巢湖管理局、巢湖管理局渔政管理总站现场核实，巢湖市巢湖水体岸边均未发现打桩设置隔离网等情况。群众反映的水体岸边打桩设置隔离网，应该是承担巢湖蓝藻打捞、分离、	合肥市	群众身边的生态环境问题	<p>该问题为重复举报。2024年11月21日，经省巢湖管理局、巢湖管理局渔政管理总站再次核实，巢湖主体水域沿岸无打桩设置隔离网的情况。但沿湖部分属地政府在非法垂钓易发重点区域沿湖岸线打桩拉钢丝（一根），并非打暗桩设施隔离网。该措施目的是阻止非法垂钓行为，维护禁捕秩序。幸福圩区域打桩钢丝约220米（部分已被人为损坏），北灵村区域无打桩拉钢丝的情况。同时，经咨询省农科院水产专家，专家表示该措施不会阻隔鱼类产卵，对水生生物资源没有影响。若举报人对此事项仍存在异议，可以直接联系巢湖管理局渔政管理总站，电话：0551-82312122。</p>	部 分 属 实	整 改 措 施 落 实 到 位， 维 护 巢 湖 禁 捕 形 势 稳 定。	加 强 巡 查， 杜 绝 擅 自 在 巢 湖 水 体 打 桩 设 置 隔 离 网， 维 护 好 巢 湖 生 态。	已 办 结	无

		<p>处置服务项目的公司，在近岸设置的用于蓝藻导流、防止蓝藻在岸边堆积的围隔”与实际不符。</p> <p>1.所打桩位于环巢湖岸线北灵村、幸福村段，打桩施工均为水下暗桩，与蓝藻分离设施无关；</p> <p>2.环巢湖水体多处暗桩之间设置水下隔离网，并非分离设施，导致鱼类无法上滩涂产卵，至今北灵村、幸福村多地隔离网并未拆除。</p>								
15	X3AH 202411	肥东县六家畈镇在巢湖风景	合肥市 肥东县	群众 身边	2024年11月20日，经肥东县长临河镇、县生态环境分局、县资规局、县林建中心现场核实，	部分	整改措施 落实到	1.加强日常监管，坚持不新增建设用地，不扩大房屋原有面	已办	无

	190082	名胜区总体规划未批的情况，在风景名胜区内新建民宿等建设项目，相关机构监管缺失。		的生态环境问题	肥东县“江淮侨乡·六家畝”项目位于肥东县长临河镇六家畝社区，2019年8月8日，肥东县国资工作领导小组会议研究，实施六家畝人居环境改造提升项目。项目部分位于巢湖水环境二级保护区及巢湖风景名胜区三级保护区范围内，全范围均不涉及巢湖水环境一级保护区、巢湖风景名胜区一、二级保护区，不占用生态保护红线。项目规划实施中严格遵守生态优先、保护利用原则，大多为老旧建筑修缮，未占用生态保护红线、未新增建设用地、未实施大拆大建。项目在“不新增建设用地、不占用林地、不扩大房屋原有面积、不产生生产污水”的原则下，对原民宅进行修缮，发展民宿经济。	属实	位，做好群众沟通解释工作。	积，不改变土地用途的原则，确保不发生用地和环保等违规行为。 2.积极做好群众的沟通解释工作。	结	
16	X3AH 202411 190052	广德路桥与长江西路交叉口的东二十埠地铁口后面，东二十埠河道中堆积大量废弃建筑垃圾。	合肥市瑶海区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经瑶海区住房和城乡建设局、龙岗街道筹备组现场核查，反映所指东二十埠河道中堆积废弃建筑垃圾实为2024年汛期已拆除主体结构后的“美菱桥”遗留部分，因东二十埠河道位于轨道影响范围，考虑对轨道安全的影响，汛期拆除桥梁期间未进行河床下的深开挖清理，枯水时节存在桥梁遗留构筑物裸露。	部分属实	整改措施落实到位，防止问题反弹。	瑶海区已安排原桥梁拆除单位在轨道安全部门指导下，继续对露出水面的桥梁基础进行切割处理，并清理切割后产生的建筑垃圾。	阶段性办结	无
17	X3AH 202411 190047	合肥市肥东县八斗镇芦塘南甲西组约百亩耕地，鲁某用于堆放垃圾，并用砖渣等建	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经肥东县八斗镇、县生态环境分局、县城管局现场核实，该地块位于肥东县八斗镇甲西组芦塘南，为鲁某承包地，面积约20亩，未发现垃圾堆放。鲁某曾在该地块自行开挖一水塘，约5亩，后觉得该水塘用处不大，遂利用合滁高速建设时的弃土对池塘进行填埋、	部分属实	整改措施落实到位，严格监管，减少对周边环境的影响。	加强日常监管，杜绝垃圾堆放。	已办结	无

		筑垃圾填埋水塘。			压实。11月21日，八斗镇组织人员和机械对该处填埋水塘进行了深挖取样，开挖深度均为1.8米至2.0米，均未发现砖渣等建筑垃圾。		响。			
18	D3AH 202411 190051	肥西县金字天地城垃圾中转站异味较大，清理垃圾桶的噪音扰民。	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经肥西县住建局、上派镇现场核实，上派镇金字天地城小区垃圾中转站在日常运营过程中产生噪声和异味扰民。	属实	整改措施落实到位，加强巡查监管，防止问题反弹。	1.建筑垃圾池采用加装活动防扬尘棚的方式防止扬尘扩散。 2.生活垃圾停放点采用加装顶棚方式减少异味。 3.建筑垃圾和生活垃圾清运时间调整为工作时间，防止噪声、异味扰民。 4.要求物业加强小区内部环境日常巡查，确保小区环境的整洁与卫生。	未办结	无
19	X3AH 202411 190111	合肥市滨湖区水晶公馆小区4栋电梯运行噪声扰民。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经包河区烟墩街道、区住建局、区市场监管局现场核实，4号楼电梯由于主机曳引轮轴承磨损导致运行时产生异响，前期电梯维保单位、物业公司、业委会已就电梯维修方案进行磋商，因维修费用超过物业服务合同约定，需动用房屋维修基金，该流程时间较长，产生噪声的电梯部件尚未维修更换。	属实	整改措施落实到位，减少对居民影响。	已约谈水晶公馆小区业委会、物业公司、电梯维保单位，要求尽快对电梯产生噪声的部件进行维修更换，并做好电梯日常维保，确保电梯安全稳定运行。目前，相关配件正在采购当中，待到货后立即更换。	未办结	无
20	X3AH 202411 190073	举报人认为东方汇广场存在光污染：1.佳源徽宴楼灯箱不按时关闭，	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经包河区烟墩街道、区城管局现场核实： 1.杭州路上东方汇部分商户存在广告招牌光污染情况，佳源徽宴楼的正面招牌常亮，侧面墙体招牌夜间开启；星空里桌球朝北的招牌字体夜	属实	整改措施落实到位，减少对周边居民的影响。	1.已约谈各商户22点后关闭相关广告招牌光源。 2.已整顿夜市摊点摆放秩序，将摊点摆放范围收缩至广场内部，将易产生噪声和易滞留	已办结	无

		晚上十一点之后亮光扰民； 2. 星空里桌球灯箱通宵刺眼； 3. 一品足浴设置了几个灯箱，灯光刺眼，且通宵开着； 4. 红猪网咖灯箱设置在玻璃幕墙上，灯光刺眼，通宵开着。 东方汇广场门口夜市夜间顾客喧哗噪音扰民。		题	间开启，且亮度较高，落地一小灯箱也于夜间开启； 一品足浴设置两块发光招牌，一块为墙体立柱附属招牌，一块为侧面发光字体，于夜间开启； 红猪网咖在玻璃幕墙上设置了发光字，长期开启。 2. 东方汇共计有夜市摊点40余家，在夜市摊点经营过程中，食客就餐时喧哗产生噪声。		响。	顾客的摊点调整至广场最内部位置。加强巡查和宣传劝导，督促摊点文明经营，主动降低经营噪声并对食客喧哗行为进行劝导。		
21	X3AH 202411 190066	举报人认为包河区徽州大道绿园小区内存在不明电磁辐射污染源。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经合肥市生态环境局、包河区芜湖路街道、区生态环境分局现场核实，绿园小区东侧合肥友好医院楼顶有通信基站，其作用为保障小区周边的手机信号覆盖，建设单位为合肥铁塔公司，基站建设方式为楼顶美化罩，备案号：202034011100000811，已通电运行；除该基站外，未发现小区内存在其他电磁辐射污染源。	部分属实	加大科普宣传力度，做好群众沟通解释工作。	1. 11月21日，市生态环境局委托中国建材检验认证集团安徽有限公司对基站周边电磁环境进行监测，小区内功率密度最大值为0.854μW/cm ² ，测值符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的功率密度不超过40μW/cm ² 的要求。 2. 加大科普宣传力度，做好群	已办结	无

								众沟通解释工作。		
22	X3AH 202411 190045	投诉人对受理编号 X3AH202411020014 信访件办理整改情况不认可。投诉人认为养猪场只清理了部分猪毛，现场仍有大量猪毛及污染物未进行清理，被污染土地未进行修复。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经肥东县石塘镇现场进一步复核，猪毛确已清理。由于清理时使用工程机械，加之猪毛属细状物，清理中有零星散落现象，未发现其他污染物，周边土地无污染。	部分属实	加强日常监管，防止问题反弹。	彻底清理现场零星散落猪毛。	已办结	无
23	X3AH 202411 190062	贵池路领势学府附近停车场下方建了一个地埋式粪污收集池，夏天臭气难闻。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月22日，经蜀山区住建局、西园街道现场核实，领势学府小区东北角的地面停车场下有一处化粪池（靠近贵池路与潜山路交口），用于处置小区污水，领势学府小区物业每年2次对该化粪池进行清淤。受周边道路施工影响，今年上半年小区污水排水不畅，化粪池液位较高，产生异味扰民。	基本属实	整改措施落实到位，及时清淤，减少异味扰民。	蜀山区住建局联合西园街道督促小区物业抽排化粪池，查明化粪池淤堵原因并进行整改。目前，该小区物业已对化粪池液位进行检查，根据化粪池液位情况，及时进行清淤，减少异味产生。	已办结	无
24	X3AH 202411 190070	合肥市肥东县博雅家具厂违规侵占耕地，经营养殖场、	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经肥东县经开区管委会、县生态环境分局、县城管局、县资规局现场核实，肥东县博雅家具厂位于肥东经开区祥和路与淠水路交口东北处，该地块属于墩塘社区集体土地，	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环	1.清理建筑垃圾、沙石、生活垃圾，拆除简易家禽养殖棚。 2.恢复3.5亩耕地原貌。	阶段性办	无

		钢管站和农家乐等，在农田内填埋大量建筑垃圾、生活垃圾和医疗废物，污染土壤环境。		境问题	租赁给安徽省博雅家具有限责任公司使用，承包期限为2023年1月1日至2025年12月1日，占地约91.86亩，其中林地面积为33.41亩、水塘面积为18.6亩、建设用地面积为18.65亩、耕地面积为21.2亩。耕地内有3.5亩地块堆放建筑垃圾、沙石、生活垃圾，无医疗废物，并建有一栋简易家禽养殖棚，未发现农家乐、钢管站等经营活动。		境的影响。		结	
25	X3AH 202411 190037	合肥陶冲湖别院小区附近合肥鑫晟光电科技有限公司、合纵光电科技股份有限公司、合肥欣奕华智能机器股份有限公司以及合肥市商巨智能设备产业园等，距离周边居民区较近，异味、噪声扰民。	合肥市 新站区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月22日，经合肥市新站高新区生态环境分局现场核实：</p> <p>1.合肥鑫晟光电科技有限公司位于新站高新区龙子湖路668号，从事液晶显示器件生产，该公司已申领营业执照，已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可证重点管理。项目生产工艺：阵列、彩膜、模组、成盒。检查时企业处于正常生产状态，企业酸性废气通过碱液喷淋塔进行洗涤，碱性废气通过酸液喷淋塔进行洗涤，有机废气通过屋顶沸石浓缩转轮焚烧系统焚烧处理。污染防治设施正常运行，企业安装有污染源自动监控系统。自2024年以来对该企业开展常态化夜查，未发现有不正常运行污染防治设施情况，大气走航车在小区及企业周边走航也未发现异常数值，同时查看污染源自动监控平台中企业废气排放数据，显示企业生产废气达标排放。</p> <p>2.合纵光电科技股份有限公司厂区位于新站</p>	部 分 属 实	整改措施落实到位，减少对周边居民的生活影响。	继续开展对于周边企业尤其是涉气企业的常态化巡查，要求不涉废气企业做好工作时间安排，将产生噪声的产品外运环节安排在白天工作时间，减少对周边居民的影响。	已办结	无

			<p>高新区新蚌埠路与龙子湖路交口西南侧，厂区内共有三家公司分别为合纵光电科技股份有限公司、合肥通升捷电子有限公司、合肥通彩自动化设备有限公司，均已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理。其中合纵光电科技股份有限公司产品主要为背光板，项目生产工艺：零部件组装、产品包装。检查时企业处于正常生产状态，目前企业生产只涉及简单电子零部件组装，无工业废气产生；合肥通升捷电子有限公司产品主要为合金背板，项目生产工艺：机械冲压、切边、折弯、清洗。检查时企业处于正常生产状态，目前企业生产只涉及简单金属机加工，无工业废气产生；合肥通彩自动化设备有限公司产品主要为自动化设备，项目生产工艺：机械零部件组装。检查时企业处于正常生产状态，目前企业使用零部件均为外购，厂区只进行简单的机械组装，无工业废气产生。</p> <p>3.合肥欣奕华智能机器股份有限公司位于龙子湖路南侧，从事搬运、装配机器人生产。该公司已申领营业执照，《合肥欣奕华智能制造装备基地项目环境影响报告表》已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，《合肥欣奕华智能机器有限公司 OLED 蒸镀工艺单元设备部件项目环境影响报告书》（二期）已履行环评审批和阶段性验收手续，二期拟建设的蒸镀及封装实验室未落实建设。企业落实了排污许可登记管理。产品主</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

					<p>要为装配机器人，项目生产工艺：机械部件安装、机械测试。检查时企业处于正常生产状态，目前企业生产只涉及简单的机械配件安装，无工业废气以及工业废水产生。</p> <p>4.合肥市商巨智能装备有限公司位于新站高新区玉皇山路与荆山路交口，从事 TFT-LCD 自动化生产设备研发、制造。公司已申领营业执照，已履行环评审批和环保“三同时”验收手续。企业落实了排污许可登记管理。产品主要为自动化生产设备，项目生产工艺：机械部件安装、机械测试。检查时企业处于正常生产状态，目前企业生产只涉及简单的机械配件安装，无工业废气以及工业废水产生。</p>					
26	D3AH 202411 190015	安徽耀途商贸有限公司生产噪音、扬尘扰民。	合肥市 巢湖市	涉及 利益 纠纷 问题	<p>2024年11月20日，经合肥市巢湖市生态环境分局、天河街道现场核实，安徽耀途商贸有限公司位于天河街道望城社区周村1号，从事建筑垃圾破碎生产，已申领营业执照，年产80万吨城市建筑固体废弃物循环再生利用项目已履行环评审批和“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理。检查时，破碎生产线不在生产，正在进行厂内场地整理和物料清运。检查发现，该公司在厂房外南侧有一堆建筑废石露天堆放，在厂房外东侧地面有破碎加工后的石子、石粉露天堆放，以上堆放物未采取覆盖措施防治扬尘污染。2024年11月21日，该公司正在生产，污染防治设施正在运行，现场联系第三方监测公司开展监测，</p>	属实	加大巡查和监管，依法依规进行生产。	<p>1.合肥市巢湖市生态环境分局对该公司违反大气污染防治制度行为依法查处。</p> <p>2.督促该公司落实各项污染防治措施，依法依规生产。</p> <p>3.依据监测结果，依法依规处理到位。</p>	未办结	无

					监测结果待出具。					
27	X3AH 202411 190032	经开区金福路合肥正通机动车检测有限公司，违规使用OBD故障解码作弊器，给皖S7U162、苏AZM910、皖AX4638等车辆出具虚假检验合格报告。	合肥市 长丰县	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月22日，经长丰县双凤经开区管委会联合市生态环境局特管中心、市市场监管局、市公安局、县市监局、县公安局、县生态环境分局现场核实：</p> <p>1.合肥正通机动车检测有限公司位于双凤经济开发区金福路7号1#、2#厂房，申领了营业执照，主要从事机动车安全技术检测、机动车排放污染物检测服务。公司检验检测机构资质认定证书有效期至2029年04月06日。机动车检验主要流程：车辆信息登记-外观检验-OBD检查-线上设备检验-出具检验报告。</p> <p>2.经现场检查及调取日常视频监控，苏AZM910牌照车辆未到合肥正通机动车检测有限公司进行检验检测；2024年11月18日，皖S7U162、皖AX4638牌照车辆在该站进行了机动车检验检测，其中皖S7U162牌照车辆检验报告编号为3401003224111800012-1，检验结果合格；皖AX4638牌照车辆检验报告编号为3401003224110600004-1，检测结果合格，但该车出厂日期为2010年10月6日，初次登记日期为2010年11月12日，按照《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）（GB18285-2018）》第8.2.3条及《机动车排放定期检验规范》（HJ1237-2021）第C.3.1条，该车虽配备了OBD系统，也进行OBD检验，但OBD检</p>	部分属实	加强普法宣传，指导企业合法经营。	长丰县双凤经开区、县市场监督管理局、县生态环境分局、县公安局将加大对该公司的日常巡查监管，发现问题及时查处。	阶段性办结	无

				<p>验不进行结果判定；现场检查未发现该公司使用 OBD 故障解码作弊器，没有证据证明该公司为皖 S7U162、苏 AZM910、皖 AX4638 等车辆出具虚假检验合格报告。</p> <p>3.对皖 AX4638 牌照车辆进行召回现场监督复测，检测结果为合格；11 月 23 日，对皖 S7U162 牌照车辆进行召回现场监督复测，检测结果为合格。</p>						
28	D3AH 202411 190035	蜀山高刘镇连环村光明村民组新桥国际机场跑道东南方向约 50 米处的农田上，堆放有 20 余亩建筑垃圾。	合肥市经开区	群众身边的生态环境问题	<p>该问题为重复举报。2024 年 10 月 22 日，经合肥经开区高刘街道核实，群众反映的问题地块位于经开区高刘街道连环村光明组，为 2022 年耕地找回任务图斑，地类为一般耕地，非基本农田。因找回前该地块为水塘，故采用了“先回填再复垦”的方式，土方来自蜀山区邓店安置点项目，土方调运手续完善。《蜀山经开区邓店安置点岩土工程勘察报告》记载：调运的工程渣土主要为杂填土（耕土）。找回耕地现场实施后，由招标的第三方合肥市测绘院通过国土云平台现场拍照举证上传，并由自然资源部门通过平台审核。目前，国家变更调查数据库显示该地块为旱地，且已连续耕种三季，农作物长势良好。2024 年 8 月 30 日和 10 月 24 日，高刘街道分两次随机选取 3 个和 5 个点位进行开挖查验，均未发现有破坏土壤环境的建筑垃圾。现场存在回填的红壤土。经市、区级生态环境部门多次核查，前期开挖所选取点位已基本具有随机性、代表性。前期核查发</p>	部分属实	整改措施落实到位，加强建筑垃圾监督管理。	持续加强生态环境和耕地保护工作，严厉打击建筑垃圾偷倒行为。	阶段性办结	无

					现的少量建筑混凝土块已清理完成。目前该地块已完成土壤施肥、种子播种等。					
29	D3AH 202411 190027	瑶海区明光路街道坝上街环球中心3期R3栋2单元，电梯运行时声音扰民。	合肥市瑶海区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日上午，经瑶海区住房和城乡建设局、明光路街道现场核实，坝上街环球中心3期R3栋2单元电梯设备运行正常，电梯机房内设备已做消声处理，但机房门密闭不严，经电梯维保单位技术人员检测发现，该电梯部件存在磨损，高速运行时震动声音。	基本属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活影响。	坝上街环球中心长城物业已对电梯机房门加装隔声条，对电梯轨道、电梯轿厢滚轮等全面检查、注油保养，已更换电梯磨损组件等，降低电梯运行声音。瑶海区生态环境分局已委托第三方检测公司进行噪声检测，结果待出。下一步，瑶海区将结合噪声检测结果，密切关注电梯的运行情况，加强巡查和维保，发现问题及时处置。	阶段性办结	无
30	D3AH 202411 190036	合肥万达城揽湖苑B区6栋和7栋之间的生活垃圾分类站，距离居民楼近，夏季异味扰民，作业时噪音大。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经包河区万年埠街道、区住建局现场核实，该垃圾分类投放点离6栋居民楼直线距离约8米，离7栋居民楼直线距离约12米，现场未发现明显异味，周围环境卫生良好，目前该垃圾分类投放点实行一日两清的清运模式，清运过程中产生噪声。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境影响。	1.已督促物业公司加强垃圾分类投放点周边环境管理，并按照规定设置、清洁和维护生活垃圾分类收集容器，在夏季来临时，增备除臭剂，加大投放点内外保洁和消杀频次。 2.已将垃圾清运时间分别调整至上午8点及下午3点之后，同时，要求收运企业对垃圾清运车及时进行维护，在垃圾清运过程中做好噪声管控工作。	已办结	无

31	D3AH 202411 190018	<p>投诉人对受理编号 D3AH202411060043 的信访件办理情况不认同：举报人认为参照《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中的恶臭气体排放标准评价现实情况不合理，新建、扩建厂房应提升排放标准，原有问题始终没有解决，当地相关部门应该在居民区设置监测点，对群众公示监测结果。</p>	合肥市 高新区	群众 身边 的 生 态 环 境 问 题	<p>2024年11月20日，经高新区生态环境分局现场核实，大陆马牌轮胎（中国）有限公司行业分类属于国民经济行业分类中的第29类橡胶和塑料制品业中的2911轮胎制造，其污染物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）。分局已督促企业开展废气治理的提升改造工作，在密炼、硫化废气排放口安装了3套烟气自动监测设备，24小时排放数据实时与国家、省、市生态环境部门平台联网并在该企业厂区西南角环境信息电子显示屏进行公开，同时分局将该企业废气监督性监测结果、企业环境提升改造项目进展情况通过保利柏林之春小区东门的社区公告栏进行公开，便于公众知晓。</p>	部分 属 实	<p>整改措施落实到位，减少对周边环境影响。</p>	<p>加强对企业的日常环境监管，做好群众的沟通解释工作。</p>	已 办 结	无
32	D3AH 202411	云疃镇路集乡东郢村民组，	合肥市 肥东县	群众 身边	<p>2024年11月20日，经肥东县元疃镇、县生态环境分局、县应急管理局现场核实，反映的无</p>	部分	<p>整改措施落实到位</p>	<p>责令停止生产，予以取缔。</p>	未 办	无

	190012	路集乡村委会东侧 500-600 米的无名油漆化工厂，将黄锈色刺鼻生产污水直排该厂南侧农田，造成农田污染；该厂散发化学品等异味扰民。		的生态环境问题	名油漆化工厂系陈某波地坪加工厂，于 2024 年 11 月 13 日建设投产，生产工艺为原材料（树脂、分散剂、蜡粉、重钙粉、膨润土等）-搅拌-分装-成品，未履行环保手续，未建设污染防治设施，生产过程中有异味产生，未发现污水直排农田现象。	属实	位，严格监管，防止问题反弹。		结	
33	X3AH 202411 190021	水安盛世桃源小区 8 号商业楼餐饮店，鱼头泡饭运营时存在油烟污染扰民。	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 20 日，经肥西县城管局、肥西经开区现场核实，水安盛世桃源小区鱼头泡饭餐饮店已安装油烟净化设施，因近期油烟净化设备拆卸清洗后未安装到位，造成餐饮油烟未经净化直接排出，产生油烟扰民。	属实	整改措施落实到位，加强巡查监管，防止问题反弹。	1.已要求鱼头泡饭餐饮店于 11 月 28 日前完成油烟净化系统检修，并再次清洗油烟净化设备，确保油烟净化设施正常运行。目前已完成整改。 2.肥西县城管局将加强巡查监管，督促餐饮店定期检修、清洗油烟净化设备，减少油烟对周边群众的影响	已办结	无
34	X3AH 202411 190022	安徽鑫唯环境科技有限公司，1.该公司运输危废车辆存在跑冒滴漏现象，危害周	合肥市巢湖市	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 20 日，经合肥市巢湖市生态环境局、夏阁镇现场核实，安徽鑫唯环境科技有限公司位于夏阁工业集中区电厂路与巢柘路交叉口，由巢湖辉昂废旧物资回收有限公司于 2023 年 9 月 6 日变更而来，主要从事危险废物的收集、贮存。已申领营业执照，巢湖市固体废物分拣暂	部分属实	加大巡查和监管，依法依规经营。	督促该公司落实各项污染防治措施，依法依规经营。	已办结	无

		<p>边环境；2.该公司未执行转移联单等制度，违规将资质外借个人，非法处置危废；3.该公司危险废物收集、贮运项目环评文件未公示，未征求附近居民意见；4.举报人认为该公司项目位于巢湖流域水源地二级保护区内，项目选址不合理；5.举报人认为安徽鑫唯环境科技有限公司相关项目环评文件存在虚假审批，未进行复核论证。</p>			<p>存中心项目环境影响报告表由巢湖辉昂废旧物资回收有限公司于2022年1月报批，并在政府网站上进行公示。2022年9月组织了建设项目环保竣工自主验收，落实了排污许可登记管理。项目生产工艺为装车运输、卸车、分类暂存、装车、转送至有资质单位等。检查时，该公司正常运营，收集的危险废物进行分类贮存，配套建设的污染防治设施正在运行，现场未发现运输危废车辆在跑、冒、滴、漏现象及危害周边环境的行为。通过调查，未发现资质外借个人，非法处置危废行为；对该公司危险废物经营情况进行核查，查阅安徽省固体废物管理信息系统收集、转移等信息，该公司收集、转移危险废物已执行转移联单等制度；项目环境影响报告表文件由原巢湖辉昂废旧物资回收有限公司进行公示及报批，根据《环境影响评价公众参与办法》规定，该公司项目环境影响报告表无需征求居民意见；依据《安徽省人民政府关于巢湖市三水厂饮用水水源保护区划定方案的批复》，该项目不在巢湖流域水源地二级保护区内；项目环评文件已通过专家组技术评审，评审意见中并未对该项目环境影响报告表提出复核论证要求。</p>					
35	X3AH	淮铜高速紫蓬	合肥市	群众	2024年11月21日，经肥西县花岗镇、紫蓬	部	整改措施	1.增加通行道路及场内道路	阶	无

	202411190016	山段花岗段，24小时施工，噪音扬尘扰民。	肥西县	身边的生态环境问题	山管委会、县生态环境分局、县交通局现场核实，安徽建工路港、合肥路桥、中交一建在肥西县境内从事淮南至桐城高速公路合肥段路基、路面施工作业，检查时该路段正在进行隧道、桥梁及路基石方施工，隧道施工每间隔10小时进行一次山体爆破，爆破、石方解小过程中产生噪声；车辆行驶、路基土方施工时易产生扬尘。	分属实	落实到位，施工噪声、扬尘污染得到控制。加强巡查监管，防止问题反弹。	的洒水降尘频次；对裸露土体及堆放的物料进行全覆盖；对内部道路进行硬化处理；现场土方施工开启雾炮机，推行湿法作业。 2.根据《合肥市噪声污染防治条例》规定，督促施工单位按照相关规定进行夜间施工作业，采取相应措施减少噪声污染，最大限度避免影响周边居民正常生活。 3.肥西县相关部门加大检查督查频次，确保道路施工扬尘治理精准到位，噪声污染管控到位。	阶段性办结	
36	D3AH202411190007	位于大丁村、界河村中间的圩区里，紧挨环巢湖大道，有人在池塘养殖珍珠，养殖污水直排入连着巢湖的一条无名沟渠。	合肥市庐江县	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经庐江县盛桥镇人民政府、县生态环境分局、县农业农村局现场核实，起某于2024年3月承包盛桥镇许桥村界河组水塘养殖珍珠，在养殖区加装循环处理设备并投入使用，现场循环处理设备运行正常，无外排现象，但检查中发现排涝沟斗门闸板有少量渗水现象。	部分属实	建立日常监管机制，加大巡查力度，确保规范养殖。	已安排工程队维修闸板，防止池塘养殖水外渗。	阶段性办结	无
37	X3AH202411	合巢路325号卫岗小学（东	合肥市包河区	群众身边	该问题为重复举报件，2024年11月20日，经包河区同安街道、区生态环境分局、区教体局	部分	落实噪声管控措	已约谈学校和食堂负责人，督促其加强隔声降噪措施，并定	已办	无

	190012	区)食堂排烟设施每天早上6点开始运行,噪音扰民。		的生态环境问题	现场核实,卫岗小学东校区食堂经招投标流程后于2024年9月1日正式投入使用,作业时间为工作日上午6时30分至11时30分左右,排烟管道出口位于校区综合楼楼顶平台。为避免油烟、噪声扰民,该食堂油烟净化设施位于楼顶平台南侧(排口朝南,校园操场方向),远离北侧居民楼,在楼顶设置一条油烟管道连接排烟管道出口和油烟净化设施。管道外已包裹隔声棉,油烟净化设施已安装隔声棚。2024年10月17日、11月18日,区生态环境分局曾委托第三方检测机构对该处噪声进行检测,未超标。	属实	施,减少对周边环境的影响。	期清洗维护油烟净化设施,避免噪声扰民;加强监管,合理安排作业时间,早上6时前不得作业。	结	
38	X3AH 202411 190013	淮铜高速肥西花岗段和紫蓬山段工程昼夜施工,噪音、扬尘扰民。	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日,经肥西县花岗镇、紫蓬山管委会、县生态环境分局、县交通局现场核实,安徽建工路港、合肥路桥、中交一建在肥西县境内从事淮南至桐城高速公路合肥段路基、路面施工作业,检查时该路段正在进行隧道、桥梁及路基石方施工,隧道施工每间隔10小时进行一次山体爆破,爆破、石方解小过程中产生噪声;车辆行驶、路基土方施工时易产生扬尘。	部分属实	整改措施落实到位,施工噪声、扬尘污染得到控制。加强巡查监管,防止问题反弹。	1.增加通行道路及场内道路的洒水降尘频次;对裸露土体及堆放的物料进行全覆盖;对内部道路进行硬化处理;现场土方施工开启雾炮机,推行湿法作业。 2.根据《合肥市噪声污染防治条例》规定,督促施工单位按照相关规定进行夜间施工作业,采取相应措施减少噪声污染,最大限度避免影响周边居民正常生活。 3.肥西县相关部门加大检查督查频次,确保道路施工扬尘治理精准到位,噪声污染管控	阶段性办结	无

								机、游戏机，告知店家规范经营。		
41	X3AH 202411 190064	合肥市蜀山区运河新城附近中通防水公司、印刷公司和老乡鸡厨房，散发恶臭异味扰民。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月20日、11月21日，经蜀山区生态环境分局现场核实：</p> <p>1.合肥中通防水工程有限公司位于蜀山区小庙工业聚集区兆勋路与槐树湾路交口，主要经营防水材料生产、销售。已办理环评审批及环保“三同时”验收手续，已申领排污许可证，安装有废气治理设施，特征污染物有二氧化硫、非甲烷总烃、沥青烟、苯并芘等。该企业间歇性生产，现场检查时处于停产中，下一次生产时间计划安排为12月中旬。</p> <p>2.老乡鸡中央厨房实际经营主体为肥西老母鸡食品有限公司，该公司位于小庙工业聚集区青龙路5号，主要经营家禽屠宰、食品加工等。已办理环评审批及环保“三同时”验收手续，已申领排污许可证，安装有废气及废水治理设施，其中大气特征污染物为氨（氨气）、硫化氢等，具有一定异味。蜀山区生态环境分局于2024年10月24日-25日委托第三方检测公司对该企业废气开展检测，检测结果达标。</p> <p>3.小庙工业聚集区内涉及印刷公司共计2家，分别为安徽广印彩印有限公司和合肥佳州印刷包装有限公司，其中安徽广印彩印有限公司于2024年10月11日向蜀山区生态环境分局报告印刷生产线已停用，经现场核查，情况属实。合肥佳州</p>	部分属实	加强对涉气企业的监管，确保企业废气稳定达标排放。	蜀山区生态环境分局待合肥中通防水工程有限公司生产时将立即开展检测，并根据检测结果进一步处理。下一步将加强对涉气企业的监管，确保废气稳定达标排放。	未办结	无

					印刷包装有限公司位于小庙工业聚集区香怡路18号，主要经营包装装潢印刷品印刷等，已办理环评审批及环保设施“三同时”验收手续，属于排污许可登记管理类企业，安装有废气治理设施，特征污染物有非甲烷总烃。蜀山区生态环境分局于2024年10月30日委托第三方检测公司对该公司开展废气检测，检测结果达标。					
42	D3AH 202411 190013	天柱路与海关路交叉口西北角园景天下小区东侧的一排饭店，早上5点-夜间12点营业，油烟机产生的低频噪音和油烟污染扰民。	合肥市 高新区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经高新区城市管理行政执法大队、生态环境分局、市场监督管理局、天乐社区服务中心现场核实，天柱路与海关路交叉口西北角园景天下小区东侧共有8家餐饮商户。其中5家安装了油烟净化设备，3家从事蒸煮类不涉及油烟，5家油烟净化设备均定期清洗和正常使用。油烟净化设备启动和使用产生噪声。	属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	1.督促商户定期做好油烟净化设备清洗。 2.要求5家安装油烟净化设备的商家加装隔声棉和橡胶垫片等措施降低噪声。	未办结	无
43	X3AH 202411 190017	合肥市肥西县繁华大道与创新大道交叉口安利工厂，经常排放刺鼻性异味扰民。	合肥市 肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经肥西经济开发区管理委员会、县生态环境分局现场核实，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称安利公司）位于肥西经开区繁华大道与创新大道交口，从事聚氨酯合成革制造，该公司已申领营业执照，聚氨酯生产项目、合成革制造项目已履行环评审批、环保“三同时”验收及排污许可相关手续，产品主要为聚氨酯合成革。项目生产工艺主要为离型纸法合成聚氨酯合成革、湿法聚氨酯合成革单涂和	属实	加强企业日常监管，提升空气质量，保障人民群众身体健康。	1.督促企业加强污染防治设施运行管理，定期开展设施维护、保养，并按照排污许可证管理要求及时开展污染源自行检测，确保污染物达标排放，减少异味对周边环境的影响。 2.肥西县相关职能部门将强化日常巡查与监管力度，定期	阶段性办结	无

					浸渍等。检查时企业处于生产状态，废气治理设施蓄热式催化燃烧装置运行正常，企业在线设备运行正常，VOCs 排放口检测数据显示非甲烷总烃达标，仅生产车间和废气治理设备周边有轻微原辅料气味。安利公司在厂区门口安装主要污染因子在线监测设施及显示屏，公开大气在线监控信息，使周边居民及时掌握企业污染物浓度变化情况，接受社会公众监督。			对其特征污染物 DMF 开展监督性检测，同时对企业及周边区域开展 VOCs 走航监测，对发现的数据异常高值点位进行溯源排查整改，发现环境违法行为将依法依规严肃查处。		
44	X3AH 202411 190043	举报人认为秸秆禁烧工作，非生态环境部门监管职责，因秸秆禁烧工作追责问责不合理。	合肥市	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 20 日，经合肥市生态环境局核实，2019 年之前，市级秸秆禁烧工作相关工作由原农业部门负责；2019 年，根据《中共合肥市委合肥市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（合发〔2019〕6 号）的要求，秸秆禁烧工作由原市农业部门转隶至生态环境部门。	不属实	按照法律法规和国家文件要求落实禁烧工作。	严格按照文件规定执行。	已办结	无
45	X3AH 202411 190115	投诉人对受理编号为 X3AH202411070010 的信访件办理情况不认可：1.调查核实情况中“置地栢悦湾商业街现有在营业餐饮店 26 家，餐饮店	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 20 日，经肥西县公安局、上派镇核实： 1.《饮食业环境保护技术规范》(HJ 554-2010)第 6.1.6 “油烟净化装置宜置于油烟排风机之前。”对风机、油烟净化设施位置做出建议，避免风机直接与油污接触，导致风机故障影响使用效果。目前置地栢悦湾商业街大部分餐饮店油烟净化装置置于风机之前，肥西县公安局不定期抽查巡检，要求商户定期检修净化设施和风机，每年提供一次油烟排放检测达标报告，确保油烟净化设施和风机正常运行。根据《中华人民共和国标	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活环境的影响。	1.督促餐饮店每年至少委托第三方检测机构开展 1 次油烟排放检测，确保油烟净化系统正常运行。 2.持续加强置地栢悦湾餐饮店油烟排放巡查监管，督促餐饮店负责人定期检修、清洗油烟净化系统，确保餐饮油烟排放达标。 3.加强与物业服务企业工作对接，对拟选址入驻置地栢悦	阶段性办结	无

	<p>所处位置均符合开办条件，均已申领营业执照及食品经营许可证，均已配套设置专用油烟管道”，举报人认为商业街餐饮店油烟管道设置不符合相关规定，油烟净化设备未设置于排风装置之前，相关部门监测设备不能从根本上解决油烟问题；2.调查核实情况中“经现场测量，地锅奇缘、庐溪花园餐厅油烟排放口与住宅区直线距离分别为27.608m、</p>		<p>准化法》第三款“强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。”，《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）为行业标准，即推荐性标准，鼓励采用，并非必须执行。</p> <p>2.根据《餐饮业环境保护技术规范》（DB34/T 4139-2022）第 6.4.1 “经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于 20m；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于 10m。”，肥西县城管局现场以油烟排放口位置为起点测量，距住宅区距离最近的地锅奇缘、庐溪花园餐厅油烟排放口与住宅区直线距离分别为 27.608m、23.671m，符合《餐饮业环境保护技术规范》（DB34/T 4139-2022）要求。</p> <p>3.经肥西县城管局对接肥西县住房和城乡建设局核实，置地公司向肥西深燃天然气有限公司报装燃气，燃气方案由专业设计院进行设计，符合燃气安装规范和要求。</p>		<p>湾商业街的餐饮店提前介入，做好源头宣传和管控。</p> <p>4.对已办理营业执照的新开业餐饮店，指导餐饮店采购与经营规模相匹配的油烟净化设备，规范安装油烟排放管道，最大程度减少对周边居民的影响。</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

	<p>23.671m，符合《餐饮业环境保护技术规范》（安徽省地方标准DB34/T4139-2022）”，举报人认为测量标准不符合规定，不应将延伸管的长度计算在内，实际距离只有5米；3.调查核实情况中“经肥西县城市管理局、县住房和城乡建设局核实，置地公司向肥西深燃天然气有限公司报装燃气，燃气方案由专业设计院进行设计，符合燃气安装规范和</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		要求”，举报人认为相关部门违规将置地公司违法修改的设计图纸审批通过。								
46	X3AH 202411 190041	投诉人认为合肥市垃圾分类回收不全面，缺少有害垃圾、可回收衣物类别。	合肥市	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经合肥市城管局核实，依据《安徽省生活垃圾分类管理条例》第十九条、《合肥市生活垃圾分类管理条例》第十五条，合肥市生活垃圾实行四分类，分为可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾。根据使用人口数量、各类垃圾日产量、种类和收集频率，我市设置4000多座生活垃圾分类集中投放点，400余个可回收物回收网点，600余个智能回收柜，四分类投放设施基本齐全，逐步推行定时定点分类投放，印发了《关于做好生活垃圾分类过程中有害垃圾全程管理的通知》对有害垃圾予以全程监管；可回收物包括纸类、塑料、金属、玻璃、织物等，衣物属于可回收物，应出售给再生资源回收经营者，或者投放至可回收物收集容器、可回收站点，产生可回收物的单位或者个人，可以自行运送，也可以联系再生资源回收利用企业上门收集。	部分属实	进一步提升生活垃圾分类质效。	1.压实属地街道（社区）、社居委、物业企业投放管理责任。 2.加强垃圾分类宣传引导力度，引导居民积极参与垃圾分类，正确分类投放生活垃圾。 3.加强部门协同联动，提升垃圾分类成效。	已办结	无
47	D3AH 202411 190006	花新路合肥大地新型建材有限公司，生产经营时噪音、	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经肥西县花岗镇、县生态环境分局现场核实： 1.肥西大地新型建材有限公司位于花岗镇粉坊村花新路刘店组，从事空心砌砖生产、销售，	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境	1.督促企业严格按照环评批复要求，正常运行污染防治设施，加强废气、噪声处理，确保各项污染物达标排放。严格	阶段性办	无

		<p>扬尘污染扰民；内部有个洗砂厂，污泥随意倾倒在厂房附近田地、水塘。</p>		<p>境问题</p> <p>已申领营业执照，项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理。项目生产厂房完全密闭，原料堆场为密闭式库房，并设置有水雾喷淋降尘。生产车间配套建设水雾喷淋设备，配料机和进料口生产线均配套建有布袋除尘器和水雾喷淋。但场区内部分道路及地面积尘较多，物料场区部分坑洼地面未铺装覆盖，场内大型车辆经过时，存在扬尘污染。该企业生产时存在一定的噪声，该公司200米范围内未发现村民住户，且夜间不生产。</p> <p>2.反映的“内部有个洗砂厂”实为肥西县鑫枢纽新型建材有限公司，从事机制砂生产、销售，已申领营业执照，项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理。现场建设机制砂加工生产设备1套（包括振动筛、输送机、脱水筛、洗砂机等），板框式压滤机1台，废水处理设施建设有初期雨水收集池1座，废水沉淀罐1个，废水沉淀池1座，移动式洒水车1台，冲洗平台1套，一体化生活污水处理设施1套；大气污染防治设施主要采用物料覆盖、密封作业和水雾喷淋降尘。该企业废水主要有洗砂废水、场地初期雨水、生活污水，其中洗砂废水经混凝反应+高效沉淀+压滤分离后回用于制砂工序，不外排；场地初期雨水经沉沙池沉淀后回用于厂区抑尘；生活污水经一体化污水设施处理后排入清水池回用。检查时企业未生产，露天堆</p>	<p>境的影响。</p>	<p>落实环保主体责任，完善场区地面沙石铺装，加强场区内部道路保洁清理，及时启用移动式喷雾洒水车进行抑尘，减少扬尘产生；落实露天堆场物料全覆盖措施，避免扬尘污染。</p> <p>2.要求12月20日前完成废气、噪声等污染源自行检测。</p> <p>3.加大日常巡查与监管力度，发现环境违法行为将依法依规严肃处理。</p>	<p>结</p>	
--	--	---	--	--	--------------	--	----------	--

					场中堆放部分成品砂，贮存少量污泥待处理，现场均已采取覆盖措施，但覆盖不完全，存在扬尘污染。该公司生产过程中产生的污泥，已与肥西大地新型建材有限公司签订污泥处理合作协议，主要用于制砖原料。经现场核查，未发现污泥随意倾倒在厂房附近田地、水塘。					
48	X3AH 202411 190050	方庙街道站塘路金盛家园门面房老黄烧烤店，每天晚上6点开始至凌晨3点，油烟直排影响小区5、6号楼东侧住户窗外。	合肥市瑶海区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经瑶海区城市管理局、方庙街道、瑶海区市场监督管理局现场核实，反映的老黄烧烤店实为合肥市瑶海区老黄串串餐饮店，已办理营业执照，未办理安徽省小餐饮备案信息公示卡，已安装油烟净化设施，但未对设备进行定期清洗，且存在店外经营炭火烧烤行为。	基本属实	整改措施落实到位，加强日常巡查，防止问题反弹。	瑶海区已现场要求该店立即停业整改，补齐证照；后期日常经营时，禁止店外烧烤作业，后厨需开启油烟净化设施并定期清洗设备，保留清洗台账记录。下一步，瑶海区将安排人员加大日常巡查监管，防止问题反弹。	已办结	无
49	X3AH 202411 190027	1.合肥市庐江公园东侧，大量空地围栏旁被毁绿种菜；2.四里河路人行天桥西侧建筑工地旁，被人为毁绿种菜；3.庐江公园旁围栏空地内被堆放大量	合肥市庐阳区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经庐阳区城管局、大杨镇现场核实： 1.庐州公园东侧空地存在种菜现象，该处为合肥市规划设计研究院未开发地块，无毁绿行为。 2.四里河路人行天桥西侧地块存在种菜现象，该处为土地储备地块，无毁绿行为。 3.庐州公园旁围栏空地所有者为合肥市规划设计研究院，存在因拆迁遗留下的部分建筑垃圾。 4.庐州公园垃圾存放点为万科森林公园小区生活垃圾临时储桶区，该小区居民产生的除厨余垃圾外的其他垃圾均由物业拖桶放置于此，部分	部分属实	整改措施落实到位，加强日常巡查，防止问题反弹。	1.已对庐州公园东侧空地菜地、四里河人行天桥西侧菜地进行清理。 2.已函告合肥市规划设计研究院对所属地块内建筑垃圾进行清理，后期加强巡查，防止偷倒行为发生。 3.已要求物业按照规定张贴或喷涂分类标识，更换该点位破损的桶体，对垃圾桶进行冲洗，避免异味扰民。	已办结	无

		建筑垃圾；4. 庐江公园垃圾存放点异味扰民，未进行垃圾分类处理。			桶体破损，存在异味问题。					
50	X3AH 202411 190060	投诉人对受理编号 X3AH202411070009 的信访件调查核实情况不认可：投诉人认为该企业排放有害废气，未公示气体排放各项因子监测结果。	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月21日，经肥西经开区、县生态环境分局现场核实，安徽安利材料科技股份有限公司在厂区门口安装在线监测信息显示屏，实时公开在线监控信息，公示的内容包括H2锅炉房氮氧化物、H3锅炉房氮氧化物、干法H线VOCs，1#厂界VOCs，2#厂界VOCs，3#厂界DMF等废气信息，同时公开COD、氨氮、pH等废水信息。此外，安利公司按照排污许可管理要求，全面开展自行检测，按时将自行监测数据上传全国排污许可管理平台进行公示，现场调取安利公司2024年第1、2、3季度执行报告，均已按时填报，检测数据均达标。现场检查时，仅生产车间和废气治理设备周边有轻微原辅料气味。	部分属实	加强企业日常监管，提升空气质量。	1.督促企业加强污染防治设施运行管理，定期开展设施维护、保养，并按照排污许可证管理要求及时开展污染源自行检测，确保污染物达标排放，减少异味对周边环境影响。 2.肥西县相关职能部门将强化日常巡查与监管力度，定期对其特征污染物DMF开展监督性检测，同时对企业及周边区域开展VOCs走航监测，对发现的数据异常高值点位进行溯源排查整改，发现环境违法行为将依法依规严肃查处。	阶段性办结	无
51	D3AH 202411 190008	合肥华庆建材销售有限公司对面的水稳石料厂，生产时扬尘、噪音污染严重，大货	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经肥西县三河镇、县生态环境分局现场核实，反映实为合肥市宏岗建材回收有限公司，位于三河镇茶棚西古墩窑厂内，主要从事石子、水稳等建材加工，已申领营业执照，项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理。现场核查时企	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。加强	1.肥西县生态环境分局要求该企业对水稳生产车间进出口加装喷淋降尘设施，并对少量堵塞喷淋头进行更换，采取覆盖措施、加大场内清扫、洒水频次，避免物料堆存、装卸、	阶段性办结	无

		车运输时产生扬尘污染。			业处于停产状态，厂区现有2台雾炮和1台洒水车降尘，厂区周围已安装喷淋设施，生产物料已采取覆盖措施，破碎车间和水稳生产车间各建有一套除尘设备。现场核查时，水稳生产车间进出口未安装喷淋降尘设施，少量喷淋头存在堵塞现象。		巡查监管，防止问题反弹。	运输等环节产生扬尘污染。 2.要求企业调整生产时间，减少噪声扰民。 3.加大日常巡查与监管力度，一旦发现环境违法行为将依法依规予以处理。		
52	X3AH 202411 190054	投诉人对受理编号为D3AH202410270027信访件办理情况不认可：1.调查核实情况中“新站高新区生态环境分局安排第三方检测公司对该公司有组织废气排口以及污水处理站周边进行检测，检测结果达标”，举报人认为应该公示监测结果，监测数据达标但仍有较	合肥市 新站区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月20日，经新站高新区生态环境分局现场核实，合肥三利谱光电有限公司位于合肥市新站区铜陵北路和珠城路交口，从事偏光片生产，该公司已申领营业执照，《合肥偏光片生产基地》（一期）项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，《超宽幅2500mmTFT-LCD用偏光片生产线项目》（二期）于2019年取得环评批复，目前正在建设中，企业已落实排污许可证管理。产品主要为偏光片，项目生产工艺：TAC膜表面清洗及烘干、涂布复合。检查时企业处于生产状态，企业生产过程中产生的工业废水通过内部污水处理厂处理后达标排放至市政管网。污水处理站生化段产生的臭气异味通过密闭收集后，经酸碱喷淋再通过活性炭吸附后排放。企业生产过程中所产生的工业废气主要污染因子为非甲烷总烃，经收集后通过RTO燃烧炉充分燃烧后排放。</p> <p>对于投诉人反映的检测数据未公示问题，新站高新区生态环境分局已经与企业沟通，将检测报告张贴于企业门口进行公示，周边小区居民可</p>	部分属实	在企业污染物达标排放的基础上完成一期RTO的提标改造，提高企业治污能力，进一步减少对周边小区居民的生活影响。	加强对该企业的日常巡查，企业一期项目RTO正处于提标改造阶段，预计于12月初完成新式RTO的安装。	阶段性办结	无

		大异味不合理；2.举报人认为夜间异味明显，相关企业夜间污染防治设施不正常运行。			以前往查看，后续更新的检测报告也会在企业门口进行定期公示。对于投诉人反映的夜间异味问题，新站高新区生态环境分局自11月以来对该企业开展常态化夜间检查，未发现有不正常运行污染防治设施行为，大气走航车走航结果也未显示有异常数值。					
53	D3AH 202411 190003	宋都西湖花苑小区，北门洋洋烧烤，常年在店门口露天烧烤，油烟较大，异味扰民。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经蜀山区城管局、笔架山街道现场核实，“洋洋烧烤”实名为“洋洋烤鱼”，该餐饮店铺已申领营业执照，位置符合开办条件，已安装油烟净化设备。该经营户存在店外经营现象，且经营时间较晚，产生油烟扰民。	属实	整改措施落实到位，减少油烟扰民。	已要求餐饮经营户立即停止店外经营行为，同时将店外经营堆放的桌椅等设备全部撤离。蜀山区城管局将联合笔架山街道，加强巡查监管。	阶段性办结	无
54	D3AH 202411 190002	方庙街道东二环与北二环交叉口，银领时代小区东南侧正在建设铁路新路线，噪声扰民。	合肥市瑶海区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，经瑶海区发展和改革委员会、方庙街道现场核查，银领时代小区东南侧在建项目为合安高铁合肥动车所走行线工程，目前该标段工程正在进行当涂路与铁路新客线夹角段路基施工，现场压路机、挖掘机等机械作业时有较大声响。	基本属实	加强日常巡查，做好群众沟通解释工作。	1.瑶海区已要求施工单位合理优化施工工序，严格控制作业时间。区生态环境分局已委托第三方检测公司进行噪声检测，结果待出。 2.已衔接铁路建设单位，要求严格按照规范科学组织施工，减少对声环境影响。	阶段性办结	无
55	D3AH 202411 190054	举报人认为宁山花园小区污水管道不畅通，经常发生堵塞。	淮北市濉溪县	群众身边的生态环境问题	经核，该件与受理编号D3AH202411180047反映问题基本一致，前期反映问题均已整改。宁山花园小区生活污水管道堵塞处位于该小区4栋，因该处通往污水管网的沉淀池内杂物未及时清理，生活污水外溢至地面。	属实	加强巡查监管，防止问题反弹。	1.要求濉溪镇对管道进行疏通，清理沉淀池。同时加大排查频次，发现此类问题及时整改。 2.目前，管道已疏通，沉淀池	已办结	无

				题				已清理。		
56	D3AH 202411 190065	淮北市开瑞路桥工程有限公司在厂内露天堆放砂石，扬尘大；全天生产及车辆运输噪音大；该厂生产时使用与环评内容不符的劣质重油，有严重异味。	淮北市烈山区	群众身边的生态环境问题	<p>经核：</p> <p>1.淮北市开瑞路桥工程有限公司厂区南侧堆放的砂石已全部覆盖，无明显扬尘。</p> <p>2.现场检查时该企业沥青生产线和水稳生产线均未生产，厂内车辆转运物料过程中有噪声污染。</p> <p>3.2023年1月技改前，锅炉使用燃料为重碳九，不属于重油燃料，现已用醇基燃料，现场核查时未发现明显异味。</p>	部分属实	大气及噪声等污染防治措施落实到位，有效减少对周边环境的影响。	要求该企业加强环保管理，严格落实扬尘管控措施，同时要求运输车辆减少鸣笛，严格限制车辆运输时间，切实降低噪声污染。	未办结	无
57	D3AH 202411 190052	濉溪镇蒙村郭某路的七彩蒙村孔雀园西侧100米左右一个私人油库无相关环评手续，汽油味等异味扰民。	淮北市濉溪县	群众身边的生态环境问题	<p>经核，该私人油库实为濉溪县洁露生物能源有限公司自用的加油装置。现场有一台加油装置和两台油罐车，罐内存有部分柴油。经查阅《淮北市应急管理局危险化学品建设项目安全条件审查意见书》，该加油装置属于“内部自用撬装式加油装置项目”，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），该项目不纳入建设项目环境影响评价管理，已进行排污许可登记；现场未发现汽油，油罐车停放区有轻微异味。</p>	部分属实	加强日常管理，减少异味扰民情况。	<p>1.要求濉溪县洁露生物能源有限公司清理产生异味的油罐车。</p> <p>2.目前，油罐车已清理；濉溪县生态环境分局委托有资质的第三方进行检测，根据检测结果，做进一步处理（待结果出来再做修改）。</p>	未办结	无
58	D3AH 202411 190034	程庄村村集体鱼塘、杨洼村塌陷区和基本农田被倾倒大量生活垃圾和	淮北市杜集区	群众身边的生态环境问题	<p>经核：</p> <p>1.程庄村村集体鱼塘西侧废弃地为程庄村秸秆临时存放点，目前存放少量秸秆和零散生活垃圾。</p> <p>2.杨洼村塌陷区和基本农田未发现倾倒大</p>	部分属实	<p>1.禁止随意露天堆放秸秆。</p> <p>2.加强生活垃圾收</p>	要求高岳街道加强秸秆日常巡查，及时清理秸秆和生活垃圾。目前，秸秆和生活垃圾已清理。	阶段性办结	无

		秸秆。		题	量生活垃圾和秸秆的情况。		集和转运。			
59	X3AH 202411 190042	举报人对受理编号为X3AH202410270004的信访件办理情况不认可：对处理和整改情况不认可，表示淮北龙旺实业有限公司搅拌站目前仅停产，但未进行任何整改。	淮北市烈山区	群众身边的生态环境问题	经核，针对受理编号X3AH202410270004反映问题，淮北龙旺实业有限公司已制定分时作业方案减少噪声污染，因停工暂未实施；已对土石方进行覆盖，减少扬尘污染。	部分属实	扬尘和噪声管控到位，减少对周边居民的影响。	要求该企业加强环保管理，严格落实分时作业方案和各项降尘抑尘措施。	未办结	无
60	D3AH 202411 190025	相山区南黎路淮海中学对面石代广告公司排放废气，异味扰民。	淮北市相山区	群众身边的生态环境问题	经核，淮北市相山区石代广告店正常营业，主要从事平面设计、广告制作、打字复印等，有喷绘机和UV机各1台、激光切割机1台（已停用）、雕刻机2台、写真机4台。喷绘机、激光切割机作业时产生异味。	部分属实	废气管理到位，减少对周边群众的生活影响。	要求该公司加强废气收集处理，减少异味影响。目前，激光切割机已停用，下一步将搬至新地点使用。	未办结	
61	X3AH 202411 190105	亳州市杜仲路庄周路附近的东风沟景观带，环境卫生脏乱差。	亳州市谯城区	群众身边的生态环境问题	经核查，问题反馈中的杜仲路庄周路附近的东风沟景观带内存在零星生活垃圾，散落大量落叶枯枝。	部分属实	常态化开展保洁，加强环境管护。	1.已对东风沟景观带存在的垃圾及散落枯枝进行全面清理。 2.加强巡查保洁力度，及时清理景观带两侧垃圾，保持周边	未办结	无

				题				环境整治。		
62	X3AH 202411 190081	亳州市谯城区振谯路路东，多处被倾倒大量生活垃圾无人管理。	亳州市谯城区	群众身边的生态环境问题	经核查，振谯路位于亳州市谯城经开区，北起利辛路，南至养生大道，全长 5.6 公里，目前振谯路路东未发现多处大量生活垃圾，但存在零星散落垃圾。	部分属实	清理道路垃圾，加强道路保洁管理。	1.已对该路段存在的垃圾进行清理。 2.督促保洁公司加强日常保洁管理，常态化开展道路保洁。	已办结	无
63	X3AH 202411 190079	亳州市谯城区百合路段亳州市第一小学（南门）附近，流动摊贩油烟异味扰民。	亳州市谯城区	群众身边的生态环境问题	经核查，第一小学南门早上七点至七点半和晚上五点半到六点两个时间段有四五家餐饮流动商贩，但在学校对面国宾府小区北门，有七八户商户将小吃摊摆到门外，在店外经营。	属实	无流动餐饮商贩，无店外经营现象。	已经安排城市管理执法人员在上下学高峰期值守，并逐一通知商户规范经营，禁止店外营业。	已办结	无
64	X3AH 202411 190076	亳州市第七小学门口流动摊位，油烟扰民。	亳州市高新区	群众身边的生态环境问题	经核查，第七小学门口有 4 家流动摊贩，已现场制止劝离，但未发现产生油烟的流动摊贩。	属实	无流动经营商贩。	高新区城市管理综合行政执法支队已加大对区域的管理力度并加强巡查监管，同时每天安排 2 名城管执法人员在放学时段定岗巡查，对出现的流动摊贩及时劝离。	已办结	无
65	X3AH 202411 190071	亳州市谯城区涡河魏武大道桥两边河道内，有连片几百米长的非法捕鱼地笼，每天 21 点至次	亳州市谯城区	群众身边的生态环境问题	经核查： 1.魏武大道桥西宋汤河入涡河口南岸向西，河道内存在非法捕鱼地笼情况。 2.经夜间排查，河道范围暂未发现有开船拉网电鱼现象；经走访摸排周边群众，魏武大道桥两边河道内开船拉网电捕鱼行为偶尔存在，高新区渔民纽某某涉嫌夜间到本辖区作业，经执法部	属实	清理地笼，加强河道巡查，维护生态。	1.使用船载挖掘机对辖区水域内地笼进行全面清理，现已清理完毕。 2.加强动态监管，发现开船拉网电捕鱼问题及时整改。	未办结	无

		日凌晨4点半左右，有人开船拉网电捕鱼。			门对渔民纽某某所驾驶的船只进行检查，现场发现电鱼用具一套，区农业农村局执法人员已查处收缴。					
66	X3AH 202411 190101	亳州市利辛县汝集镇中心医院西侧、汝集中学北面有一黄沙出售点，未履行环保手续，未建设污染防治设施，装卸货物时扬尘污染扰民。	亳州市利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，反映汝集中学北面有一黄沙出售点为利辛县汝集镇姜宇建材门市部，位于汝集镇卫生院西、路北侧60米处，经营者姜某。核查发现，该建材门市部仅销售砂石，无生产环节，属于环评豁免类，但场区内露天堆放砂石，未采取有效的覆盖防治扬尘污染措施，且场区东、北两侧未设置有效的围挡。	部分属实	落实扬尘污染防治措施。	1.责令建材门市部对砂石物料采取有效的覆盖防治扬尘污染措施，设置有效的围挡。 2.由县生态环境分局对环境违法行为，依法依规及时查处。 3.由属地乡镇政府、县生态环境分局加强日常巡查，发现问题及时整改。	未办结	无
67	X3AH 202411 190065	西神桥村亳州温氏石弓养猪场，1.猪粪露天堆放，产生异味扰民；2.养猪场内无相关污染处理设施，养殖废水偷排至周边农田。	亳州市涡阳县	群众身边的生态环境问题	经核查，亳州温氏石弓养猪场位于亳州市涡阳县石弓镇神桥村，距周边村庄居民区等环境敏感点500米以上。该养殖场建设有日处理规模640立方米的污水处理设施（主要工艺为：调节池-升流式厌氧反应USR-两级AO系统-加药除磷-多级稳定塘），能够正常使用。养殖粪污经固液分离，污水经处理后暂存在厂区内的稳定塘内（6个稳定塘容积共90000立方米），干粪暂存在场区内“三防”堆粪场（面积约1400平方米），用于种植大户还田利用、果蔬种植等资源化利用。核查时未发现粪污偷排外环境现象。沿周边巡查发现，在场区围墙外下风向确能闻到一定异味。	部分属实	畜禽粪污规范处置，场界恶臭达标排放。	已要求该养殖场进一步加强日常环境管理，及时规范处置畜禽粪污并加强资源化利用的全程监管，最大限度地避免异味扰民影响。目前该养殖场已对污水处理设施中的集水井和调节池加盖密封，减少恶臭气味的产生散发。	未办结	无

68	X3AH 202411 190059	亳州市利辛县程家集镇中心小学对面砂石场，未配套建设污染防治设施，噪声扬尘污染扰民。	亳州市利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，该件与编号：X3AH202411140064、X3AH202411160051 反映问题基本一致。程家集镇中心小学对面的砂石场为利辛县晓龙建筑材料销售有限公司，位于利辛县程家集镇幸福大道中段南侧 50 米处，法人代表林某某。前期，属地乡镇、县生态环境分局要求该砂石料场将露天物料转运至大棚内，同时清理地面积尘，修复大棚破损处，但该砂石料场因经营困难，缺少资金未能按要求完成整改，负责人承诺不再经营。目前，该公司的物料已售卖，场区及大棚内的物料已清空。	部分属实	落实扬尘污染防治措施。	由属地乡镇、县生态环境分局加强日常巡查，防止问题反弹。	未办结	无
69	D3AH 202411 190028	亳州市银杏路与魏武大道交叉口神农谷 8 区 A16 栋 108 号亳州袁坤药业有限公司使用打粉机器，噪音扰民。	亳州市高新区	群众身边的生态环境问题	经核查，该公司位于亳州高新技术产业开发区神农谷 8 区 A16 栋 108 号，2024 年 9 月 29 日办理营业执照，经营面积约 80 平方米，正常加工时间为 8:00-17:00。现场核查时该加工点屋内大型打粉机已处于断电停用状态，仅使用两台小型破碎机及三台小型打粉机进行加工生产，进出大门处已加装软帘。11 月 21 日下午，高新区生态环境分局现场选取监测点位对该租户生产设备开启状态下进行了监督性噪声监测，监测点位及结果分别为：108 户门口数值为 59.4dB、西侧 107 户一楼室内数值为 47.4dB，该加工点昼间噪声未超标。但在西侧 107 户室内能听到设备运行声音。下一步我局将督促该企业采取切实有效隔音降噪措施，同时要求该公司负责人禁止夜间加工生产。	部分属实	噪声达标排放，减少噪声对周边群众的影响。	已责令该企业采取有效隔音降噪措施，整改完成后自行委托第三方检测公司开展噪声检测。	未办结	无
70	D3AH	宋汤河路与市	亳州市	群众	经核查，该处有 3 支团队在不同的地点跳广	属	整改措施	1.已与 3 支广场舞的团队负责	未	无

	202411190021	府南路交叉口西边沿河公园里面，晚上7点-9点，有3个团队跳广场舞，使用音响，噪音扰民。	谯城区	身边的生态环境问题	场舞，使用音响，音响声音过大，存在噪声扰民现象。	实	落实到位，避免噪声扰民现象。	人进行沟通，要求适当降低音量，禁止噪声扰民。 2.在三处广场跳舞点位安装噪声监测设备，规范群众跳广场舞行为。 3.加强对该区域的管理，及时劝导使用高声音响行为，避免噪声扰民。	办结	
71	D3AH202411190010	酒城大道与仙翁路交叉口中丞双玺西区小区高层2栋顶楼堆放水泥、沙子、石子，导致小区西门地面积尘较多，产生扬尘扰民。	亳州市高新区	群众身边的生态环境问题	经核查，中丞双玺西区高层2栋楼顶堆放水泥、沙子、石子问题，系本栋业主刘某某在楼顶违规搭建，后被城管执法大队依法查处后，部分建材物料搁置楼顶没有及时清理导致。	属实	楼顶地面无水泥、沙子、石子等建材物料，无积尘。	第三社区管理中心工作人员已经与该业主取得联系，要求其尽快将搁置在楼顶的建材物料搬离，该业主已同意搬离。	未办结	无
72	D3AH202411190061	举报人认为刘圩镇工业园区内企业排放有刺鼻性气味，周边异味严重。	宿州市泗县	群众身边的生态环境问题	经现场核查，投诉反映的气味来自泗县迈智宠物用品有限公司，该公司位于泗县刘圩镇工业园区东侧，主要生产新型橡塑玩具。经查，该公司环保审批手续齐全，污染治理防治设施按环评要求进行建设。检查发现该公司硫化车间在生产过程中气味严重，车间窗户开启，VOC挥发性有机物气体不能得到有效收集处理，导致气味排到外环境。	属实	确保防治污设施正常运行，挥发性有机物气体有效收集处置，避免异味扰民。	责令该公司硫化车间在生产过程中采取密闭措施，有效收集处理挥发性有机物气体，避免气体直排外环境造成异味扰民。	未办结	无

73	X3AH 202411 190085	宿州市泗县大杨镇杨集村双李庄李德某，在离村庄不足5米处养鸡，异味扰民；养殖粪污随意堆放，污染周边池塘导致水质发黑发臭；打草扬尘扰民。	宿州市 泗县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查：</p> <p>1.投诉反映的李德某养鸡场为泗县德秀农业有限公司，建于2016年，位于泗县大杨镇杨集村双李庄东约300米、东赵集庄西约50米处。</p> <p>2.养鸡场主体为三个养鸡大棚、两个棚式储污池，粪污由传送机械将鸡棚粪污直接输送至棚式储污池，但储污池未完全封闭，导致附近有异味。现场对养鸡场周边沟渠、田地核查，未发现池塘污染。养殖场粪污采用种养结合循环模式，经发酵化处理后用于还田。</p> <p>3.打草场位于养鸡场隔壁，主要在厂房内部开展秸秆圆捆改方捆作业，生产过程中产生秸秆尘屑。</p>	部分属实	督促养殖场规范养殖，确保养殖固废科学处置；督促草场生产加强环保措施，避免产生扬尘影响附近居民。	<p>1.属地畜牧站指导该养殖场完善基础设施建设，对储污池进行封闭，杜绝粪污外溢；</p> <p>2.要求养殖场在进行粪便翻耕时，采取封闭作业，尽量减少异味外排；</p> <p>3.对养殖场周边环境开展治理，确保环境整洁卫生；</p> <p>4.要求打草场停工整改，对剩余秸秆开展清运，实现场内清洁规范；</p> <p>5.压实属地管理责任，镇村两级督促养殖场、打草场规范环保设施建设、运行等生产行为。</p>	未办结	无
74	X3AH 202411 190097	尖山村埇桥温氏符离种猪场：1.养猪场没有配套足够消纳土地，污水倾倒在周边沟渠；2.无臭气治理设施，臭气扰民；3.猪粪堆场未密闭，污水横流；4.场区储存池未防渗和加盖。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	<p>经现场核查，与2024年11月18日反映埇桥温氏符离种猪场环境问题为同一问题。种猪场区建设有氧化塘，尾水采用1.0mmHDPE膜作为防渗膜储存，资源化回用不外排。养殖区定期喷洒生物除臭剂，并在风机口采用喷淋除臭措施处理臭气，喷淋频率采取一天1次喷洒，除臭剂配比为1:200。种猪场外有轻微异味。未发现污水渗入地下、直排外环境。处理后达标的废水用于场区绿化和周边农田灌溉，并与当地村委签署污水消纳协议。</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。	<p>1.对出气口风机泄压口增加除臭网，配备喷淋装置。增加除臭剂喷洒频率，一天2次，除臭剂配比提高至1:100。</p> <p>2.加强日常监管，严格落实环保措施。</p>	未办结	无

75	X3AH 202411 190108	1.秦圩温科猪场，场区内污水池未作防渗措施，污染地下水； 2.污染防治设施不正常运行，场区污水未经处理直排入周边水沟，污染河流； 3.养殖异味严重扰民。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核查，与2024年11月18日反映秦圩村温氏种猪场环境问题为同一问题。该种猪场区建设有氧化塘，尾水采用1.0mmHDPE膜作为防渗膜储存，资源化回用不外排。养殖区定期喷洒生物除臭剂，并在风机口采用喷淋除臭措施处理臭气，喷淋频率采取一天1次喷洒，除臭剂配比为1:200。种猪场外有轻微异味。场区污水站正常运行，未发现污水渗入地下、直排外环境。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。	1.对出气口风机泄压口增加除臭网，配备喷淋装置。增加除臭剂喷洒频率，一天2次，除臭剂配比提高至1:100。 2.加强日常监管，严格落实环保措施。	未办结	无
76	D3AH 202411 190037	投诉人认为埇桥区迎宾小区物地下停车场环境脏乱差。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经核查，迎宾小区为金皖房地产公司中标建设的项目，于2019年建设完成，包含地下车库。目前该小区地下车库由物业管理，清理保洁不及时，存在环境脏乱差现象。	属实	整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。	督促金皖公司进行整改，已要求物业立即排查，及时清理，提高物业公司管理服务水平，给小区业主提供清洁舒适的居住环境。	阶段性办结	无
77	X3AH 202411 190088	1.泗县瓦坊乡原废旧窑厂现在从事石子和废旧水泥块破碎加工，噪音扰民； 2.泗县一中北门对面的河沟里，沿滨河路	宿州市 泗县	群众身边的生态环境问题	1.经核查，距离瓦坊镇政府南1公里处有一石料堆放场，主要堆放建筑用石头、石子，均覆盖防尘网。该石料堆场无石料加工机械设备，不进行石料加工。现场发现部分石料堆边角处防尘网破损，不能完全覆盖，石料裸露造成扬尘现象。 2.经核查，泗县一中对面沿滨河路雨水排口共7个，其中发现存在雨污混流排口2个，分别位于滨河路与屏山路交口路北侧和滨河路与虹乡路交口东北角处。造成雨污混流的原因是附近学	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	1.加强监管，确保堆场业主落实防扬尘措施，对堆放的石料使用防尘网进行全覆盖，避免出现扬尘污染周边大气环境。目前堆场业主已对堆放的石料进行全覆盖。 2.县城管局已安排省城建院专业技术人员使用管道排查机器人对附近市政雨污管网	未办结	无

	<p>的多个出水口向河沟里直排污水，造成河沟水质污染；</p> <p>3.石龙湖湿地玻璃栈道破坏湿地生态环境；</p> <p>4.大路口、丁湖、墩集、小梁等乡镇部分村民打山芋粉，污水直排外环境；</p> <p>5.黄圩、王宅、刘宅、武圩等乡镇都有非法加工塑料颗粒的作坊，产生刺鼻异味；</p> <p>6.草沟镇强英鸭厂异味扰民，养殖粪污直排外环境，张某养牛场地下水污染严重；</p> <p>7.草沟镇污水处理厂虚假处</p>		<p>校和住宅小区将污水管网私接至雨水管网所致。</p> <p>3.为加强湿地保护，石龙湖湿地玻璃栈道2023年已对外关闭。在2023年8月编制的《石龙湖景观提升工程对安徽泗县石龙湖国家湿地公园生态影响评估报告》中，对玻璃栈道建设带来的生态环境影响进行了评估，结论为“按生态影响评估，工程为中低度影响，考虑历史、现状和未来需求，建议保留”。</p> <p>4.为保护水生态环境，防止农村面源污染，泗县近年来持续开展山芋加工水污染防治专项治理工作，制定了专项治理工作方案，大路口、丁湖、墩集、黑塔等镇均在山芋收获季节成立专项治理工作组，对辖区内加工户进行巡查检查。经过多年整治，农村山芋加工散户随意向河流、沟渠排放打粉废水造成区域性农村面源污染的情况得到有效遏制，绝大部分加工户能够按要求完善防渗防漏废水储存池（暂存包）、山芋渣存储间等防治设施，加工废水适时还田利用。但在巡查检查中发现极少数加工户存在偷排行为，检查组及时予以制止和处理。</p> <p>5.经核查，黄圩镇2017年前后曾有多家加工塑料颗粒小作坊，对回收的塑料制品进行粗加工，因在加工过程中产生的污水、废气和噪声污染周边环境，群众意见较大。黄圩镇党委、政府会同县生态环境局对辖区内的塑料加工小作坊进行了专项整治，全部予以取缔。在接到本次交办信访问题后，黄圩镇党委政府立即会同县生态环境部门在辖区内再行逐村全面排查，未发现加工塑料颗粒小作坊。</p>		<p>进行了全面排查，排查出私接、错接雨污管网6处，已责令相关单位立即采取措施进行整改。</p> <p>3.信访情况不属实。</p> <p>4.立行立改，加强巡查检查，及时制止加工户偷排行为。</p> <p>5.信访情况不属实。</p> <p>6.要求养鸭场及时打扫场区卫生，提升场区卫生标准，保持鸭舍干燥，喷洒除臭剂减轻异味，同时要求合理增加场区周边绿化面积，减少异味飘散。</p> <p>加强监督管理，督促养殖场落实各项污染防治措施。</p> <p>7.信访情况不属实。</p> <p>8.信访情况不属实。</p> <p>9.按照《安徽省农村黑臭水体治理三年行动方案（2024-2026年）》，制定了泗县农村黑臭水体“一水一策”实施方案，从污染成因分析、整治措施、进度安排、长效管护等方面入手，以短期消除水体黑臭、兼顾水质长期稳定为目标，因地制宜、科学精准实施农村黑臭水体整治。</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

		<p>理，清水进清水出；</p> <p>8.黑塔镇搅拌站扬尘污染扰民，无防扬尘措施；</p> <p>9.泗县山头、大庄、丁湖等乡镇村庄内水塘水体发黑发臭。</p>		<p>6.（1）经核查，信访反映的强英鸭场为泗县亿盛养殖场，位于宿州市泗县草沟镇桥东村，建设有 14 栋笼养鸭舍，存栏 28 万只肉鸭，环保审批手续齐全。养殖场养殖废水经固液分离+氧化塘处理后用于附近农田施肥，与附近村民签订还田利用协议，不存在粪污乱排现象。养殖场地处农村，周边均为农田，距离养殖场最近为西南角草沟镇小高庄，间距为 457 米，该场区 300 米环境保护距离内无敏感点。养殖棚在通风换气时会有恶臭 废气产生，受风向、风力等因素影响，部分废气飘散至村庄，确有异味。（2）反映“张石共福园养牛场地下水污染严重”问题，经核查该养殖场位于原宿州市云升化工有限公司用地，化工厂于 2008 年 5 月关闭，期间未曾生产过。该地块为原瓦韩乡政府所有，2005 年 1 月撤乡并镇后，土地权属归草沟镇人民政府，2016 年租给共福园畜牧养殖公司用于肉牛养殖。2021 年 8 月，按照《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规范（试行）》和《省级土壤污染状况详查实施方案编制指南》的有关规定，草沟镇委托第三方开展土壤和地下水调查。调查报告显示地下水硫酸盐、氨氮和耗氧量超标，其他指标满足地下水质量Ⅲ类标准。</p> <p>7.经核查，草沟镇污水处理厂于 2024 年 4 月份实施提标改造，2024 年 7 月提标改造完成，目前正常运行，有专业运维团队进行运维管理，出水水质符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002），不存在虚假处理和“清水进清水出”情况。</p>					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

					<p>8.经核查，黑塔镇龙鑫搅拌站主要从事商业混凝土生产销售，年产30万立方商品混凝土，环评审批及验收手续齐全。搅拌站进出口设有运输车辆冲洗平台；搅拌站料仓及主机楼均进行了全封闭，降低粉尘外溢和噪声扰民；2个生产车间内布置有网格化喷淋除尘设施，粉料仓顶呼吸孔及搅拌机经收尘器收集处理后高空排放，车间门口和院内设置3台有雾炮机，均能正常使用；砂石卸料堆场车间内配备有洒水装置进行洒水抑尘。</p> <p>9.针对农村黑臭水体问题，泗县正在按计划进行治理。2021-2026年农村黑臭水体治理任务共131个，其中2021-2023年累计完成38个，2024-2026年治理任务共93个，总治理面积65.46万平方米。山头、大庄、丁湖等乡镇部分黑臭水体已纳入2025年泗县农村黑臭水体治理任务，其中山头镇6个、大庄镇2个、丁湖镇2个。</p>					
78	D3AH 202411 190023	埇桥区香港装饰城王记碳烤生蚝及其周边的饭店油烟直排，饭店门口的小路被摊贩占道经营，道路堆积油渍和垃圾，无人清理。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核查，“王记炭烤生蚝”饭店及周边16家涉及油烟餐饮单位均已安装油烟净化器，经营中产生的油烟经油烟净化器处理后排放。但个别餐饮单位存在油烟净化器未及时清洗、出店经营问题，部分路段油渍、垃圾清理不及时。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众的影响。	1.及时清洗保养餐饮单位油烟净化设施。 2.加大巡查，整治占道经营。 3.清理地面油渍、垃圾，保持环境卫生。	未办结	无
79	X3AH 202411	华夏世贸广场	宿州市	群众	经现场核查，该问题与2024年11月18日反	部	整改措施	1.对产生油污及时清理。	未	无

	190078	东侧，宿蒙路上餐饮店占道经营，油污遍地，噪音和油烟扰民。	埇桥区	身边的生态环境问题	映华夏世贸广场宿蒙路餐饮店环境问题为同一问题。该处涉及餐饮油烟的饭店有10家，餐饮店经营期间产生油烟，均已安装油烟净化器，产生的油烟经净化后排放。部分餐饮店清洗记录已到期，地面部分油污未及时清理、油烟净化器密封不严漏油。现场未见商户使用高音喇叭招揽顾客等噪声扰民问题。	分属实	落实到位，减少对环境影响。	2.及时清洗油烟净化器、维修密封不严净化器。 3.加强日常巡查监管，发现问题及时处置。	办结	
80	X3AH 202411 190093	砀山县乾丰家具有限公司没有相关环保手续，在生产过程中未采取有效措施控制粉尘排放，同时存在噪音污染。	宿州市 砀山县	群众身边的生态环境问题	经核实，该公司属于环境影响评价管理豁免类企业，不需要办理环评审批手续。现场核查，企业生产经营正常，生产设备和布袋除尘器安装在距离居民户较近约10米的厂房南侧，生产时厂区有噪声，车间窗户部分未关闭，部分粉尘无组织外排。	属实	1.整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。 2.加强监管，严防问题反弹。	1.生产设备移至远离居民户的北侧厂房位置。 2.要求企业生产时关闭车间窗户。 3.待提供符合居民区粉尘、噪声标准的检测报告后生产。	阶段性办结	无
81	X3AH 202411 190083	灵璧县渔沟镇温氏渔沟猪场在雨天将污水偷排进河道内，造成水体污染；没有除臭设施，堆粪棚子没有密闭，臭味难闻；场区内猪粪尿液横流，环境	宿州市 灵璧县	群众身边的生态环境问题	经现场核查： 1.该养殖场周边500米范围内无大、中型河沟，11月20日现场核查时，附近田间地头小沟有少量存水，未发现小沟有养殖污染物外排或残留痕迹。目测水质清澈，委托第三方公司取3个水样检测，其中2个水样达到《地表水环境质量标准》IV类水质，1个达到V类水质。 2.该公司对可能产生异味的环节已配套安装除臭设施：猪舍出风口风机外端加装空气过滤除臭设施，发酵罐配套安装生物除臭剂喷淋塔，养殖区圈舍内外定期（2-3天/次）喷施生物除臭剂。	部分属实	规范运行粪污处理设施，杜绝外排行为；定期清理打扫、消毒除臭，保持场地区及周边环境清洁、	1.责令该养殖场封堵堆粪场阳光棚侧壁与顶棚衔接处缝隙，减轻臭味逸出。 2.已清理阳光棚南侧缓坡处外溢粪污，转运至棚内发酵后用于还田施肥；准备加高缓坡高度，防止粪污溢出。	未办结	无

		脏乱差。			<p>3.现场使用无人机航拍检查，场区内环境较为整洁，未发现粪污横流现象。</p> <p>4.堆粪场阳光棚侧壁与顶棚之间留有较大缝隙未衔接，阳光棚南侧起阻隔作用的缓坡处有污染物溢出痕迹，堆粪棚有臭味。</p>		有效减轻异味。			
82	D3AH 202411 190022	大王庙巷与兴福巷交叉口东120米吾悦华府小区西门北侧赵某柱烧烤店，油烟排放到小区，异味扰民。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核查，赵某柱烧烤店营业期间有油烟产生，已安装油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后向小区外排放，油烟净化器清洗时间为2024年8月21日，清洗不及时。	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	1.及时清洗油烟净化设备，确保净化效果。 2.加强日常巡查监管，发现问题及时处置。	未办结	无
83	D3AH 202411 190020	赵庄镇三座楼村烘干厂日夜排放废气，有刺鼻性气味。	宿州市 萧县	群众身边的生态环境问题	经核查，信访反映的赵庄镇三座楼村烘干厂实为萧县李某家庭农场，主要进行玉米烘干，相关手续齐全；现场未发现刺鼻性气味，但玉米在烘干过程中，有时会产生少许异味，对周边环境造成一定的影响。	部分属实	规范经营，减少异味对周边环境的影响。	要求业主加强环境管理，落实生态环境保护主体责任。	已办结	无
84	X3AH 202411 190028	符离镇丁集陈庄村西山脚下有多家养殖场，未设置粪便净化处理池，污水乱流，臭味扰民。养殖场东侧的村灌溉河污染严重。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核查，该区域有3家养殖场，其中2家养猪场建有粪便处理设施化粪池未发现污水外排，但周边环境较差，能闻到轻微异味。养殖场东侧的村灌溉河实际上是垂钓中心，现场发现有许多垂钓者，没有发现水体发黑发臭。1家未禾禾源农业的生态养殖鱼塘已于2023年8月关闭。	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	1.对猪舍加大除臭剂喷洒次数，严封闭猪舍，减少臭味影响。 2.加强日常监管，严格落实环保措施。	未办结	无

		重，七八月份水体发黑发臭。								
85	X3AH 202411 190007	符离镇横口村山琛石灰窑南侧约 30 米丁某装院内及西南方向 300 米处，长期存在 3 个无环保手续露天加工石料厂，物料露天堆放，填埋垃圾，利用挖掘机破坏山体，夜间生产扬尘和噪音扰民。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	经现场核查，丁某装院内有少量修路产生的物料，已覆盖。西南方向 300 米为高皇山矿山修复项目。未发现 3 个无环保手续露天加工石料厂。	部分属实	整改措施落实到位，减少对环境的影响。	对丁某装院内物料进行清理。继续对该区域进行巡查，发现问题及时进行处理。	未办结	无
86	D3AH 202411 190047	山香路 218 号蚌埠容盛广告标识有限公司不定期将大量废墨水，倒入该厂门口下水道以及厕所（该厂每个机器旁边有小废墨桶）；切割亚	蚌埠市 高新区	群众身边的生态环境问题	经查，“蚌埠容盛广告标识有限公司”位于蚌埠高新区山香路与兴中路交叉口东南侧 100 米处，名为“蚌埠市高新区盛世荣耀广告经营部”，负责人万某航。该公司主要从事广告设计、广告制作等，现场主要经营设备有 UV 喷印机 7 台，亚克力雕刻机 5 台，其中，亚克力切割机配套有废气收集及活性炭处理设施，废墨水桶交由蚌埠吉盛生态环境科技有限公司进行规范处置，但该公司未提供证照、环评等审批手续，经对现场及厂门下水道排查，未发现废墨水倒入下水道及	部分属实	进一步规范经营行为，减少对周边群众环境的影响。	1.责令该公司 90 日内将场地所有生产设备搬离。 2.逾期未完成整改，将依法清理取缔。	阶段性办结	无

		克力板材时产生的异味废气直排外环境，生产期间污染防治设施未正常运行。			厕所的情况。按照“散乱污”整治原则，属于取缔类作坊。					
87	D3AH 202411 190044	大洪山林场承包商马某翔在磨山北侧破坏林地违建厂房，不定期生产时有异味扰民。	蚌埠市禹会区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，反映的马某翔实为马某祥，于2009年3月、2013年2月与原怀远县大洪山国营林场签订林地承包协议，承包年限30年，承包小磨山区域共计477亩林地用于种植经济林木和养殖，2011年至2014年，陆续建设林业管护用房及用于养殖的厂房、饲料库房及其他配套设施，期间种植冬青、石榴、枣树等经济树种。2016年12月新办安徽新兴综合养殖有限公司，养殖羊约2000余只。2020年，由于市场价格波动和动物防疫养殖证到期后，不再继续养殖。2022年10月，马某祥将闲置的羊舍、饲料仓库等借用其侄子马某贵存储堆放洗洁精、饲料和酒糟等。2024年10月中旬，大洪山建管委在日常巡查中发现，该区域内有大型车辆向马某祥林业设施用地院内运输，2024年10月31日，经现场核实情况并约谈了马万祥，要求其立即整改并清理，当事人表示立即清理。截至目前，已全部清理完毕。经禹会区自然资源和规划部门“国土调查云”现场查询核实后，该处为农业设施用地，厂房为养殖用的羊舍、牛舍及饲料存放间，初步判断该处建筑开始建设时间于2011年，“二调”“三调”土地地类均为设施农业用地，未发现后期扩建和侵占林地</p>	部分属实	进一步加强日常巡查和监管，对于承包林地造林的承包户加强宣传教育，严禁超范围经营，对发现问题立即立行立改。	立行立改，已整改并清理完毕。	已办结	无

					迹象。					
88	D3AH 202411 190055	蚌山区新新家苑小区业主砍伐小区内部绿化带植物，产生噪音扰民。	蚌埠市蚌山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月20日，蚌山区工作人员到现场核查，经对小区排查和走访小区居民，未发现砍伐小区内部绿化带植物及噪声扰民情况。	不属实	无	无	已办结	无
89	X3AH 202411 190057	蚌埠市固镇县三星纸业有限公司，废水氨氮超标排放；违规设置排放口；未编制突发环境事件应急预案并备案；生产废气处理效能不高，散发刺鼻异味扰民。	蚌埠市固镇县	群众身边的生态环境问题	经查，反映的为蚌埠三星纸业有限公司，法人代表蒋某军。2024年11月21日固镇县生态环境分局现场核查，该公司生产废水为造纸废水、锅炉软水制备排水、冲洗废水。生产废水经厂区自建污水处理站处理后，单管送至固镇经济开发区污水处理厂。废水总排口处已安装自动在线监控设施并与生态环境部门联网，检测因子为COD、氨氮、总氮、pH值，设备已经过省计量院量值溯源，并每月进行比对检测，检查未发现日均值超标情况。该公司共设置有2个废气排放口、1个废水排放口和1个雨水排放口，其中废气排放口分别为沼气锅炉废气排放口以及生物质汽化炉废气排放口，实际建设与排污许可证一致。该公司已编制突发环境事件应急预案，风险等级为一般环境风险，于2023年6月28日在固镇县生态环境分局备案，备案编号为340323-2023-009-L。该公司生产废气为沼气锅炉废气以及生物质汽化炉废气，沼气锅炉废气污染物种类为林格曼黑度、氮氧化物、颗粒物、二氧	部分属实	加快污水处理设施废气提升改造进度，确保各类污染物达标排放。	固镇县生态环境分局将督促三星纸业加强环境管理，加快污水处理设施废气提升改造进度，确保各类污染物达标排放。	未办结	无

					化硫，废气处理工艺为低氮燃烧；生物质汽化炉废气污染物种类为氨（氨气）、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度，二氧化硫，废气处理工艺为SNCR-SCR+布袋除尘+水喷淋塔。现场检查时废气处理设施正在运行。该公司生物质汽化炉废气排放口已安装自动在线监控设施并与生态环境部门联网，检测因子为氮氧化物、二氧化硫、颗粒物，检查未发现日均值超标情况。固镇县生态环境分局于11月1日对该公司检查时发现其污水处理站厌氧塔出水口处存在破损，且污水池加盖不完全问题。目前企业已采取应急措施，对污水处理站厌氧塔出水口处进行密闭，并制定污水处理设施废气处理提升计划。					
90	X3AH 202411 190061	举报人认为五河县城投公司违规在怀洪新河坝内、东刘集水厂取水口附近安装水面围网约一千亩地进行非法养殖。	蚌埠市 五河县	群众身边的生态环境问题	经查，反映的为五河县城建设投资经营有限责任公司全资子公司五河县兴五生态环境治理有限公司（以下简称“兴五公司”），该公司在五河县东刘集镇武圩村和乔集村南侧怀洪新河浅滩洼地、淤泥沉积、水流较小区域实施增殖放流项目，养殖区总面积约1000亩。计划增殖放流花鲢、白鲢鱼苗，采用不投饵料，鱼苗自然生长方式养殖，主要目的是通过花鲢、白鲢等鱼种净化水质。为了便于管理，防止偷盗行为，兴五公司在养殖区域设置了拦网，目前尚未正式投放鱼苗。2024年11月19日，蚌埠市五河县生态环境监测站分别在养殖区内、养殖区上游500米处、养殖区下游500米处采集水样，检测结果养殖区内高锰酸	部分属实	已建拦网取缔完成。	已责成五河县城建设投资经营有限责任公司拆除已建拦网，取消养殖计划，恢复原状，目前已开始拆除工作。	阶段性办结	无

					盐指数 4.0mg/L、化学需氧量 12mg/L、氨氮 0.376mg/L、总磷 0.07mg/L; 上游 500 米处高锰酸盐指数 4.0mg/L、化学需氧量 10mg/L、氨氮 0.301mg/L、总磷 0.08mg/L; 养殖区下游 500 米处高锰酸盐指数 3.8mg/L、化学需氧量 12mg/L、氨氮 0.456mg/L、总磷 0.10mg/L。根据检测结果, 对照《地表水环境质量标准》, 水质类别均为II类 (高锰酸盐指数≤4.0mg/L、化学需氧量≤15mg/L、氨氮≤0.5mg/L、总磷≤0.1mg/L)。					
91	X3AH 202411 190023	蚌埠市经开区瀚林华府三区1号楼底商品尚楼饭店, 私设油烟管道, 将未经处理的油烟直排外环境, 油烟扰民。	蚌埠市蚌山区	群众身边的生态环境问题	经查, 反映的品尚楼饭店营业执照名称为蚌埠市蚌山区尚谷宴茶餐厅, 该饭店证照齐全, 在店铺北侧有管道, 出口朝向西面, 用于排放净化后的油烟, 不存在私设油烟管道情况。该饭店已安装 5 个油烟净化设备, 检查时发现 5 个均处于故障状态, 无清洗记录。经第三方技术人员调试后, 4 个净化器已可以正常工作, 1 个净化器因高压电源损坏。	部分属实	该饭店油烟净化设施正常运行并定期清洗, 避免油烟扰民。	要求该饭店于 2024 年 11 月 30 日前, 对故障油烟净化设备完成维修并确保可以正常开启使用, 待维修后对油烟净化设备统一进行清洗, 并登记在册。	未办结	无
92	D3AH 202411 190067	正午镇遵化村无名搅拌站, 有扬尘污染。	阜阳市颍东区	群众身边的生态环境问题	群众反映的“无名搅拌站”位于正午镇遵化村安徽伟虎建材科技有限公司院内, 该公司因经营不善于 2022 年 2 月 15 日停产。2024 年 3 月 10 日, 该公司将厂房租赁给周某建设混凝土搅拌项目。经核查, 该混凝土搅拌生产加工点, 不在住建部门布点规划范围内, 无相关许可手续、未配套污染防治设施。	属实	依法进行处置。	依法依规拆除生产设备, 清理厂区内物料。	未办结	无
93	D3AH 202411	文化路融创融公馆小区一期	阜阳市颍州区	群众身边	经核查, 融创融公馆小区南侧文化路段因靠近学校区域, 上学和放学期间部分流动摊贩聚集	属实	加强管理, 有序	1.2024 年 11 月 20 日, 对该文化路段流动商贩进行劝离清	阶段	无

	190048	南侧，流动摊贩产生油烟和噪音扰民。		的生态环境问题	摆摊，个别摊点油烟和噪声扰民。		经营。	理，目前已无流动商贩经营。 2.划定潮汐摊点区域，引导流动摊贩有序、规范经营。并要求潮汐摊点管理者加大巡查管控力度，规范经营时间，防止油烟、噪声扰民。	性 办 结	
94	D3AH 202411 190039	界首路农贸市场污水直排周边老泉河，污染河水水质。	阜阳市 颍泉区	群众身边的生态环境问题	经核查，界首路农贸市场位于颍泉区老泉河西路与界首路交叉口东北角，始建于2013年，占地面积约6000平方米，共建有经营用房91间约1000平方米，钢构棚9个约900平米。市场内污水主要来源于活禽和鲜鱼售卖宰杀过程，污水全部汇入内部下水道后排入老泉河西路市政污水管网，进入阜阳市泉北污水处理厂处理，现场未发现界首路农贸市场污水直排老泉河问题。	不 属 实	界首路农贸市场污水全部排入市场污水管网。	中市街道办事处和颍泉区城市管理局加强界首路农贸市场监管工作，督促市场管理人员做好市场内活禽和鲜鱼宰杀废水收集和管网疏通工作，确保市场内污水全部排入市政污水管网。	已 办 结	无
95	X3AH 202411 190100	界首市官星环保科技有限公司：1.污泥储存和处置不规范，存在污泥进入农田充当肥料现象；2.举报人认为把污泥还田不合理，环评审批不合规。	阜阳市 界首市	群众身边的生态环境问题	经核查，界首市官星环保科技有限公司位于界首市西城邻避产业园1号，已取得环保审批、验收手续，办理排污许可证，建设有一条污泥处置生产线和一条培植土生产线。2024年11月21日现场检查时，该公司污泥处置生产线未生产，废气处理设施正常运行；培植土生产车间进出大门密闭不完全，车间内存放70吨培植土，未发现污泥进入农田充当肥料的现象。按照其环评及批复要求，该项目产品为培植土，执行《城镇污水处理厂污泥处置 园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）标准，用于园林绿化，未审批其用于还田，环评审批无不合规问题。	部 分 属 实	污泥处置利用规范。	加大对该公司的执法监管力度，严格要求该公司规范储存处置污泥，坚决杜绝环境违法现象。	未 办 结	无

96	X3AH 202411 190112	临泉县十字河水异味难闻；县城区域雨污管道混接，污水直排河流，污染泉河、流鞍河。	阜阳市 临泉县	涉及公共利益的生态环境问题	<p>1.信访反映的“十字河”位于临泉县老城区，全长4450米，最终汇入泉河。2019年以来，临泉县针对老城区十字河异味问题，采取沿河排水口截污、河道清淤等措施，消除十字河水体黑臭现象。通过调阅十字河2024年以来每月水体取样检测报告，未出现水体黑臭现象。</p> <p>2.近年来，临泉县为解决县城老城区雨污管网混接问题，实施了部分雨污分流改造工程，目前仍在推进。十字河流域是雨污合流区域，沿岸虽然进行了截污，但在极端降水或连续降水时期，还存在生活污水溢流入河现象，短时间内影响泉河部分水体水质。流鞍河支流桃园河是十字河上游来水方向，不存在十字河污水进入流鞍河污染水体水质现象。2024年11月8至10日，临泉县组织人员对十字河全线开展排查，未发现有污水直排入河现象，泉河、流鞍河水质检测均值满足地表水断面考核标准。</p>	部分属实	消除水体黑臭。	<p>1.加强十字河日常养护，建立长效机制，定期巡查，极端天气，采取应急措施，减少管网内污水存量，有效管控污水溢流入河；加强十字河沿线雨污管网清淤检查和修复工作。</p> <p>2.十字河河道治理已完成，加强河道沿岸的排水口巡查排查，如发现旱天污水入河现象，及时溯源整治。</p> <p>3.加强日常执法，对沿线餐饮企业、住宅小区等排水户排水行为开展执法，对违法排水行为依法进行查处。</p>	阶段性办结	无
97	D3AH 202411 190042	会龙乡芦庄村村委会北侧1公里、Y056乡道东侧占地面积3亩左右的无名养殖场，粪便直排附近农田和多条河沟，异味	阜阳市 阜南县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，信访反映问题为阜南县红伟家庭农场，位于阜南县会龙镇闫庙村小聂庄自然庄，建有畜舍牛舍3栋、贮粪场约130m²、沉淀池约6m³，现存栏黄牛31头、山羊33只，畜舍东侧水沟排有少量牛粪，周围有轻微异味。</p>	部分属实	消除恶臭异味污染。	<p>1.对牛舍周围垃圾杂物及水沟牛粪进行清理，根据需求扩建沉淀池。</p> <p>2.加强巡查管理，发现问题整改到位</p>	未办结	无

		严重。								
98	D3AH 202411 190009	<p>投诉人对受理编号 D3AH202411070039 的信访件不认可：</p> <p>1.调查核实情况中”拓宽面积约 4 平方米（长 4 米、宽 1 米）“与实际不符，实际拓宽长约 100 米、宽约 4 米；</p> <p>2.处理和整改情况中“对该沟内填平拓宽区域进行清挖，针对开挖情况规范处置”不满意，实际仅清挖 10 分钟，处理了一个角落，拍照后离开。</p>	阜阳市 临泉县	群众身边的生态环境问题	<p>群众举报的“坑塘”为杨桥镇七里行政村东竹园自然村村内干沟，长约 61 米、宽约 4 米。该沟东西走向，南侧和北侧各有 3 户居民住宅。2024 年，该沟北侧最东户居民王某某为拓宽出行道路，将混凝土废料倾倒在干沟内用于拓宽出行道路，面积约 4 平方米（长 4 米、宽 1 米）。2024 年 11 月 15 日，王某某将倾倒的混凝土废料清挖转运至建筑垃圾处置公司综合利用。经查，该沟地类性质为农村宅基地，沿沟道路增加混凝土路面符合村庄规划要求。</p>	部 分 属 实	混凝土废料等处置规范。拓宽道路符合村庄规划要求。	2024 年 11 月 23 日，杨桥镇已委托第三方机构钻孔取样勘察，下一步根据勘察结果，合理合规处置到位。	未 办 结	无
99	D3AH	投诉认为颖上	阜阳市	涉及	2024 年 5 月 30 日颖上惠禾医院有限公司向	部	依法依规	再次向颖上惠禾医院有限公	阶	无

	202411190016	<p>县生态环境分局：1.超时限办理颍上惠禾医院有限公司的环评表，5月30日受理，7月11日发布批前公示未收到异议，但8月18日向企业发送退回函，行政许可程序不合规；</p> <p>2.违反行政审批关于一次性告知需要补充材料的制度；</p> <p>3.在批前公示期结束后，生态环境分局要求企业提供符合所在地整体规划的证明，所在地管委会认为园区规划已公开无义务</p>	颍上县	规划政策方面的问题	<p>阜阳市颍上县生态环境分局报送了《颍上惠禾精神专科医院项目环境影响报告表》，阜阳市颍上县生态环境分局对所缺材料当场进行了一次性告知后，随后容缺受理了该项目，并按照审批程序规定，依次进行了审查、委托技术评估、现场踏勘、公示（2024年7月11日），2024年8月18日阜阳市颍上县生态环境分局将该项目《报告表》予以退回处理，受理时间超出了环评报告表办理时限。受理审批人员简单认定该项目为环境敏感项目且选址为工业用地，不符合建设项目审批条件，导致出现不合理审批要求。</p>	分属实	行政审批。	<p>司建设单位说明审批办理流程及所需基础支撑材料，并进一步优化许可事项办事流程；加强事项受理人员业务培训，提升审批服务质量。</p>	阶段性办结	
--	--------------	---	-----	-----------	---	-----	-------	---	-------	--

		提供证明，举报人认为生态环境分局要求不合理，擅自提高审批门槛，增加审批材料。								
100	X3AH 202411 190011	二里新村清河小学助教楼排污主管道长期淤塞，未及时清理，产生异味扰民，下雨时污水向外漫溢。	阜阳市 颍州区	群众身边的生态环境问题	经核查，清河小学助教楼位于清河东路清河小学东侧沿街楼，因下水道堵塞导致生活污水溢流。2024年11月3日，文峰街道办事处安排专用吸粪车对清河小学助教楼排污管道进行了疏通清理；11月8日，对一楼排污管道渗漏处进行维修；11月20日雨天，文峰街道办事处再次对助教楼排污管道进行巡查，未发现生活污水渗漏现象。	部分属实	无生活污水溢流问题。	督促社区保洁责任人定期巡查，发现排污管道堵塞、污水渗漏等及时上报处置。	阶段性办结	无
101	X3AH 202411 190051	1.卧龙山东路与谢二北村交界处，露天菜市场、占道经营的餐馆等导致环境脏乱差；2.谢家集街道谢二北村和矿西北村段环境脏乱差，几处公厕无人	淮南市 谢家集区	群众身边的生态环境问题	1.卧龙山东路菜市场已于2022年底被取缔，现并无露天菜市场。因卧龙山东路紧靠谢二东村、谢二北村等小区，人员较为密集，常有流动摊点在此占道经营，沿路个别餐馆和店铺存在出店经营现象，加上此处正在进行老旧小区改造施工，因此导致环境脏乱差。 2.谢二北村、矿西北村共有公厕4处，其中1处位于谢家集街道办事处附近，为环卫处管理，有专人打扫，环境卫生良好。另外三处分别位于矿西北村停车场后、谢二北村7栋东、谢二北村15栋东，为东华物业公司打扫。因为谢二北村、	属实	加强城市管理，切实提升群众身边居住环境。	1.谢家集街道组织人员加强宣传引导，积极引导流动摊点入市经营，严禁店铺出店经营，防止乱倒泔水和垃圾的现象发生。 2.谢家集街道督促东华物业公司加大对公厕及周边环境的保洁力度，切实提升群众身边居住环境。 3.谢家集街道对错接的雨污水管网采取针对性工程措施，	未办结	无

		<p>打扫，铁路连接街道办事处附近污水雨水管道混流，臭味难闻；3.卧龙山东路沿路烧烤店、小吃摊等泔水全部倒入下水管道，人行道污染严重，气味难闻。</p>			<p>谢二西北村近期正在进行老旧小区改造，造成该三处公厕停水，打扫不及时，环境脏乱差。谢家集街道办事处附近明渠段污水雨水管道混流，存在生活垃圾。</p> <p>3.卧龙山东路商铺门前建有污水管网，沿街店铺产生的污水已排入污水管网，但存在个别店铺和摊点将泔水直接倒入路面下水道的现象。</p>			实现雨污分流。		
102	X3AH 202411 190056	<p>淮南市寿县一诺再生资源有限公司，随意堆放建筑垃圾和废渣，部分建筑垃圾堆放在厂旁农田灌溉渠内；在碎石和混凝土加工过程中破坏植被导致水土流失；噪声和粉尘污染严重；生产废水</p>	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	<p>安徽省寿县一诺再生资源有限责任公司位于安徽省淮南市寿县工业园区九里路西侧，该公司建筑垃圾、废料再生资源综合利用建设项目环境影响报告表于2020年6月16日通过淮南市生态环境局审批（寿环评〔2020〕9号），于2020年10月通过建设项目环保设施竣工阶段性自主验收，于2023年4月12日办理固定污染源排污许可登记备案。</p> <p>1.现场检查时，该公司未生产，厂区东侧有建筑垃圾露天堆放，面积大约15平方米；厂区南侧有碎石子、石粉露天堆放，面积大约200平方米。</p> <p>2.该公司现仅有碎石生产线，原水稳生产线已被拆除。现场发现，该公司大门外东侧有部分</p>	部分属实	<p>加大环境监管力度，发现环境违法行为依法查处。</p>	<p>1.该公司已将露天堆放物料进行清理，同时寿县生态环境分局已对该公司环境违法行为进行立案。</p> <p>2.督促该公司对被占用的农田复垦。</p> <p>3.寿县生态环境分局将组织第三方检测公司对该公司进行监督性检测，待公司正常生产后及时检测。</p>	未办结	无

		直排周边沟渠。投诉人认为环评手续不合规。			<p>农田（约 15 平方米）被碎石子和运输车辆占用。</p> <p>3.经调阅该公司环评相关手续，该公司生产废水设置污水处理设施（三级沉淀池）处理后回用于生产工序，不外排；车辆冲洗平台配套建设沉淀池，并设置管网将冲洗废水通入污水处理设施（三级沉淀池）处理；生活污水排入厂区内化粪池预处理后，通过园区市政污水管网排入寿县污水处理厂进行处理。执法人员沿该公司周边排查，未发现生产废水排放的现象。</p>					
103	X3AH 202411 190034	凤台生物质发电有限公司，批建不符，大量原材料露天堆放，排放不达标废气。	淮南市 凤台县	群众身边的生态环境问题	<p>信访反映的风台生物质发电有限公司全称为凤台中电生物质发电有限公司，位于凤台县杨村镇。该公司项目环境影响报告书于 2016 年 7 月 15 日通过淮南市环境保护局批复（淮环复〔2016〕22 号），于 2020 年 12 月完成建设项目环保设施竣工自主验收，于 2022 年 3 月办理了排污许可证。</p> <p>该公司已于 2024 年 2 月 29 日停产，于 2024 年 3 月 26 日向淮南市生态环境局申请关停烟气污染物自动监控系统，2024 年 3 月 29 日经淮南市生态环境局批准后暂停烟气污染物自动监控系统。经调阅资料及现场查看，该项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治污染设施建设内容与环境影响报告书批复中规定的内容相符，未发现新建、改建、扩建项目。</p> <p>现场检查，未发现厂区内有原材料露天堆放的情况，经调阅该公司重点排污单位自动监控与基础数据库系统（国发 4.2 平台）营运期相关数</p>	部分属实	持续加大监管和巡查力度，强化企业停工停产期间日常管理。	凤台县生态环境分局督促凤台中电生物质发电有限公司认真履行主体责任，强化停工停产期间日常管理，待企业复工复产后，持续加大监管和巡查力度，进一步提升企业规范化管理水平。	已办结	无

					据，发现2024年1月31日18:54-19:59分二氧化硫、氮氧化物数据间断超标，公司采取加大脱硫系统（半干法脱硫）熟石灰溶液投入、脱硝系统（SNCR脱硝）尿素溶液投入及更换燃料品类（玉米秸秆）的措施后数据恢复正常，当天的在线数据（小时均值及日均值）达标排放。					
104	X3AH 202411 190033	大通区佳欣砖厂、众建砖厂脱硫设施不达标，原辅材料露天堆放，粉尘污染扰民。	淮南市大通区	群众身边的生态环境问题，涉及利益纠纷问题	<p>信访反映的“佳欣砖厂、众建砖厂”分别为淮南市宇佳欣建材有限责任公司和淮南市众建新型建材有限公司。</p> <p>1.淮南市宇佳欣建材有限责任公司年产1.2亿块全煤矸石烧结空心砖项目环境影响报告表于2015年4月21日获原淮南市环境保护局批复（淮环表批〔2015〕16号），实际建成一条产能6000万块生产线，2017年12月16日项目通过建设项目环保设施竣工验收，2023年4月18日办理了延续排污许可证。</p> <p>现场检查，未发现该公司厂区内有煤矸石露天堆放，厂区内堆放的黄土已绿化管理，取土作业面有少量黄土临时堆放。</p> <p>2.淮南市众建新型建材有限公司年产8000万块煤矸石、粉煤灰和紫砂岩隧道窑生产项目环境影响报告表于2012年7月23日通过原淮南市环境保护局批复（淮环表批〔2012〕60号）；2018年8月2日项目通过建设项目环保设施竣工验收，2023年4月18日办理了延续排污许可证。</p> <p>现场检查，该公司厂区西侧临时堆场有煤矸石和</p>	部分属实	强化对砖瓦窑行业的现场管理，落实扬尘管控工作，降低对周边环境的影响。	大通区生态环境保护综合行政执法大队督促两家公司进一步落实扬尘防控主体责任，加强物料管理，对不能及时入库的物料采取覆盖措施，对厂区道路加强清扫保洁。	已办结	无

					<p>黄土露天堆放，已进行覆盖，但厂区道路有积尘，清扫保洁不到位。</p> <p>3.调阅两家公司近三个月污染源自动监测数据，未发现颗粒物、二氧化硫、氮氧化物污染物日均值有超标排放的情形。</p>					
105	X3AH 202411 190031	凤台县龙恒机械配件有限公司，批建不符，电频炉夜间生产时不使用废气收集设施，扬尘污染扰民。	淮南市 凤台县	群众身边的生态环境问题	<p>经核实，凤台县龙恒机械配件有限公司（以下简称龙恒机械），位于凤台县经济开发区芦塘社区二队，龙恒机械机械零件制造加工项目于2019年11月取得凤台县生态环境分局环评批复（凤环表批〔2019〕35号），于2019年12月通过建设项目环保设施竣工验收，2020年5月取得排污许可证。</p> <p>该项目实际建设内容及规模为：租赁钢结构厂房1栋、面积约1500平方米，成品及原料仓库1栋（面积约500平方米），4层办公楼1栋（面积约500平方米）以及围墙、门房、大门、厂区道路等附属设施，建成1000吨/年机械零件制造加工生产线一条，配套建有公用工程（供电、给排水）和环保工程（废气、废水、一般工业固废、危险废物、生活垃圾、噪声等治理或处置设施）。现场未发现有新建、改建、扩建项目。</p> <p>该项目废气污染防治设施为：真空浇铸废气采取水浴除尘装置+活性炭吸附+UV光解净化装置+15m高排气筒达标排放；中频炉烟尘采取集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒达标排放；砂处理粉尘采取集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒达标</p>	部分属实	强化巡查检查力度，督促企业加强设备、设施维护保养和管理，确保污染治理设施正常运转，污染物稳定达标排放。	凤台县生态环境分局督促凤台县龙恒机械配件有限公司立刻将生产厂房进行密闭；对砂处理工序提升机设备进行维修。	已办结	无

					<p>排放;抛丸粉尘采取自带布袋除尘器+15m高排气筒达标排放;无组织废气采取车间排气扇+厂区定期洒水抑尘处理。</p> <p>废水污染防治设施:冷却塔排污水直接排入开发区内雨水管网;生活污水经化粪池处理后定期清掏还田。固废污染防治设施:中频炉炉渣、除尘器收集粉尘综合利用,作为铺路材料外售;抛丸产生的碎屑进行回炉再利用;废活性炭委托第三方有资质单位处置;生活垃圾存放厂区垃圾桶,由环卫部门定期清运。</p> <p>噪声防治设施:选用低噪声设备,采取减震、消声、厂房隔音等措施。</p> <p>夜间检查发现,企业中频炉正在使用,污染治理设施已开启;真空浇筑、抛丸、砂处理等工序未进行生产,污染治理设施均能正常开启。但企业生产厂房多处窗户开启,未密闭;砂处理工序提升机设备存在漏砂现象。</p>					
106	X3AH202411190046	<p>投诉人对受理编号X3AH202411070004的信访件处理和整改情况不认可,投诉人认为是厂中厂的车间擅自增加</p>	淮南市潘集区	群众身边的生态环境问题	<p>经核查,潘集区无龙翔机械有限公司,信访投诉的应为淮南市龙强机械制造公司,该公司位于潘集区经济开发区(北区),该公司机械配件加工项目于2003年编制了《建设项目环境影响评价报告表》,并于2003年11月17日经原淮南市环境保护局审批,2010年通过建设项目环保设施竣工验收。</p> <p>现场检查时,该公司厂内并无破碎机等设备,在西南处厂房发现有一台摇床设备,用于分离铁、</p>	部分属实	<p>加强对企业的监督检查,发现环境违法行为依法查处。</p>	<p>潘集区生态环境分局督促淮南市龙强机械制造公司加强对空余厂房的管理,不得擅自租用给无相关资质的单位及个人从事生产作业,并要求淮南市龙强机械制造公司租赁空余厂房时需向潘集经济开发区管委会进行报备。</p>	已办结	无

		混凝土破碎和煤矸石破碎机，无环保手续，粉尘污染严重。			铜、铝等，场地堆放了大量废铁和废铜原料。经现场核实，2024年10月20日淮南市龙强机械制造公司将一闲置厂房（面积约300平方米）租赁给卢某用来收购废铁、铜、铝等废品，通过摇床设备对收购的废品进行分离，分离过程中会产生扬尘和噪声。目前卢某已对租用的厂房退租，摇床设备已拆除。 经进一步核实，淮南市龙强机械制造公司厂区西南角空余厂房曾租赁给他人建设石子破碎生产线，2024年4月份潘集经开区管委会已依法对破碎生产线进行取缔，目前该处厂房处于闲置状态，厂房内无加工设备、生产物料等。					
107	X3AH 202411 190010	淮南市交警车辆管理所南侧沟渠，被长期倾倒生活污水和生活垃圾，导致水体发黑发臭。	淮南市田家庵区	群众身边的生态环境问题	经核查，信访反映的淮南市交警车辆管理所南侧沟渠名为官集大涧沟，西起建兴路，东至龙王撒洪沟，长度约2公里，主要承担周边雨水泄洪任务。2024年6月至7月，经开区管委会曾对该沟进行了清淤整治，沟道水质得到明显改善。现场核查时，发现车管所南侧部分渠段内存在少量生活垃圾随意丢弃、汽配城下沉广场部分生活污水排入沟渠内现象。	属实	加强日常巡查，发现丢弃、倾倒垃圾现象及时处理。	1.经开区管委会已组织对沟渠内生活垃圾进行清理，并在车管所南侧设置了禁止随意丢弃垃圾的警示牌。 2.正在制定汽配城下沉广场生活污水收集方案，防止生活污水排入沟渠。 3.经开区管委会计划组织人员对沟渠底泥开展清挖工作。	已办结	无
108	X3AH 202411 190006	1.淮南市寿县金源食品有限公司，废水长期偷排至厂外水塘内，废气	淮南市寿县	群众身边的生态环境问题	1.安徽金源食品有限公司位于淮南市寿县瓦埠镇瓦埠村东侧，该公司扩建水产品深加工技改项目环境影响报告表2013年通过原寿县环境保护局（寿环评〔2013〕10号）批复，于2015年9月通过建设项目环保设施竣工验收；该公司有机	部分属实	加大对两家公司的日常监管力度，发现环境违	1.安徽金源食品有限公司恢复正常生产后，寿县生态环境分局将组织第三方检测公司对该公司废水进行检测，根据检测结果做进一步处理。	已办结	无

		<p>超标排放；2.寿县明英新型墙体材料有限公司，批建不符，废气超标排放，大量废弃物和灰渣露天堆放，厂区未进行雨污分流，废水外溢至厂外。</p>		<p>题，涉及利益纠纷问题</p>	<p>蔬菜加工项目环境影响报告表于2015年通过原寿县环境保护局批复（寿环评〔2015〕31号），于2017年3月通过原寿县环境保护局建设项目环保设施竣工验收。</p> <p>现场检查时，该公司未生产，污水处理设施保持正常使用，废水自动在线监控设施正在运行，未发现废水偷排水塘情况；该公司建有一台4蒸吨天然气锅炉，检查时未使用。</p> <p>2.寿县明英新型墙体材料有限公司位于淮南市寿县窑口镇工业园区，年产新型墙体砖15万立方米。该公司新型墙体材料制造项目环境影响报告表于2011年9月5日通过寿县生态环境部门批复，于2017年5月完成建设项目环保设施竣工验收，于2020年8月申领了排污许可证。</p> <p>该项目以粉煤灰、水泥、生石灰为原料，主要生产蒸压粉煤灰砖，生产工艺为破碎、粉磨、配料、搅拌、浇注、蒸压、养护，生产环节配套安装有布袋除尘器和水膜除尘器。现场未发现新建、改建、扩建项目。该公司建有雨水收集池，雨水收集后用于厂区洒水和制浆，生活污水经污水管网收集后通过日处理10吨的生活污水一体化机处理后用于制浆，不外排；灰渣在棚内堆放。该公司建有一台6蒸吨生物质锅炉，2024年11月23日寿县生态环境分局委托第三方检测公司对锅炉废气进行采样检测，目前检测报告尚未出具。</p>	<p>法行为将依法查处。</p>	<p>2.寿县生态环境分局督促寿县明英新型墙体材料有限公司立行立改，目前已完成整改。</p> <p>3.寿县生态环境分局加大对两家公司的日常监管力度，发现环境违法行为将依法查处。</p>		
--	--	--	--	-------------------	--	------------------	---	--	--

					现场检查，该公司原料库大门及库体多处破损；公司西侧空地上堆放有空气砖边角料，部分未覆盖；未发现废水外溢至厂外情况。寿县生态环境分局已对该公司环境违法行为立案查处。					
109	X3AH 202411 190004	淮南市凤台县张集矿、张集北矿，大量原煤和矸石露天堆放，厂区雨污未分流，煤泥废水未经处理直排外环境。	淮南市凤台县	群众身边的生态环境问题	<p>张集煤矿隶属于淮南矿业（集团）有限责任公司，采用一矿两井管理模式，分为中央区和北区两对井，井下生产系统、地面生产系统及辅助生产系统均相对独立，中央区（张集煤矿）现核定生产能力 750 万 t/a，2001 年 11 月正式投产；北区（张集煤矿二期）现核定生产能力 480 万 t/a，2006 年 9 月正式投产。</p> <p>张集煤矿中央区、北区原煤储存在封闭式圆筒仓内，通过铁路进行运输，原煤不落地。张集煤矿中央区、北区储煤场均建有防风抑尘网工程（2018 年 11 月建成投用），中央区防风抑尘网总长及高度为 596 米、10.3 米，北区防风抑尘网总长及高度为 860 米、12 米。两区抑尘网架构是在钢筋混凝土基础上修筑挡墙，挡墙之上搭建钢架结构，用以安装抑尘网片，网片选用厚度 0.8 毫米、开孔率 35%且表面经静电蓝色喷塑处理的镀锌网板，可有效解决储煤场扬尘污染问题。</p> <p>张集煤矿中央区、北区分别建有防尘抑尘网+围挡块煤矸堆场和封闭式大棚，用以堆放煤矸石。张集煤矿与淮南市隆盛达实业有限责任公司签订处置协议，中央区、北区煤矸石不落地、随落随走，由隆盛达公司外售用于制砖。</p>	部分属实	加大对两家公司的日常监管力度，发现环境违法行为将依法查处。	凤台县生态环境分局督促企业立刻将脱落抑尘网重新覆盖，加强储煤场巡查，发现抑尘网脱落等问题要及时进行处置。	已办结	无

				<p>张集煤矿北区、中央区分别于2022年和2023年实施雨污分流及完善工程，北区新构污水管网1405米，新修窨井80个，新建化粪池4座，疏通排水管网6500米，新建雨水排水沟400米；中央区重构污水管网3715米，新修窨井125个，新建化粪池3座，疏通原有排水管网3000米，新建排水沟1944米；全矿井厂区实现雨污分流。</p> <p>张集煤矿分别投资2187万元和1676万元实施中央区、北区选煤厂煤泥高效清洁利用工程，中央区工程自2020年9月开始施工，2021年11月进入调试阶段，2022年3月正式投入使用；北区工程自2022年9月开始施工，2023年2月进入调试阶段，2023年3月正式投入使用。项目工艺流程是将主厂房煤泥池煤泥经高压压滤机高压压榨后进行破碎，再由皮带机转载至产品仓，与洗混煤产品掺混销售。高压压滤机滤液水进入滤液水池由滤液泵输送至净化浓缩机，净化浓缩机溢流水作为选煤厂清洁用水，清洁水再经地沟汇集后由搅匀泵输送至主厂房煤泥池重复利用，全系统形成完整洗水闭路循环。</p> <p>现场检查，张集煤矿北区储煤场临时堆放少量弃煤，采用抑尘网覆盖，但部分抑尘网脱落，未覆盖严密；张集煤矿中央区块煤矸在煤矸堆场内用防尘抑尘网严密覆盖，北区块煤矸堆放在封闭大棚内。张集煤矿、张集北矿均实行雨污分流。经对张集煤矿中央区、北区排污口进行查看，未</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					发现有煤泥废水未经处理直排外环境现象。					
110	X3AH 202411 190002	<p>投诉人对受理编号为X3AH202411040019信访件办理情况不认可；处理和整改情况中“寿县生态环境分局督促国能寿县生物发电有限公司采取如下措施：对厂区除尘器地面和料场运输道路的积尘及时清除；增加道路洒水次数；对陈旧老化的除尘雾炮予以维修，保证除尘雾炮正常运行；对符合覆盖条件的草垛进行苫盖，减少扬尘</p>	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	<p>国能寿县生物发电有限公司位于寿县双桥镇二十铺村，为生物质发电企业，于2010年经安徽省能源局核准，2011年3月正式建设，2013年8月建成并网发电，年发电量2.2亿千瓦时，主要以秸秆等生物质为原料。该公司发电工程项目环境影响报告书于2005年12月批复，2012年1月对环评进行变更，通过省生态环境厅批复（环评函〔2012〕79号）文件。变更项目主要有：对烟囱高度由120米变更为80米，发电机组由原1台25MW单级抽凝式汽轮发电机组变更为1台30MW单级抽凝式汽轮发电机组，总面积布置、污染防治措施相应发生改变；2024年7月开展烟气脱硫剂变更项目非重大变动，2024年9月完成环保自主验收；目前该公司使用2024年3月25日变更下发的排污许可证，编号：9134042278308497550001P，期限：2024年3月25日起至2029年3月24日止。该公司发电工程项目建设废气处理设施：脱硫采用液碱湿法、一炉一塔方案，并配套高效除尘除雾一体化装置，脱硝采用SNCR+臭氧氧化脱硝工艺。除尘系统为旋风分离器+布袋除尘器，烟气经除尘器处理后，经脱硫、脱硝及除尘处理。</p> <p>现场检查时，该公司30MW生物质发电机组未运行，处于停产检修状态。灰渣破碎属于该公司生物质灰渣仓储及综合利用项目，该项目的环</p>	部分属实	督促企业落实环境整改工作，强化日常监管职责，发现环境违法行为依法处理。	<p>1.寿县生态环境分局督促该公司在燃料制备区域增设雾炮、喷淋等设施，降低燃料入厂、储存及制备环节扬尘产生；针对高温料垛，待发热自燃期过后及时进行苫盖。</p> <p>2.寿县生态环境分局督促该公司积极联系第三方处置单位，对积存灰渣规范进行处置。</p> <p>3.寿县生态环境分局加大对该公司日常监管力度，发现环境违法行为依法查处。</p>	已办结	无

		产生；及时清理料场及堆场周边杂物，保持道路及场地卫生，道路及场地有序整洁”，举报人认为实际仅对物料简易覆盖，并未举一反三，整改未取得任何效果，仍存在违规灰渣破碎等问题。			境影响报告表于2024年2月份通过寿县生态环境分局批复（淮（寿）环评〔2024〕4号），根据批复要求，国能寿县生物发电有限公司在厂区南侧建设一栋800平方米的灰渣仓储车间，车间内建有一套灰渣筛分设备并配套建设了车辆冲洗平台、雾炮、喷淋设备等污染物治理设施，2024年10月31日完成建设项目环保设施竣工阶段性验收。该项目筛分生产设备未生产，该公司发电工程机组在2024年10月31日停机检修前，产生的灰渣已按照项目批复要求入库暂存和进行有效覆盖。该公司料场现场露天堆放有大量打包好的农作物秸秆，2022年10月20日淮南市发改委现场检查该公司时，检查记录中第4条要求：秸秆物料堆放密集，不应严密封盖，应加强通风、晾晒，加强巡视、测温防止碳化自燃。通过现场检查确实发现有部分高温料垛，要求现场负责人待料垛降温后进行苫盖。检查存在环境问题：一是部分料垛物料未有效覆盖，由于物料为生物质燃料，本身具有发热特性，为重点防火单位的防火安全要求，未对温度40度以上的料垛进行苫盖；二是该公司发电机组停运，厂内灰渣筛分作业处于停工状态，存在积压现象。					
111	X3AH 202411 190001	1.寿县实微万盛型塑料制品厂批建不符，配套废气收集	淮南市 寿县	群众身边的生态环境	1.安徽万盛塑料制品有限公司位于淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道16号，租赁安徽中欧户外用品科技有限公司厂房生产家电、汽车塑料配件。该公司年产120万件家电、汽车塑料配件	部分属实	加大对该公司环境监管力度，确保	1.督促安徽万盛塑料制品有限公司加强环境管理，定期对治污设施检查维护，确保污染处理设施正常使用。	未办结	无

		<p>设施未正常使用；2.寿县海大生物饲料有限公司排放异味废气；3.寿县中孚环保科技有限公司物料露天堆放，破碎粉尘收集设施不用，扬尘污染扰民；4.寿县高桥新型墙体材料厂，院内露天堆放大量渣石原料，扬尘污染扰民，内设有沥青搅拌站，无环保手续，长期污染环境。</p>	<p>境问题，涉及利益纠纷问题</p>	<p>生产项目环境影响报告表于2023年6月份通过淮南市生态环境局批复（淮（寿）环评〔2023〕43号），于2023年9月份办理了排污许可登记，于2024年1月份完成建设项目环保设施竣工阶段性自主验收。</p> <p>该项目环评批复建设内容为新建一间注塑车间26台注塑机，2台破碎机，注塑工艺采用集气罩收集+二级活性炭吸附装置+15米高排气筒排放，破碎工艺采用集气罩收集+布袋除尘器+15米高排气筒排放。该公司注塑生产设施及二级活性炭吸附设施安装了在线自动监测装置并与生态环境部门联网运行。现场检查时，该项目实际建设了16台注塑机，2台破碎机，且按照环评要求安装配套安装了废气收集处理设施，未发现批建不符情况。现场检查时有8台注塑机正在生产，配套的废气收集处理设施正常使用，破碎机未生产，现场未发现废气收集设施未正常使用情况，也未发现该项目有新建、改建或扩建的情况。</p> <p>2.淮南海大生物饲料有限公司位于淮南市寿县新桥国际产业园和谐大道28号。该公司淮南海大生物饲料有限公司年产30万吨生物配合饲料建设项目环境影响报告表于2020年4月取得寿县生态环境分局批复（寿环审〔2020〕40号），于2022年5月31日办理排污许可登记，分别于2022年8月、2023年2月完成了建设项目环保设施竣工自主验收，建设内容为新建年产30万吨生物配</p>	<p>污染防治设施正常运行。</p>	<p>2.督促淮南海大生物饲料有限公司加强生产车间现场管理，确保门窗紧闭，减少异味外溢；委托第三检测公司对废气排放情况开展检测，根据检测结果进一步处理。</p> <p>3.督促安徽中孚环保科技有限公司对物料及时清理入库，厂区加强洒水保洁，减少扬尘。</p> <p>4.加大对淮南市高桥新型墙体材料有限公司的日常巡查力度，发现环境违法行为依法查处。</p>		
--	--	---	---------------------	--	--------------------	---	--	--

			<p>合饲料生产线。该项目产生的废气主要为生产过程中冷却、制粒等工段产生的粉尘，冷却工序采用旋风+脉冲除尘设施；冷却工序产生的恶臭气体经过旋风除尘器后经过喷淋塔洗涤去除恶臭物质，通过排气筒高空排放。寿县新桥国际产业园管委会曾于2024年7月份和8月份组织第三方检测公司对该公司开展了监督性监测，监测结果显示均达标排放。现场检查时，该公司项目饲料制粒工序正在生产，配套污染防治设施正常运行，2-5层生产车间内可闻到气味，厂区外未闻到异味。</p> <p>3.安徽中孚环保科技有限公司位于寿县寿春镇九龙村203省道与纬二路交叉口斜对面，主要从事环保技术领域内的技术开发，环保新型材料制造、销售、建筑垃圾的收集、处置及综合利用等。该公司建筑垃圾及再生利用项目于2019年办理了环评审批手续（寿环评〔2019〕64号），于2020年11月完成建设项目环保设施竣工自主验收；新增年产60万吨水泥稳定土、环保新型砖项目于2022年10月份通过淮南市生态环境审批（淮（寿）环评〔2022〕73号），于2023年4月份完成建设项目环保设施竣工自主验收，于2023年5月份办理排污许可登记。</p> <p>该项目配套建设有2套布袋除尘收集处理设施，分别对破碎生产线、水稳生产线粉尘进行收集处理。现场检查时破碎生产线和水稳生产线未</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>生产。通过现场核查及调阅公司生产和污染治理设施运行台账，未发现污染治理设施不正常运行的情况。检查发现，该公司厂区南侧有物料堆放，已全部覆盖，未入库，地面存在少许积尘。</p> <p>4.淮南市高桥新型墙体材料有限公司位于淮南市寿县双桥镇孙厂村，经营范围为烧结普通砖、空心砖、多孔砖的制造、销售。该公司厂区西南侧建有堆料棚（约 500 平方米）在厂区东南侧建有沥青混凝土生产线一条。经现场核查和调阅相关资料，该公司年产 40 万吨高级公路沥青混凝土生产线项目于 2019 年 3 月 6 日在寿县发改委备案，于 2019 年 3 月 21 日通过了项目环评专家函审。该公司沥青混凝土生产线于 2019 年 3 月投资建成，建成后长期处于停产状态。现场核查，该公司未生产。</p>						
112	X3AH 202411 190058	1.寿县汇丰沥青建材有限公司废气、粉尘污染严重，无配套污染治理设施，无环保手续，大量物料露天堆放，沥青油渣埋入地下，生产时有刺鼻异味；	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	<p>1.安徽汇丰建材有限公司位于寿县炎刘镇龙楼村，主要建设沥青混凝土生产线，水泥稳定料生产线。该公司沥青搅拌站建设项目环境影响报告表 2012 年通过原寿县环境保护局批复（寿环监〔2012〕31 号），项目于 2019 年 12 月 11 日完成建设项目环保设施竣工阶段性验收，该公司非金属废料加工处理扩建项目环境影响报告表于 2022 年通过淮南市寿县生态环境分局批复（淮（寿）环评〔2022〕32 号），于 2024 年 3 月 3 日完成建设项目环保设施竣工阶段性验收。该公司已办理了排污许可证。</p>	部分属实	加大环境监管力度，确保物料入库堆放，污染防治设施正常运行。	<p>1.炎刘镇人民政府将采取强制措施对安徽汇丰建材有限公司厂区堆放的砂石物料及石料灰进行清理。</p> <p>2.寿县生态环境分局督促安徽众霸新型材料有限公司尽快完成环保设施升级改造工作。</p>	未办结	无

		<p>2.寿县安徽众霸新型材料有限公司批建不符，长期排放异味气体。</p>		<p>前期曾有群众举报该公司厂区西侧填埋沥青油渣问题，寿县生态环境分局已组织人员对该公司西侧厂区处进行挖掘，挖掘出废弃石料灰，未发现有沥青油渣填埋现象。现场检查时，该公司因经营不善等原因已于2024年7月29日停产至今，厂区内有大量砂石物料未入库堆放，部分物料未采取覆盖措施。</p> <p>2.安徽众霸新型材料有限公司位于寿县新桥国际产业园新桥大道和兴业大道交叉口，生产销售铝单板制品。该公司年产120万平方米铝单板、40万平方米烤瓷铝板、600万平方米开平、20万平方米保温一体板生产线项目环境影响报告书于2020年1月份通过寿县生态环境分局批复（寿环审〔2020〕20号），于2020年7月25日完成建设项目环保设施竣工阶段性验收。</p> <p>环评批复建设内容为新建1条金属表面喷涂+固化烘干生产线，开卷、折弯车间，钣金车间。该公司调漆、喷漆工艺采用水帘+过滤棉+水洗塔+去湿棉+活性炭+催化燃烧装置处理通过排气筒高空排放；喷粉工艺采用旋风+脉冲布袋除尘器装置处理后通过排气筒高空排放。目前实际建设了1条金属表面喷涂+固化烘干生产线，开卷、折弯车间，钣金车间，且按照环评及批复要求建设了1套水帘+过滤棉+水洗塔+去湿棉+活性炭+催化燃烧装置，1套旋风+脉冲布袋除尘器装置，未发现该项目有新建、改建或扩建的情况。现场检查</p>				
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

					时,该公司喷涂工序从2024年9月下旬开始至今,一直处于停产状态,正在对废气处理设施进行升级改造(沸石转轮+RTO)。					
113	X3AH 202411 190106	滁州市来安县 滁州铁洪轨道 车辆装备制造 有限公司环保 手续不齐全, 无排污许可 证,废水处理 设施不正常运 行,危废管理 不规范。	滁州市 来安县	涉及 利益 纠纷 问题	<p>1. “环保手续不齐全”问题调查核实情况。滁州铁洪轨道车辆装备制造有限公司,位于安徽来安经济开发区文安路8号。该公司经营铁路车辆铆焊件产品生产基地建设项目,2013年1月取得原来安县环境保护局审批意见,2018年5月通过原来安县环境保护局项目竣工环境保护工程验收,突发环境事件应急预案未备案。信访反映“环保手续不齐全”问题部分属实。</p> <p>2. “无排污许可证”问题调查核实情况。该公司排污许可为登记管理,排污许可登记编号为91341122686127796C001Y(1-1),有效期限2020年10月30日至2025年10月29日。信访反映“无排污许可证”问题不属实。</p> <p>3. “废水处理设施不正常运行”问题调查核实情况。该公司生活污水经化粪池处理后接入园区污水管网。生产废水为水洗废水,现场检查时该工段已停产一段时间,污水处理站停用,出水口已封堵,无排水痕迹。信访反映“废水处理设施不正常运行”问题不属实。</p> <p>4. “危废管理不规范”问题调查核实情况。该公司废油漆桶、废过滤网等危废贮存在危险废物贮存场所,地面进行防腐防渗处理,张贴标识标签分类贮存管理。危险废物委托滁州翔笙环保</p>	部分 属实	<p>1.督促该公司突发环境事件应急预案备案,规范贮存危险废物,及时委托有资质单位处置。</p> <p>2.加大周边企业环境监管和巡查力度。</p>	县生态环境分局督促该公司突发环境事件应急预案备案,规范贮存危险废物,及时委托有资质单位处置。进一步压紧压实县直部门的监督责任、县经济开发区的属地责任,进一步加大周边企业环境监管和巡查力度。	未办 结	无

					科技有限公司处置，2024年9月17日合同到期后未签订委托处置合同。信访反映“危废管理不规范”问题部分属实。综上所述，信访件反映问题部分属实。					
114	X3AH 202411 190063	1.九塘村兴旺圩夏季河口经常决堤，兴旺圩内动物粪便等流入七里湖，污染水质； 2.九塘村郁某在七里湖违规占地300余亩，在该土地上使用大量化肥和剧毒农药，夏季水位上涨时湖水流入圩内，导致湖水受到污染大量野生动物死亡； 3.九塘村郁某芳在七里湖违规占地余100亩，超标使用化肥农	滁州市 明光市	涉及 公共 利益 的 生 态 环 境 问 题	<p>女山湖镇兴旺圩位于七里湖边涧溪河入湖口处，面积约1200亩。该区域不在女山湖保护区核心区范围，属于保护区一般控制区，不属于禁止养殖区域。明光市组织对兴旺圩周边七里湖流域水系进行全面核查，有珍珠蚌养殖户10家，养殖面积约3270亩，属于七里湖滩涂区域，通过围坝养殖，养殖水体由围坝阻隔不与七里湖水体连通，养殖围埂不设置排放口或溢流口。珍珠养殖周期为3~5年，养殖期间需要稳定的水体水质，无需对养殖水进行更换，养殖补水主要来自天然降水，养殖活动不产生外排尾水，不会直接对七里湖水质造成影响。现场检查时，未发现有动物粪便流入七里湖现象。</p> <p>未发现符合交办件中反映的郁某；郁某芳同名有3人，都不从事珍珠养殖和种植芡实，均未发现存在违规占地养殖、种植问题，经公安部门核查也不存在捕鱼电鱼行为；排查核实郁某伟在涧溪镇七里湖水域广粮圩内经营水面160亩，确实是种植芡实，但是芡实种植过程不需要使用农药和多种化学肥料。</p> <p>为规范珍珠产业绿色健康发展，2024年9月，市农业农村局委托资质检测公司对七里湖珍珠水</p>	部 分 属 实	规范流域水产养殖经营行为，养殖水体水质符合相关标准要求。	明光市将加强监管措施，严格管控水产养殖范围。一是合理控制养殖规模，监督指导规范合理养殖投料，发展绿色生态渔业；二是加强污染排放监管，加强对兴旺圩养殖水体的监测和七里湖水体的水质监测。	未 办 结	无

		药，夏季水位上涨时湖水流入圩内，导致湖水受到污染大量野生动物死亡，同时郁某芳存在电网捕鱼行为；4.九塘村吴南组郁某伟在七里湖违规占地300余亩种植芡实，使用多种化学肥料，夏季水位上涨时湖水流入圩内，导致湖水受到污染鱼虾大量死亡。			产养殖水体开展监督检测，检测结果显示，上述水域范围养殖水体(包括兴旺圩)内水质符合《水产养殖业水污染排放标准》(DB34/4722-2024)限值要求。《标准》规定，达到一级排放标准的尾水可以排入I、II、III类功能水域。					
115	X3AH 202411 190094	滁州温氏独山种猪场，养殖粪污未经处理直排东侧下方几个池塘，水体发黑发臭；养猪场西侧道	滁州市 全椒县	涉及 利益 纠纷 问题	经查，滁州温氏畜牧有限公司全椒县独山种猪场(以下简称该种猪场)位于全椒县古河镇独山村，占地面积约975亩，于2014年12月份建成投入使用，主要从事种猪繁育，共5条线，每条线5栋猪舍。2014年11月，取得环境影响评价批复；2014年12月底，通过项目竣工环保验收；2022年3月9日，进行排污许可登记。目前	部分 属实	强化日常 监督 管理，确保 污染防治 设施正常 运行，污 染物达标	1.责令该种猪场加大对养殖区和粪污暂存点喷洒除臭剂频次和数量，减少无组织臭气排放，减轻对周边环境的影响。 2.对该种猪场周边池塘进行取样检测，同时对厂区臭气浓度开展监测，待检测报告处理	未 办 结	无

		路附近臭气难闻，影响周边群众正常生活。			存栏种猪约 5000 头，年出栏量约 10 万头猪崽。该种猪场养殖废水经 USR 厌氧罐+两级 AO+生物氧化塘处理，用于厂内回用及厂内人工湿地消纳。厂外东侧下方共 4 个池塘，主要功能为农业灌溉，现场未闻到有臭味，池塘水质均已取样检测。该种猪场养殖区及粪污暂存点通过喷洒除臭剂除臭处理后无组织排放，调阅企业自行监测报告显示，臭气浓度达标排放，但是该种猪场厂界周边确实能闻到一些臭味。		排放。	后视情况处理。		
116	X3AH 202411 190080	投诉人对受理编号为 X3AH202411060045 的信访件办理结果不认可：1.对调查核实情况中“大禹防水公司、轩凯生物科技和博资清洁公司规划用地性质均为工业用地，符合中新苏滁高新区相关规划”不认可，投诉人认为三	滁州市 南谯区	涉及 规划 政策 方面 问题	<p>1.经查，大禹防水公司、轩凯生物科技、博资清洁公司行业类别分别为：建材、生物制品、轻工等，均不属于《产业结构调整指导目录》中的限制类、淘汰类，属于允许类项目，三家企业的环境影响报告书均对项目产业政策及规划的相符性进行了分析，并给出了符合性的结论，规划用地性质均为工业用地，不在园区环境准入负面清单内，符合园区总体规划、产业发展规划等规划。</p> <p>2.大禹防水公司年产 3000 万平方米改性沥青卷材等项目，委托有资质的环评公司编制环境影响报告书，并提交原苏滁现代产业园建设房产环保局审查审批，经建设房产环保局组织专家技术评审修改后，于 2016 年 4 月通过环评审批（批准文号：苏滁建房环发〔2016〕2 号）；轩凯生物科技微生物制品产业化项目，委托有资质的环评公司编制环境影响报告书，并提交原苏滁现代产业</p>	不 属 实	无	无	已 办 结	无

		家企业所属地块虽为工业用地，但不属于该园区产业规划范围内可以引进的企业类型；2.认为三家企业存在违规获得环保审批的问题。			园建设房产环保局审查审批，经建设房产环保局组织专家技术评审修改后，于2020年4月通过审批（批准文号：苏滁建房环函〔2020〕11号）；博资清洁公司年产十万立方米木浆纤维素海绵生产项目，委托有资质的环评公司编制环境影响报告书，并提交原苏滁现代产业园建设房产环保局审查审批，经建设房产环保局组织专家技术评审修改后，于2017年10月通过审批（批准文号：苏滁建房环函〔2017〕60号）。苏滁现代产业园建设房产环保局审批环境影响报告书的依据充分，符合相关法律法规规定，环保审批手续依法合规。					
117	D3AH 202411 190014	东升花园东边门面房饭店油烟异味扰民。	滁州市南谯区	群众身边的生态环境问题	11月7日中新苏滁高新区大王街道办、城管苏滁中队开展了东升花园商业街餐饮油烟整治排查工作，共排查了31户餐饮经营场所、9户店外店固定摊点、2户流动摊点。检查时发现9户店外店固定摊点存在油烟问题，其中4户存在油烟净化装置漏油、脱管、直排等问题的餐饮经营场所，现场交办整改，目前已整改完成；5户存在轻微油烟排放问题，要求安装油烟净化器，目前已整改完成。2户流动摊点现场进行了取缔。11月20日，中新苏滁高新区大王街道办、城管苏滁中队对东升花园商业街开展餐饮油烟排查，现场发现2户餐饮营业场所，营业期间未正常开启使用油烟净化装置，已现场要求立行立改。	属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	加强餐饮油烟动态管理。持续加强餐饮油烟治理工作，强化日常检查，督促餐饮商户在营业期间正常使用油烟净化器。	已办结	无
118	D3AH	安徽广通生物	六安市	群众	安徽广通生物科技有限公司位于市经济技术开发	部	更换活性	臻天然宠物食品有限公司及	已	无

	202411190066	科技公司、臻天然宠物食品有限公司两家附近不定期排放腥臭味气体,严重扰民。	经济技术开发区	身边的生态环境问题	区,主要从事饲料生产,企业主要污染物为颗粒物,现场核查时未发现有异味现象。臻天然宠物食品有限公司位于市经济技术开发区,主要从事猫粮狗粮等宠物粮食加工制造,现场核查时发现该企业膨化和烘干工段的二级活性炭吸附处理设施内活性炭未及时进行更换,部分活性炭出现粉化,废气收集处理效果不理想,存在一定的异味。	属实	炭,废气有效收集处置。	时更换活性炭,确保膨化和烘干工段得到有效收集处置,减少异味影响。	办结	
119	D3AH202411190045	小华山街道和顺名都城小区南门小烧烤店油烟向小区内排放,有异味。	六安市裕安区	群众身边的生态环境问题	经调查,裕安区小华山街道和顺名都城小区南门小烧烤店,油烟经过净化设备净化后排往小区,后厨窗户未关严,导致烧烤气味飘入小区,影响小区居民生活。	部分属实	油烟管道完成改建,并将后厨窗户全部封闭。	1.该烧烤店将油烟管道改建,并将后厨窗户全部封闭。 2.加强日常管理,规范运行油烟净化设施;落实街道、社区、城管常态化三级包保,进一步压实包保制度。	已办结	无
120	X3AH202411190104	安徽温氏椿树种猪场:1.猪舍和污水池未采取除臭封闭措施,臭味扰民;2.污水处理设施不完善,水体呈褐色,污染农田和饮用水井;3.污水偷排,未经处理的粪水随雨水渠乱流,造成土壤和水体污染。	六安市金安区	群众身边的生态环境问题	金安温氏椿树种猪场项目位于椿树镇祝墩村长山龙组徐新庄,占地面积约455亩,项目内容为种猪繁育,总投资约2亿元。该项目于2020年3月取得环评手续,后因新冠肺炎、非洲猪瘟以及资金问题暂停建设,2023年8月复工,截至目前该项目处于施工阶段,完成总体工程量的80%,无生产经营活动,计划2024年12月底竣工,2025年3月引种试产。	不属实	无	无	已办结	无

121	D3AH 202411 190063	六安鑫邦包装塑业有限公司非法燃烧煤炭生物质锅炉，废水乱排，生产车间未封闭，废气刺鼻。	六安市经济技术开发区	群众身边的生态环境问题	经核查，六安鑫邦包装塑业有限公司位于市经济技术开发区，主要从事聚苯乙烯泡沫板生产，有一台生物质锅炉，建设有废气收集处理设施，成型和烘干工段未设置集气罩收集有机废气，企业冷却水循环使用不外排，现场检查时该企业未生产，发现冷却水有冒溢现象。	基本属实	无	1.企业拆除生物质锅炉，改为使用天然气锅炉。 2.泡沫成型和烘干工段加装集气罩，废气集中收集处理。 3.企业加强日常管理，杜绝冷却水冒溢。	未办结	无
122	X3AH 202411 190049	六安市金安区砂石公司在2019年河采砂超量开采问题整改过程中，违规要求六安市正天水利勘测设计有限公司篡改河底高程测量数据，以达到明面上开采深度符合标准的假象；在2024年新一轮采砂过程中仍然使用泵吸式机具设备，无法控制采砂深度，导致现河底高程较采砂规划深4到6米。	六安市金安区	群众身边的生态环境问题	2024年3月，省水利厅批准实施《淠河河道采砂规划（2024-2026）》，规划确定金安可采区控制开采高程为21米，采砂机具建议采用混合开采方式，水下作业设备选用链斗式或吸砂式采砂机具。2024年11月金安区组织专业技术人员对淠河开采区域的龙滩、西店采点的高程进行抽样测量，其中龙滩采点高程H=24.69米，西店采点高程H=24.03米，均在控制高程21米之上。 经查，金安砂石公司未委托六安市正天水利勘测设计有限公司开展相关测量业务，新一轮采砂机具符合采砂规划要求，高程控制在21米以上。	不属实	无	无	已办结	无

123	D3AH 202411 190019	王店村方大庄组大型废品站位于010县道汪三焊接整型斜对面，加工过程中扬尘、噪音严重扰民。	六安市裕安区	群众身边的生态环境问题	经查，该废品回收站为六安市飞羽物资回收有限公司，位于裕安区老312国道边，主要经营回收金属废品并打包外运业务。废品回收站现场存有两台抓机、一台压缩设备、一座仓库。废品回收站作业期间压缩机及抓机产生一定音量，部分场地未硬化，车辆进出时产生扬尘。	基本属实	完成搬离。	该废品回收站已计划搬离。	未办结	无
124	D3AH 202411 190011	举报人认为金寨县各个乡镇所有污水没有经过污水处理厂处理直排淠河，污染淠河水质。	六安市金寨县	涉及公共利益的生态环境问题	金寨县共23个乡镇，其中9个乡镇属于淠河流域。全县共建成乡镇政府驻地污水处理站22座，梅山镇为城关镇，污水接入城区污水处理站，总处理规模达10010吨/天，实现了乡镇政府驻地污水处理全覆盖，并委托第三方单位运维，定期开展水质监测，出水水质均达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准，目前各乡镇生活污水处理站运行正常。 金寨县西淠河响洪甸水库出水口为国考断面，在西淠河金寨县和裕安区交界位置设西淠河金寨裕安交界桥出境监测断面，近年来均达到地表水II类标准。 综上所述，“举报人认为各个乡镇所有污水没有经过污水处理厂处理直排淠河，污染淠河水质”情况不属实。	不属实	无	无	已办结	无
125	X3AH 202411 190003	投诉人对受理编号X3AH202411050002的信访件办理情况不认可：1.举	六安市霍邱县	群众身边的生态环境问题	反映的面粉加工厂位于霍邱县新店镇李老郢村长沟组。2024年11月11日，当事人已对排放至农田的生活污水排污口进行封堵，生活污水不进入农田。2024年11月20日，经现场核查，院内堆放的粮食已全部清运，前期收购的粮食也	部分属实	加强粮食收购管理，减少扬尘产生。	1.粮食收购转卖需在厂房内进行，有效减少扬尘产生。 2.加强扬尘和污水排放监管。	未办结	无

		报人认为戴某政面粉加工厂收粮时扬尘污染问题并未解决，依旧存在扬尘污染。2.该厂对排放农田的生活污水口封堵不彻底，存在继续排放污水可能。		题	已全部存放在厂房内，封堵后的生活污水口无向外排水痕迹，粮食在转运过程中有少许扬尘。					
126	D3AH 202411 190005	八里新小区二期和三期一楼，有居民养殖了几十只鸡和几只狗，产生噪音扰民。	六安市 霍邱县	群众身边的生态环境问题	反映的小区位于霍邱县宋店镇，经核查，一楼有一住户在车库内封闭养鸡 20 只左右，小区内也确实有住户养狗。据调查，八里小区系农村小区，没有禁养规定，目前统计养鸡户有近 100 余家，养狗户占小区户数 60%以上，存在噪声扰民。	基本属实	加强小区环境治理，减少噪声扰民。	1.引导养鸡户养狗户在合理区域内文明养殖。 2.约谈养鸡户养狗户，在养殖户同意的情况下逐步进行宰杀。 3.加强小区环境治理，减少噪声扰民。	未办结	无
127	D3AH 202411 190050	中山路百年大药房门口，新疆烧烤、炒饭等流动摊贩点营业到凌晨，产生噪音和油烟扰民。	马鞍山市 雨山区	群众身边的生态环境问题	举报中深业华府二期北门（钟山路百年大药房门口），经现场核查，路边发现 5 家流动摊点，存在油烟及噪声扰民情况。	属实	加强管理，避免油烟扰民现象发生。	雨山区政府已现场劝离流动摊贩，并告知摊贩适合经营位置。同时将加强巡查管控，避免油烟扰民现象发生。	已办结	无
128	X3AH	马鞍山市雨山	马鞍山	群众	举报中马鞍山中横机动车检测有限公司、马	部	依法经	雨山区、当涂县政府将对相关	已	无

202411 190107	区中横机动车检测有限公司、神鹰机动车检测有限公司和诚光机动车检测有限公司，使用合肥市极点科技有限公司的作弊系统，后台篡改尾气检测数据，前期相关部门检查时发现皖 E82672 尾气检测作假，但未进行后续处理；马鞍山易达机动车辆检测有限公司，购买作弊器后装在尾气分析仪上，更换不同尾气检测线给大量油改气的出租车出具虚假检	市雨山区、当涂县	身边的生态环境问题	<p>鞍山易达机动车辆检测有限公司、当涂县神鹰机动车检测有限公司、当涂县诚光机动车检测有限公司主要从事机动车安全技术性能检测、尾气环保检测；马鞍山市大治汽车修理有限公司主要从事机动车维修。</p> <p>1.马鞍山中横机动车检测有限公司使用合肥市极点科技有限公司软件，现场检查时未发现该软件存在后台修改数据情况；经调取皖 E82672 尾气分析仪、检测车间工位机视频，对比马鞍山市机动车排污监控平台数据，数据一致未发现异常。</p> <p>2.马鞍山易达机动车辆检测有限公司汽车尾气分析仪未发现作弊器；调阅该公司出租车检测数据，无换线检测现象。</p> <p>3.马鞍山市大治汽车修理有限公司因违规经营，已被暂停 M 站资质，市交通运输局已对其进行立案查处。</p> <p>4.当涂县神鹰机动车检测有限公司使用合肥华西科技开发有限公司开发的软件系统，未发现使用作弊系统篡改尾气检测数据的行为。检查时发现该公司出具的部分检测报告中存在排放检验基本信息登录错误现象。</p> <p>5.当涂县诚光机动车检测有限公司使用合肥华西科技开发有限公司开发的软件系统，未发现使用作弊系统篡改尾气检测数据的行为。检查时发现该公司存在检验过程操作不规范现象。</p>	分属实	营，杜绝弄虚作假行为。	企业加强监管，对违法违规行 为依法查处，督促企业规范管 理，依法经营，严禁弄虚作假。	办结	
------------------	--	----------	-----------	--	-----	-------------	--	----	--

		测合格报告； 马鞍山易达机动车辆检测有限公司与 M 站马鞍山市大冶汽车修理有限公司，使用作弊器违规给 2024 年 3 月之前未解锁车辆出具检验合格报告。								
129	X3AH 202411 190040	西梁山村安徽省汇隆再生资源有限公司码头：1.发大水时，混有垃圾的污水直排长江，液压油、柴油等设备被淹后，含油污水直排长江，码头污水收集工程未起到效果；2.冲洗轮胎和煤灰石粉	马鞍山市郑蒲港新区	群众身边的生态环境问题	<p>2024 年长江汛期时，安徽省汇隆再生资源有限公司码头办公区和场坪被淹没，该公司于 6 月 30 日起停产，7 月 31 日恢复生产，期间厂区内无工作人员。</p> <p>1.该公司生活污水交由第三方定期转运处置，通过调阅污水处置台账，2024 年 6 月 27 日，该企业生活污水已完成转运处置，未发现汛期污水直排长江情况；调阅码头下游天门山饮用水源地保护区监测断面数据，未发现长江水质污染情况。</p> <p>2.该公司液压油、柴油等设备设施位于码头平台，平台因地势较高汛期未被淹没，无含油污水直排长江情况。</p> <p>3.该公司冲洗轮胎和煤灰、石粉的废水，经</p>	部分属实	污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。	郑蒲港新区管委会已督促该公司做好汛期厂区环境管理，确保污水有效收集处理；加大码头平台及厂区道路清扫洒水频次，降低扬尘污染；加强生产作业管理，避免噪声扰民。	已办结	无

		的废水排入周边草丛；3.扬尘及噪音污染扰民。			沉淀池沉淀后进行回用，未排入周边草丛。 4.该公司码头平台装卸物料时，雾炮喷淋等降尘设施处于开启状态，但仍有少量扬尘产生。郑蒲港新区管委会委托第三方机构对该公司厂界噪声进行检测，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》限值要求。					
130	X3AH 202411 190030	郑蒲港新区白桥镇西梁山汇隆码头，常年装卸货物造成扬尘污染扰民。	马鞍山市郑蒲港新区	群众身边的生态环境问题	安徽省汇隆再生资源有限公司码头平台装卸物料时，雾炮喷淋等降尘设施处于开启状态，但仍有少量扬尘产生。	部分属实	增加清扫洒水频次，降低扬尘污染。	郑蒲港新区管委会已督促该公司加大码头平台及厂区道路清扫洒水频次，降低扬尘污染。	已办结	无
131	D3AH 202411 190032	霍里街道星悦商场餐饮店铺排放油烟大，距离居民区近，异味扰民。	马鞍山市花山区	群众身边的生态环境问题	举报中星悦广场属于独立的商业综合楼，楼内餐饮店净化设备均安装于楼顶。经花山区政府相关部门对顶楼餐饮店油烟净化设备逐一排查，发现“小菜园”和“敬李白”餐饮店油烟净化设备存在异常。	属实	定期检修油烟净化装置，确保达标排放。	花山区政府已要求“小菜园”和“敬李白”两家饭店对油烟净化设备进行检修，安装油烟在线监控设备，确保油烟达标排放。	已办结	无
132	D3AH 202411 190031	投诉人对受理编号为D3AH202410270050的信访件办理结果不认同；投诉人对调查核实情况中提及的	马鞍山市和县	涉及利益纠纷问题	和县政府委托的第三方机构已取得检验检测机构资质认定证书，现场检测时布点、设备使用均符合技术规范。该变电站的电频率为50赫兹（属低频），根据2008年原国家环保部《关于界定〈电磁辐射环境保护管理办法〉中“大型电磁辐射发射设施”的复函》相关解释说明，该变电站不属于大型电磁辐射发射设施或高频设备。	不属实	无	无	已办结	无

		属地政府的检测方式不认可。								
133	D3AH 202411 190049	湖东中路 700 号碧溪丽景小区 17 栋 1 单元 302 在 2 楼顶平台上私建大棚，养鸡、种植蔬菜，使用生物肥料，养殖粪污未及时处理，产生异味扰民。	马鞍山市雨山区	群众身边的生态环境问题	举报中住户位于碧溪丽景小区 17 栋 1 单元 302，其在 2 楼顶平台用绿网围挡一处简易鸡棚，约 1 平方米左右，鸡棚内饲养两只鸡，鸡棚内环境脏乱；平台存在塑料、泡沫盒子用于种植蔬菜，现场发现使用肥料为尿素、菜籽饼，未发现使用其他生物肥料迹象；现场存在部分水缸、皮桶，用于盛放雨水。	属实	拆除违建，清理平台。	雨山区已要求该住户拆除违建鸡棚，清理平台。	已办结	无
134	X3AH 202411 190019	举报人认为马鞍山市洋河水系向山镇段环境整治项目，未按照论证和设计方案将洋河水系向山段全面拔岸和清理，项目推进缓慢。	马鞍山市雨山区	群众身边的生态环境问题	洋河水系为慈湖河上游水系，洋河水系整治项目湿地整治工程于 2022 年 3 月 1 日开工，2023 年 9 月 5 日正式竣工，经五方责任主体确认，工程已按合同要求完成，同意验收。经核对项目图纸、现场踏勘，确认设计方案所要求的建设内容已全部实施完毕。	不属实	无	雨山区政府将加强巡查维护，保障洋河水系治理成效。	已办结	无
135	D3AH 202411	有人在霍里街道金溪路与红	马鞍山市花山	群众身边	现场检查时，该路段有一辆货车停靠，启动过程可能产生噪声扰民情况。	部分	设置大货车禁止停	公安交警部门拟在相关路段设置大货车禁止停车标志，对	已办	无

	190004	东路交叉口星悦府二期南门外停放货车，夜间启动车辆的噪声扰民。	区	的生态环境问题		属实	车标志。	违反禁令标志停放的车辆，依法依规予以处置。	结	
136	D3AH 202411 190057	官陡街道赤铸山路与河清路交叉口，兆通大观花园小区西大门西南出入口的地下车库内，长期堆放大量生活垃圾和建筑垃圾，其占地面积为300平方米左右，产生异味扰民。	芜湖市 鸠江区	群众身边的生态环境问题	兆通大观花园小区位于芜湖市鸠江区官陡街道赤铸山路与河清路交叉口东南侧，2013年交付使用，共29栋楼，2152余户，入住率约60%，现由浙江兆通物业管理有限公司安徽分公司提供物业服务。2023年5月，因考虑居民装潢需要，经社区、业委会及物业公司等多方协调，在小区B区地下停车场设置建筑垃圾临时堆放点。 现场检查时，存在垃圾清运不及时产生异味的问题。	属实	及时清扫并转运垃圾，减少对周边环境的影响。	1.鸠江区官陡街道约谈浙江兆通物业管理有限公司安徽分公司，督促该公司立即清理地下停车场存放的垃圾，做到建筑垃圾及时清理转运，防止污染环境。 2.鸠江区官陡街道加强日常巡查检查，督促物业公司及时履行垃圾清扫转运义务。	未办结	无
137	D3AH 202411 190046	1.无城镇米市二街几十家餐饮店，均违规将烟道接入下水道且未定期清洗，油烟扰民；2.每家餐饮店加装的油烟净化器运行时噪音超标；	芜湖市 无为市	群众身边的生态环境问题	无为市米市二街属于上世纪90年代末的老旧小区，为商住混合楼，未配套建设专用烟道，一层为门面房，部分为餐饮店，据统计共有19家，均安装了油烟净化器。2017年无为市住建局对米市二街商住楼油烟排放进行了集中改造，所有餐饮店的油烟均接入专用烟道。 2024年10月23日下午，无为市城管局会同无为市生态环境分局对米市二街19家餐饮店进行现场检查，该19家餐饮店油烟净化器均正常使用，也及时清洗维护，并建立了清洗维护台账。	部分属实	餐饮店规范经营，减少对周边环境的影响。	1.无为市无城镇政府、市城市管理局、市生态环境分局按职责分工，加强宣传，督促餐饮店按要求对油烟净化设备进行清洗、维护工作，不得将污水倒入雨水井。 2.无为市生态环境分局委托第三方监测机构根据餐饮店经营时间段对米市二街区餐饮店分布区域开展噪声检测。	未办结	无

		3.每家餐饮店将餐饮污水直排雨水管网。			但有部分餐饮店将茶水等少量污水直接倒入门前雨水井中。					
138	X3AH 202411 190098	芜湖市南陵县桂镇温氏种猪场，1.废水池未做防渗和密闭措施，利用渗坑排污；2.污水处理设施长期未正常运行；3.厂区沼气池、粪污堆放场等未设置臭气收集设施，臭气无组织逸散严重。	芜湖市南陵县	群众身边的生态环境问题	<p>南陵温氏养猪有限公司位于芜湖市南陵县工山镇桂镇村，该公司已履行环评、“三同时”验收、排污许可等相关手续。</p> <p>经现场核实：该公司建设有污水处理站，污水经污水处理站处理回用，不外排；氧化塘铺设了防渗膜，未发现利用渗坑排污情况。检查时，该公司污水处理站正常运行，有运行台账和药剂采购单据，未发现污水处理设施长期不正常运行的情况。该公司配备了UASB全密闭厌氧反应罐和沼气收集装置用于处置臭气，生产过程中猪粪通过大棚密闭发酵床的方式处理，同时喷淋除臭药剂，最大限度消除异味，但养殖区域和粪便清理过程中有异味逸散情况。</p>	部分属实	管理到位，杜绝违法排放废气、污水。	<p>1.南陵县农业农村局、县生态环境分局督促该公司做好日常环境管理，加强生产废水、废气收集与处理；同时，做好污染防治设施的日常维护，确保污染防治设施正常运行。</p> <p>2.南陵县工山镇政府加大对该公司的日常监管与指导帮扶，若发现违规排放行为立即上报处理。</p>	未办结	无
139	X3AH 202411 190096	久胜村温氏猪场批建不符，粪污未经处理直接排外环境和农田；猪舍没有除臭设施，臭味严重；污水存储没有做防渗处理，渗坑排污，没有加盖臭气扰	芜湖市南陵县	群众身边的生态环境问题	<p>南陵温氏久胜种猪场位于南陵县何湾镇久胜村，该公司已履行环评、“三同时”验收、排污许可等相关手续。</p> <p>2024年11月20日，南陵县生态环境分局、县农业农村局会同何湾镇政府对该企业进行了现场检查，未发现有粪污未经处理直接排外环境和农田现象。该企业猪舍均安装了空气过滤处理，并定期喷洒生物除臭剂。污水存储池铺设了防渗膜，且2022年对该猪场环保区处理设施设备整体进行了提标改造，未发现利用渗坑排污现象，实时喷洒除臭剂，消除异味。该企业猪粪采用好氧</p>	部分属实	管理到位，杜绝违法排放废气、污水。	<p>1.南陵县农业农村局督促该企业立即对有机肥车间顶棚进行修复，加强喷洒除臭剂，及时清理粪污，减少场区异味。</p> <p>2.南陵县生态环境分局、县农业农村局会同何湾镇政府加强巡查，若发现违规排放行为立即处理。</p>	未办结	无

		民；有机粪场没有封闭处理。			<p>高温堆肥发酵处理技术，处理后的有机肥半成品堆放在有机肥车间，因使用年限已久，屋顶顶棚破损，造成未完全封闭，养殖过程中部分时段有异味。</p> <p>2024年第四季度委托第三方检测公司检测的臭气浓度<10，低于臭气浓度排放标准限值。</p>					
140	X3AH 202411 190038	银湖华庭小区裕安路门面房食全味中式快餐店，每天早上8点半开始排放油烟异味扰民。	芜湖市经开区	群众身边的生态环境问题	<p>2024年11月20日，芜湖经开区城市管理局、芜湖经开区生态环境分局对食全味中式快餐店进行了现场检查，该快餐店已安装了油烟净化设施，经营时正常开启使用，但设施未及时清洗，现场有油迹，无明显油烟味，反映问题部分属实。</p>	部分属实	整改措施落实到位，防止问题反弹。	<p>1.经开区城管局督促食全味中式快餐店立即对油烟净化设施进行清洗，并更换净化器滤芯。</p> <p>2.经开区城管局、生态环境分局加强日常监管，确保经营时正常开启油烟净化设施，定期清洗。</p>	阶段性办结	无
141	D3AH 202411 190033	芜湖宏远钙业有限公司、芜湖弘毅钙业有限公司噪音、扬尘扰民，投诉人认为这两家企业私自增加生产线。	芜湖市无为市	群众身边的生态环境问题	<p>1.芜湖宏远钙业有限公司位于芜湖市无为县石涧镇裕溪河右岸柴林村与二龙村交界处，主要以石灰石为原料，生产氢氧化钙粉、氧化钙粉，该公司已履行环评、验收、排污许可等相关手续。经现场检查，该企业多数为白天生产，偶有夜间生产，噪声主要来源机械设备和车辆运输；生产过程中，粉尘主要由破碎、煅烧、研磨、磨粉、选粉工序产生，均相应配套安装了脉冲布袋除尘器；现场建有3条氧化钙生产线、1条高端氢氧化钙生产线、1条超细粉生产线，均在环评批复范围内，未见有超出环评范围的生产线。</p> <p>2.芜湖弘毅钙业有限公司位于芜湖市无为市石涧镇二龙村境内，主要以生石灰为原料，生产氢氧化钙粉、氧化钙粉，该公司已履行环评、验</p>	部分属实	企业合法合规生产，减少对周边环境的影响。	无为市生态环境分局加强对企业的监管，督促两家企业切实履行主体责任，确保污染防治设施规范运行、维保，各类污染物稳定达标排放；待第三方检测机构出具两家公司的无组织废气监测结果后，根据监测结果做进一步处理。	未办结	无

					<p>收、排污许可等相关手续。经现场检查，该公司采取错峰用电，夜间生产，噪声主要来源机械设备和车辆运输；生产过程中，粉尘主要由磨粉、选粉、三级消化、成品入罐等工序产生，均相应配套安装了脉冲布袋除尘器；企业现场建有1条氧化钙粉生产线、2条氢氧化钙粉生产线，均在环评批复范围内，未见有超出环评范围的生产线。</p> <p>3.无为市生态环境分局已委托第三方检测机构对芜湖宏远钙业有限公司、芜湖弘毅钙业有限公司开展噪声和无组织废气监测。根据噪声监测结果显示，两家公司的昼间和夜间生产噪声均低于执行的工业噪声许可排放限值(昼间 65dB(A)、夜间 55dB(A))，符合工业噪声许可排放限值要求；无组织废气监测结果暂未出来。</p>					
142	X3AH 202411 190035	芜湖市孙村镇盛达铸造厂，距周边环境敏感点约10米，粉尘、噪声和异味污染扰民。	芜湖市繁昌区	群众身边的生态环境问题	<p>经核实，繁昌县胜达铸造厂位于芜湖市繁昌区孙村镇黄浒社区，该企业的改建年产40万件(套)汽车零部件生产线项目已履行环保等相关手续，并按环评及批复要求配套建设了污染治理设施。</p> <p>现场检查时，企业正在正常生产，污染治理设施均在正常使用。由于企业与居民住户距离较近，产生的噪声、扬尘等问题对周边居民生活确有一定影响。</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	<p>1.繁昌区孙村镇政府督促企业加强日常环境管理，做好厂区清扫、洒水等工作。</p> <p>2.繁昌区生态环境分局督促企业做好涉气车间密闭，进一步提升废气收集能力，减少无组织排放。</p> <p>3.繁昌区生态环境分局加强日常监管，若发现环境违法行为，将依法依规严肃处理。</p>	未办结	无
143	X3AH 202411 190020	安徽华航林牧发展有限公司盗砍石涧镇太平行政村自留	芜湖市无为市	群众身边的生态环境问题	<p>安徽华航林牧发展有限公司位于芜湖市无为市石涧镇太平行政村，是一家养殖行业，2006年11月通过流转太平行政村的付村、喻村、秦小、陈岗、刘洼等村组山场从事养殖，2011年办理林</p>	部分属实	合法规范经营，减少对周边环境的影响。	<p>1.无为市林业局对该公司违规占用林地和滥伐林木行为依法进行处罚。</p> <p>2.无为市石涧镇政府加强日</p>	未办结	无

		山的 20 亩林木；该公司在石涧镇太平行政村自留山兴建多处厂房，随意排污，造成山林破坏。		境问题	权证。 经核实，2024 年 10 月无为市林业局对安徽华航林牧发展有限公司违规占用林地和滥伐林木行为已依法进行了处罚；修建的厂房目前仅有一处养鸡场在经营养殖，其余几处厂房均处于闲置状态，未见随意排污。		响。	常巡查与监管工作。		
144	X3AH 202411 190014	安徽芜湖市鸠江区芜湖清水白肉批发市场有限公司，运猪车辆进出未清洗，车辆上的猪粪、稻草等垃圾沿路随意丢弃，产生异味扰民。	芜湖市 鸠江区	群众身边的生态环境问题	芜湖清水白肉批发市场位于芜湖市鸠江区清水街道北京东路 168 号，是一家集生猪屠宰、白肉批发、加工、冷藏及冷链配送的综合性企业。该企业的生猪定点屠宰厂改建及相关冷链物流设施建设项目已履行环评、验收、排污许可等相关手续。 现场检查时，暂未发现猪粪、稻草等垃圾沿路随意丢弃情况。经核查，清水白肉批发市场建立了运输生猪车辆的消毒清洗通道，消毒水喷淋装置正常开启，厂区南侧设置了车辆清洗区，对出入运输车辆进行冲洗，现场提供了清洗记录表，但厂区仍存在少许异味。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	1.鸠江区农业农村局督促清水白肉批发市场严格按照相关规范要求对进出车辆进行清洗消毒，减少生猪运输过程中的异味。 2.鸠江区住房城乡建设交通运输局督促该企业做好猪粪、稻草等垃圾的回收工作，保证道路清洁卫生。	未办结	无
145	X3AH 202411 190015	安徽芜湖市湾沚区安徽易太肉类食品有限公司运猪车辆进出未清洗，车辆上的猪粪、稻草等垃圾沿路随意丢弃，臭味难闻。	芜湖市 湾沚区	群众身边的生态环境问题	湾沚区安徽易太肉类食品有限公司位于芜湖市湾沚区六郎镇清水大桥南 100 米处，该公司改扩建生猪屠宰加工项目已履行环评、验收、排污许可等相关手续。 经核实，该公司对每辆生猪运输车辆入场前均进行了生猪进场登记，并对车辆清洗消毒，由湾沚区农业农村局驻场官方兽医进行全程监督，并将现场清洗消毒照片等信息上传至安徽智慧兽医系统。湾沚区农业农村局工作人员现场随机抽	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	1.湾沚区农业农村局督促公司加强管理，做好生猪运输车辆清洗消毒和台账记录工作；要求该公司立即清理入厂辅道旁沾染猪粪的稻草，并做好后续运猪车辆上的稻草集中规范处置工作。 2.湾沚区六郎镇政府和区农业农村局进一步加强对该公	已办结	无

					<p>查近一个月数据，未发现运猪车辆出厂时未清洗情况。</p> <p>因天气渐冷，生猪运输车辆车内铺设稻草保暖，车辆到达该公司后，承运人将车上沾染猪粪的稻草卸下，堆放在入厂辅道旁，现场核实时有异味，对路过车辆及行人造成一定影响。</p>			司的日常巡查，若发现问题依法依规及时处理。		
146	X3AH 202411 190077	安徽广德锦高建材科技有限公司，违规生产油性油料，无相关环保手续，产生异味扰民。	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，安徽广德锦高建材科技有限公司位于广德市新杭镇工业园区，已办理相关审批手续，主要从事防水材料、保温材料生产。现场未发现有“油性油料”相关可疑原料，现场发现品名为“聚氨酯防水涂料”产品，经查阅安徽省产品质量监督检验研究院出具的（2024）皖检JQ字第00037号检验报告，产品名称为水乳型高聚物改性沥青防水涂膜（SBS/APP），规格型号为L型水性A级，执行标准为JC/T408、JC1066。该产品未纳入强制性产品认证及工业产品生产许可管理目录。属地市场监管部门现场对该产品进行抽样并送至有资质单位进行化学品危险性分类鉴定，鉴定结论显示不属于危险化学品。该公司按要求对产生废气工段配套建设了污染防治设施，厂区100米环境保护距离内无居民，防水卷材车间涂布烘干环节密闭不完全，存在废气无组织逸散情况，有一定异味。反映情况部分属实。</p>	部分属实	<p>1.立即规范产品名称标识标注。</p> <p>2.完善防水卷材车间废气收集设施。</p>	<p>1.属地市场监管部门依法对该公司涉嫌产品名称标识标注违法问题进行查处。</p> <p>2.督促该公司对防水卷材车间废气收集设施进行提升整改。</p>	未办结	无
147	X3AH 202411 190102	宁国市汪溪街道化肥厂、几家电镀企业超标排放废气，污水未达标排	宣城市 宁国市	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，举报反映的“化肥厂”及“电镀企业”均位于宁国经济技术开发区汪溪园区，为安徽司尔特化肥科技有限公司及宁国市三鼎金属表面处理有限公司、宁国市弘嘉金属表面处理有限公司、宁国蒂森机械有限公司、宁国市石口金属</p>	部分属实	<p>加强园区企业日常监管，督促7家企业加强日</p>	<p>1.督促7家企业加强日常管理，做好废气、废水处理设施的日常巡查及运行维护，确保各处理设施正常有效运行，污染物达标排放。</p>	未办结	无

		放。		<p>题</p> <p>表面处理有限公司、大地熊（宁国）永磁科技有限公司、宣城凯利鑫金属表面处理有限公司 6 家电镀企业。</p> <p>1.现场检查时，上述 7 家企业建设的废气处理污染防治设施运行正常。安徽司尔特化肥科技有限公司废气排放口已按规定安装废气自动监控设施，并与生态环境部门联网。经查阅该公司近期重点排污单位自动监控与基础数据库系统，未出现日均值数据超标，但存在小时数据异常情况。经查阅 6 家电镀企业废气自行监测报告，6 家企业均已按排污许可证管理要求开展了自行监测，未发现超标等异常情况。对 6 家电镀企业有组织废气排放情况开展了监测，监测结果显示达标排放。另外，7 家企业废气处理设施均已安装用电监控设备，经查企业近期污染治理设施用电监控数据，未发现废气处理设施不正常运行情况。</p> <p>2.安徽司尔特化肥科技有限公司生产废水及初期雨水均通过管网收集进入该公司自建的污水处理站处理后外排至园区综合污水处理厂。6 家电镀企业均对生产废水进行分质分类，并设置单一种类废水管道单独排入园区电镀污水处理厂，处理后再进入园区综合污水处理厂继续处理，达标后外排。检查时，7 家企业污水处理站均运行正常，现场对园区综合污水处理厂外排废水进行了采样监测，监测结果满足国家排放标准。安徽司尔特化肥科技有限公司污水处理站、电镀企业污水处理厂、综合污水处理厂废水排放口已按规定安装废水自动监控设施，并与生态环境部门联网。经查阅近期重点排污单位自动监控与基础数</p>	<p>常管理，做好废气、废水处理设施的日常巡查及运行维护，确保各处理设施正常运行，污染物达标排放。</p>	<p>2.继续加强对 7 家企业的日常监管，一旦发现废气、废水超标排放环境违法行为，坚决依法依规查处。</p>		
--	--	----	--	---	---	---	--	--

					<p>据库系统，未出现日均值数据超标，但存在小时数据异常情况。经查阅安徽司尔特化肥科技有限公司及园区污水处理厂废水自行监测报告，均已按排污许可证管理要求开展了自行监测，未发现超标等异常情况。</p> <p>综上，反映情况部分属实。</p>					
148	X3AH 202411 190053	<p>投诉人对受理编号为D3AH202410250025的信访件办理情况不认可：调查核实情况中3家公司均不在宣城市生态环境局印发的《2024年宣城市环境监管重点单位名录》（宣环函〔2024〕95号）内，且环评审批文件和排污许可证均未提出3家公司安装废气自动在线监控设备和联网的要求。举报人认</p>	宣城市 郎溪县	群众身边的生态环境问题	<p>经核查，郎溪县3家砖瓦企业属于以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦窑企业，因3家企业均未纳入《2024年宣城市环境监管重点单位名录》，且此前环评审批文件和排污许可证均未提出相关要求，尚未安装烟气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）排放连续监测系统并联网。反映情况属实。</p>	属实	<p>严格执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023）。</p>	<p>属地生态环境部门加强砖瓦企业日常监管，督促企业加强污染防治设施管护，严格执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（DB34/4362-2023），指导帮扶企业做好环境管理工作。</p>	未办结	无

		为相关部门应参照全省统一标准，将烧结砖瓦窑企业纳入重点排污单位清单，依法依规安装在线监测设备并联网。								
149	D3AH 202411 190017	胡乐镇龙池村昌盛活性炭厂超产能生产，废气超标排放；作业时无防尘抑尘措施，扬尘污染扰民；生产废水直排外环境；固体废物露天堆放在厂区内。	宣城市 宁国市	群众身边的生态环境问题	经核查，举报反映的为宁国市昌盛活性炭厂，位于宁国市胡乐镇龙池村。2024年11月20日，现场检查时企业未生产，炭化工序配套建有水喷淋+电除雾+碱喷淋废气处理设施，成品烘干和碾磨工序配套建有布袋除尘设施。漂洗工序配套建有污水处理设施，未发现有生产废水外排情况。活性炭半成品堆放于厂区内物料棚内，灰渣存放于厂区东侧入口处的大棚内，现场未见固体废物露天堆放情况。经调阅企业生产台账，2024年企业共生产活性炭150吨，未超过环评规定的产能。企业已按排污许可要求开展自行监测，调阅监测数据未发现超标排放情况。检查中发现该企业物料输送和落料区域粉尘未采取有效收集措施，积尘较多；废气管道有破损，厂区内酸味明显；污水收集管道布设混乱，雨水未能做到有效收集，厂区雨污分流建设不完善；车间未能采取有效密闭措施，厂房破损严重，存在较大安全生产隐患；厂区内未设置危化品仓库，原料磷酸无管理措施。反映情况部分属实。	部分属实	1.对企业生产工艺、设备水平及厂区安全生产情况进行评估，提出整改意见及措施，消除安全隐患。 2.督促企业对污染防治设施进行排查梳理，做好维修管	1.对企业生产工艺、设备水平及厂区安全生产情况进行评估，提出整改意见及措施，消除安全隐患。 2.要求企业立即对破损的废气管道进行检修，提高粉尘收集处理效率。 3.督促企业对厂区污水收集管道进行梳理，对闲置管道进行拆除，对雨水进行有效收集，完善雨污分流建设。 4.加强企业日常监管，督促企业按规范要求做好自行监测，并根据企业生产情况开展监督性监测，对发现环境违法行为依法进行查处。	未办结	无

							护，保障正常运行，污染物达标排放。			
150	X3AH 202411 190075	宣城市宣州区鹰峰电子厂环保手续不全，废气超标排放，刺鼻异味扰民。	宣城市经开区	群众身边的生态环境问题	经核查，投诉反映的“鹰峰电子厂”为安徽鹰峰电子科技有限公司，位于宣城经济技术开发区，主要从事新能源电抗器、电阻器及叠层母线生产加工，已办理相关环保手续。生产废气主要有喷漆、浸漆、烘烤（烘干）、注塑、热压、UV胶固化、绝缘层去除工段废气；灌砂、激光切割，绝缘板切割打磨工段粉尘及焊接烟尘。上述工段均配套建设了废气污染防治设施。2024年11月20日现场检查时，各工段配套废气污染防治设施正在运行。经调阅企业2024年废气自行监测报告，废气排放符合相关标准。11月21日晚，宣城市生态环境局经开区分局对该公司周边进行了走航监测，监测结果显示VOCs浓度数值正常，未发现异常情况。现场检查时发现该公司D车间脱绝缘层、浸漆、烘烤废气及E车间喷漆、浸漆、烘干工序废气收集不到位，车间内能闻到明显异味。反映情况部分属实。	部分属实	企业合法合规生产，提高废气收集效率，减少无组织排放。	1.企业确保污染防治设施正常运行，定期开展自行监测，对涉及挥发性有机物排放的工序进行全面排查，提高废气收集效率，减少无组织排放。 2.属地生态环境部门组织开展废气监测，根据监测结果进一步调查处理。	未办结	无
151	X3AH 202411 190044	宁国市安徽中鼎密封件股份有限公司，每天夜间排放刺鼻性异味，影响周边群众正	宣城市宁国市	群众身边的生态环境问题	经核查，安徽中鼎密封件股份有限公司，位于宁国经济技术开发区中鼎工业园，主要从事密封件、特种橡胶制品生产制造。2024年11月19日昼间及夜间，宣城市宁国市生态环境分局会同宁国经开区管委会对该公司进行了现场检查，并对该公司硫化车间废气排气筒有组织废气排放情	部分属实	督促企业加强日常管理，做好生产车间的门窗	1.督促企业加强日常管理，做好生产车间的门窗密闭，减少无组织排放。 2.加强企业的日常监管，确保废气处理设施正常运行并达标排放。	未办结	无

		常生活。			况及厂界无组织废气情况开展了监测，监测结果显示均为达标排放。该公司废气处理设施已安装用电监控设备和废气自动监控设施，并与生态环境部门联网。经查阅该公司近期污染治理设施用电监控数据及重点排污单位自动监控基础数据库，未发现废气处理设施不正常运行及废气排放超标等异常情况。经查阅该公司废气自行监测报告，该公司已按排污许可要求开展自行监测，未发现超标等异常情况。11月20日、22日夜间，宣城市宁国市生态环境分局多次对该公司进行了巡查，巡查时炼胶、硫化成型工序均在生产，各工序配套建设的废气处理防治设施均在正常运行。检查发现该公司硫化车间窗户虽已关闭，但车间进出门未能采取有效密闭措施，车间外及西侧厂界附近有少量橡胶硫化异味。反映情况部分属实。		密闭，减少无组织排放。确保废气处理设施正常运行并达标排放。			
152	D3AH 202411 190030	举报人认为十字镇李村村，高铁经过时产生噪音扰民。	宣城市 郎溪县	群众身边的生态环境问题	经核查，商合杭高铁项目由中铁第四勘察设计院集团有限公司、铁道第三勘察设计院集团有限公司编制《环境影响报告书》并进行公示，项目实施过程中采取了修建声屏障、围墙等措施进行降噪。2020年5月5日，“新建商丘至合肥至杭州铁路合湖段”经专家组验收，通过竣工环境保护验收。项目自建设运营以来，郎溪县李村村范围内没有在铁路沿线新建居民用房情况。2024年11月22日，属地政府委托第三方检测机构对该段铁路沿线敏感点位开展铁路边界噪声检测。经检测，该段铁路边界噪声平均为57.5分贝，符合铁路边界噪声标准，但高铁运行过程中确实产生一定噪声。反映情况部分属实。	部分属实	做好宣传引导，积极化解矛盾。	加强与铁路部门对接联系，做好宣传引导和矛盾问题摸排化解工作。	已办结	无

153	X3AH 202411 190025	宣州区周王镇周王社区居委会豪云农庄对面，周王茶场3号仓库中一家无名企业，生产废水含重金属成分，直排外环境。	宣城市 宣州区	群众身边的生态环境问题	经核查，周王茶场豪云农庄附近无投诉反映的“3号仓库”厂房，排查发现周王茶场二队处有一无名作坊，距豪云农庄约100米。该作坊未办理营业执照、土地、立项、环评等相关审批手续。主要以玻璃玻壳、硫酸钙、氧化铁等为原料，生产烤红玻壳，生产过程中产生清洗废水，经一体化处理设施收集处理后循环使用。现场核查时，该企业未生产，厂区循环池内存有少量废水，未发现废水直排外环境情况。反映情况部分属实。	部分属实	整改措施落实到位，强化该区域巡查，防止问题反弹。	属地政府正在组织对该无名作坊生产及辅助设施进行拆除，并对现场环境进行清理。	未办结	无
154	X3AH 202411 190092	会官镇焦岭村存在炸山采矿情况，噪音扰民。	铜陵市 枞阳县	群众身边的生态环境问题	11月21日，枞阳县工业和信息化局会同县应急管理局、会官镇政府现场核查。经查，枞阳县鑫源矿业公司栏桥铁矿项目位于枞阳县会官镇栏桥村焦岭组，项目手续齐全。该公司2024年5月开始基建施工，目前处于基建期。2023年12月10日该公司与铜陵市泰山爆破有限责任公司枞阳分公司签订爆破服务合同，爆破单位编制了爆破方案，并在县公安局备案。截至2024年9月29日共爆破28次，每次爆破时间为上午9时至10时，9月30日至今无爆破作业行为。 施工矿区与最近的盛瓦层村直线距离约440米，机械作业时间为上午8时至下午5时，无夜间施工作业。11月21日下午，会官镇政府委托有资质检测机构对作业期间对2处居民点进行噪声检测，根据检测结果，2处居民点昼间噪声符合声环境质量1类标准。	部分属实	进一步加强噪声管控，降低噪声影响。	1.县工业和信息化局、县应急管理局、县生态环境分局和会官镇政府督促企业按照环评批复与设计要求，规范施工，严格落实各项环境保护措施。 2.加强日常巡查监管。 3.加大政策宣传力度，及时回应群众关切，进一步取得周边群众理解和支持。	已办结	无
155	X3AH	铜陵市郊区铜	铜陵市	群众	11月21日，铜山镇政府会同郊区科技工业	部	严格按照	铜山镇政府会同郊区科技工	已	无

	202411190048	山采石厂在露天采坑填埋大量固体废物。	市辖区	身边的生态环境问题	信息化局、区自然资源和规划分局、区应急管理局、区生态环境分局现场核查。经查，群众反映的填埋固体废石实为铜山采石厂界外安全环境治理工程。该治理工程于2023年1月12日通过专家评审并实施。根据设计要求，场地内原有老采坑修复方案为采取客土填筑，并与原采坑边坡接壤。2024年8月开始客土填筑，目前已填筑约6万方，客土来源为铜陵祥磊实业有限公司、铜陵加士德新材料科技有限公司机制砂泥饼。根据检测报告显示，填筑客土符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）要求。	属实	安全环境治理工程方案要求实施治理。	业信息化局、区自然资源和规划分局、区应急管理局、区生态环境分局持续加强对铜山采石厂界外安全环境治理工程的监管，确保填筑客土符合填筑要求。	办结	
156	X3AH202411190089	黎明村龙岗村民组龙岗小区后面的镇政府征用地上有人长期选矿选金无相关环保手续。	铜陵市郊区	群众身边的生态环境问题	11月20日，大通镇政府、郊区生态环境分局现场核查。经查，现场堆有约2000吨黄土状的铁金矿原料，未落实“三防”措施，系个人购买临时中转堆放在该场地。现场无供水设施和无动力电等设施，未发现选矿选金生产迹象。	部分属实	清运场内所有物料，恢复原貌。	1.大通镇政府、郊区生态环境分局督促该物料所有人限期清理转运物料。11月24日完成清运工作，并对该场地进行整理和播撒草籽。 2.大通镇政府加强日常巡查监管，确保问题不反弹。	已办结	无
157	X3AH202411190110	铜陵市枞阳县汤沟镇天定圩附近，畜禽养殖场散发恶臭，养殖粪污污染附近河道；种植户农田杂草丛生，	铜陵市枞阳县	群众身边的生态环境问题	11月21日，枞阳县农业农村局会同汤沟镇政府现场核查。经查： 1.群众反映的畜禽养殖场为安徽省枞阳县新丰牧业有限公司。该公司建有标准化猪舍24栋，当前存栏生猪约5500头。该公司先后投资600余万元对养殖圈舍、粪污处理设施等进行升级改造，实行干清粪、雨污分流和饮污分流。配备镶嵌式饮水碗220个、机械刮粪机18组、沼液贮存池	基本属实	1.控制养殖密度，完成养殖场废气净化除臭系统，加强日常管理。	1.枞阳县农业农村局会同汤沟镇政府督促该公司：一是控制养殖密度，将养殖规模控制在5000头以下；二是加大圈舍粪污清理频次，确保每天两次；三是11月底前完成余下4套废气净化除臭系统安装，并投入正常使用后，进一步净	未办结	无

		违规填埋河道，导致河水发黑发臭。			<p>3000 立方米，有效实现了粪污源头减量和规范处置。2019 年该公司实施秸秆沼气工程项目。2024 年，该公司对保育和育肥舍安装废气净化除臭系统 9 套，4 套正在安装（另 11 栋猪舍为种猪舍，饲养密度较低）。检查时养殖场围墙外有一定异味。该养殖场粪污全部接入污水处理池集中处理后还田利用，未流入附近沟渠。</p> <p>2.该公司养殖场西侧 G347 公路旁一般耕地（属汤沟镇天定圩区域）未种植农作物，面积约 70 亩，过去一直正常耕种。2024 年 3 月份，汤沟镇招商引资签约项目需要用地，6 月份，汤沟镇政府对该地块依法进行征收为待用建设用地，相关手续正在办理中，目前未种植农作物，导致杂草丛生。</p> <p>该养殖场地下有一条田间排灌支干渠穿过，地下段为箱涵，与上游河沟连接处有闸阀，前期周边群众担心该养殖场污水从箱涵内流入下游，对箱涵下游出口进行封堵，箱涵内水体不流动，呈黑色。</p>		<p>2.清除农田杂草，在建设用地使用之前，种植农作物。</p> <p>3.开挖一条新沟，打通河沟出口。</p>	<p>化猪场内及周边空气；四是严格按照行业标准和的要求，委托有资质第三方检测单位对氨气、臭气浓度等定期检测。</p> <p>2.11 月 23 日，汤沟镇政府已安排镇农技站对该片待用建设用地进行了除杂、旋耕，在作为建设用地使用之前，种植农作物。</p> <p>3.汤沟镇政府安排罐车对养殖场地下箱涵内水体进行清理，尽快完成。同时，已协调先进村、新风村两村，在该河沟另一端打通出口，开挖一条新沟，已安排机械进场，计划 2024 年 12 月底前完工。</p>		
158	D3AH 202411 190024	投诉人对受理编号为 D3AH202411050053 的信访件办理结果不认同：1.投诉人认为调查	铜陵市 铜官区	群众身边的生态环境问题	<p>1.陵江大道未考虑加装声屏障有多方面原因，前期市住房和城乡建设局已组织专家论证，根据专家论证意见，因噪声呈扇形扩散且声屏障高度有限，声屏障对沿线高层建筑隔音效果微乎其微，同时考虑陵江大道有多个路口，安装声屏障存在遮挡视线的安全隐患，在车辆通行时易发生交通事故，故不宜增设声屏障。</p>	部分属实	<p>实施陵江大道北段（立新路—翠湖四路段）维修改造工程，改善</p>	<p>1.市住房和城乡建设局委托第三方设计机构已完成道路维修改造工程方案设计，按照城市主干道标准，将陵江大道限行车速降为 50km/h。计划先行实施陵江大道北段(立新路—翠湖四路段)维修改造工</p>	未办结	无

		<p>核实情况中“安装隔声屏障存在遮挡视线的安全隐患，易发生交通事故，故不宜增设声屏障”不合理；</p> <p>2.晚上噪音情况有所好转，但货车凌晨4点开始拉货，噪音依旧扰民；</p> <p>3.投诉人认为市住建局和小区居民代表曾在会议上协商限速50，但实际上限速为60。</p>			<p>2.邻接道路部分交叉口（翠湖一路与木鱼山大道交叉口、铜都大道与千峰大道交叉口等）现有通行能力不足，目前陵江大道不具备货车改道和24小时货车禁行条件。其他条件没有改善的情况下，夜间货车通行噪声可能存在。</p> <p>3.市住房和城乡建设局、市公安局将降低道路设计时速和分车型限速的建议提供给了陵江大道改造设计单位，目前道路维修改造工程尚未实施。</p>	道路通行环境。	<p>程，资金筹措方案和工程建设实施方案已获市政府批复，目前正在开展前期工作，力争尽早开工。</p> <p>2.市公安局交警支队对小区周边违规停放的货车严格管理，防止货车启停噪声扰民；组织辖区交管大队深入园区企业，协调企业优化物流配送时间，减少夜间运输。</p>			
159	D3AH202411190040	<p>投诉人对受理编号为D3AH202411070009的信访件办理结果不认同：对外</p>	铜陵市郊区	群众身边的生态环境问题	<p>经现场核查，《铜陵市郊区周潭镇施湾村土地整治项目实施方案》中的部分措施没有落实到位，局部山体仍呈裸露状态。目前正在对裸露山体采取悬挂绿网防尘，并播撒草籽。</p>	部分属实	<p>严格裸露山体防尘措施，做好项目区域生态山体复绿修</p>	<p>郊区自然资源和规划分局指导周潭镇对裸露山体采取防尘措施和山体复绿，计划2025年4月底完成。</p>	未办结	无

		理和整改情况中第1点不认同，投诉人表示山体目前仍呈裸露状态。					复。			
160	D3AH 202411 190001	栖凤名城东侧100米，无名大型石子加工厂，扬尘及噪音扰民。	铜陵市 铜官区	群众身边的生态环境问题	11月20日，铜官区西湖镇政府会同区生态环境分局现场核查。经查，栖凤名城东侧石子加工厂为安徽聚实资源再生利用有限公司建筑石料项目，项目已按照环评文件配套建设污染防治设施，污染防治设施运行正常，但与栖凤名城小区距离较近，生产过程中扬尘及噪声对周边有一定影响。	属实	严格落实扬尘及噪声污染防治措施，减少扬尘及噪声影响。	1.铜官区西湖镇政府、区生态环境分局督促该公司加强日常管理，落实大气污染防治措施，按要求运行雾炮、喷淋、洒水车等设施抑尘。科学调度运输车辆，严禁午间和夜间作业，尽可能减少噪声影响。 2.铜官区西湖镇政府、区生态环境分局加强日常巡查监管。	未办结	无
161	X3AH 202411 190095	1.青阳县木镇镇天平机械公司铸造生产车间污染严重，废气无组织排放，厂区黑水直排外环境。 2.318国道木镇镇与新河镇交界处常有铸造厂散发异味，影响居民	池州市 青阳县	群众身边的生态环境问题	1.经核查，青阳县木镇镇天平机械公司生产车间个别窗户破损未及时修复，生产时存在少量无组织废气外逸现象；该企业非涉水企业，厂区淋溶水经收集沉淀后再对外排放，现场未见黑水外排情况。 2.经排查，318国道木镇镇与新河镇交界处铸造企业有九华山法器、安丰铸造、纵横泵阀和天平机械四家企业。其中九华山法器蜡膜及树脂砂再生，安丰铸造、纵横泵阀制芯工序和天平机械浇铸、喷漆工序生产时会产生挥发性有机废气，企业在生产时存在车间封闭不到位、废气集气罩收集效率差的问题，生产时有少量挥发性有机废	部分属实	车间封闭到位，废气有效收集处理。	企业已对破损窗户进行修复，正在联系第三方公司开展完善车间封闭、集气罩改造工作。	未办结	无

		生活。			气外逸。					
162	X3AH 202411 190055	青阳县荣华炉料有限公司，生产时有臭皮蛋异味；厂区内积尘严重，环保设施效果不佳；产生的石灰污水直排外环境。	池州市 青阳县	群众身边的生态环境问题	经核查，青阳县荣华炉料有限公司位于青阳县酉华镇金峰村，该厂煅烧废气共用一套脱硫、除尘系统处理，排放口安装有在线监测设备，与环保部门监管平台联网，未发现超标排放情况。该厂因技改建设和厂区环境整治，厂内道路积尘较重。该厂无生产性废水，按照要求建设有淋溶水收集沉淀设施，并在排放口安装有 pH 检测仪和电动阀门，对初期雨水进行收集沉淀处理，现场发现淋溶水收集设施不完善，部分淋溶水未有效收集。	部分属实	加强扬尘控制，废气排放符合标准，场地淋溶水有效收集处理。	加强厂区积尘清扫、冲洗等日常监管，及时清理维护废气处理设施，完善淋溶水收集沉淀设施。	未办结	无
163	D3AH 202411 190043	金拱镇中心小学围墙边堆放有某安置工程的大量土方，从9月份开始持续运送堆放至今，无任何防尘抑尘措施，产生扬尘污染扰民。	安庆市 怀宁县	群众身边的生态环境问题	经核查，反映的安置工程为怀宁县金拱镇和美乡村建设项目文清学苑安置房建设工程，该工程于2024年8月3日开工，根据规划设计要求，后期需大量土方回填低洼区域，于是施工单位将开挖土方就近临时堆放在施工场地围墙外。施工期间，施工单位对土方堆放区域采取了防尘网覆盖措施，并安排两辆洒水车洒水降尘。因土方分批次开挖堆放，导致先期覆盖的防尘网被后续土方覆盖，造成部分土方裸露。	部分属实	临时堆放土方覆盖到位，确保无明显扬尘。	怀宁县住房和城乡建设局现场要求施工单位组建整改工作专班，立即对土方覆盖到位，落实扬尘治理措施。11月21日，施工单位已对现场裸土全部覆盖到位，安排了洒水车定时洒水降尘。	已办结	无
164	D3AH 202411 190041	黄墩镇人民政府北侧围墙下的无名水泥路，全天24小时大货车通	安庆市 怀宁县	群众身边的生态环境问题	经核查，黄墩镇人民政府北侧围墙下的无名水泥路为机耕道路，此路段距离居民区约300米，通行货车主要为天天高速三标段施工装运土方车辆，路面有土方洒落未及时清理，三标段施工工作时间为6:30-18:00。	部分属实	降低运输车辆扬尘、噪声对周边居民的影响	1.黄墩镇政府已加强该路段日常巡查力度，督促天天高速施工方安排冲洗车每日做好道路清扫、洒水工作。 2.要求施工方强化运输车辆	阶段性办结	无

		行时扬尘、噪音扰民。		题			响。	管理,合理安排运输时间,减少运输车辆噪声、扬尘对周边环境的影响。		
165	D3AH 202411 190038	雪湖路雪湖公园文峰塔下小广场,晚上7点至晚上8点半广场舞噪音超标扰民。	安庆市潜山市	群众身边的生态环境问题	经核实,反映的问题位于潜山市梅城镇远大观湖印小区对面公共区域广场,该广场南侧为远大观湖印小区,其余三面均无居民住户,该小区A区10栋楼距离该广场最近约60米,有一支广场舞队伍每天19时至20时在该广场跳舞。11月18日晚,安庆潜山市生态环境分局在远大观湖印小区10栋楼不同楼层开展噪声监测,检测显示部分楼层和部分时段有噪声超标现象。	部分属实	加大巡查和监管力度,确保噪声扰民问题得到有效解决。	1.安庆潜山市城市管理局与广场舞领队及队员充分沟通,目前广场舞队伍已搬离该广场,另行选址,噪声扰民问题已基本妥善解决。 2.安庆潜山市城市管理局安排工作人员每晚对远大观湖印小区附近区域进行常态化巡查,发现扰民问题即时劝导制止。 3.安庆潜山市城市管理局与安庆市潜山市公安局共同发出《通告》,对广场舞活动加强常态化管理,加强对《中华人民共和国噪声污染防治法》等法律法规的宣传,引导参与自发性娱乐活动的群众自觉遵守相关法律法规,营造和谐美好的生活氛围。	阶段性办结	无
166	X3AH 202411 190087	安庆市岳西县响肠镇请水寨村叶弯组储某昔,做酒时长	安庆市岳西县	群众身边的生态环境	经核查,反映的为岳西县响肠镇请水寨村叶弯组储某在自家进行酿酒作业。该户现有一台小型制酒设备,房屋一侧建有四个室内沉淀池,用于收集贮存酿酒产生的废水,蓄满后经水泵抽出	部分属实	生产废水有效收集处理,确保不直接	督促该户新建废水收集池,集中收集清洗废水,加设滤网,定期清理并资源化利用。	未办结	无

		期将黄色粘稠、散发酸臭气味的液体直排附近河道。		境问题	提供给周边养殖户利用。房屋附近无河流，有部分清洗原料产生的废水外排至院墙外菜地。		外排。			
167	X3AH 202411 190039	安徽花亭湖文化旅游发展集团有限公司在未获得相关单位审批的情况下，以修缮名义在生态保护红线以及国家级湿地公园范围内违法新建四个大型永久性民宿建筑（太湖县湖外湖敬老院、太湖县梅河校舍民宿、太湖县寺前镇罗溪民宿、太湖县花亭湖金地岛民宿），严重破坏生态环境；建设施工过程中	安庆市 太湖县	群众身边的生态环境问题	经核查，太湖县湖外湖敬老院民宿位于晋熙镇花亭湖村，利用闲置敬老院原址改建，已办理施工许可；太湖县寺前镇罗溪民宿位于寺前镇罗溪村，利用闲置卫生院和饭堂原址改建，施工许可手续正在办理中。上述两个民宿建筑均不在生态保护红线范围内。太湖县梅河校舍民宿位于晋熙镇梅河村，利用闲置校舍原址改建，已办理施工许可；太湖县花亭湖金地岛民宿位于天华镇李杜村，利用文旅集团自有资产原址改建，施工许可手续正在办理中。上述两个民宿建筑均在生态保护红线范围内。上述四个民宿建筑均位于太湖花亭湖国家湿地公园内，主体工程均为原基修建，未占用湿地、未超出原建设用地范围，均取得立项审批和花亭湖风景名胜区建设活动联席会议前置审核，均系合法权益主体依法依规开展的民宿生活设施建设，符合生态保护红线管控规则。已动工改建的太湖县湖外湖敬老院民宿、太湖县寺前镇罗溪民宿、太湖县梅河校舍民宿施工现场均落实了扬尘、噪声污染防治措施，施工现场无污水外排情形；太湖县花亭湖金地岛民宿未动工改建。	部分属实	项目建设期生态环境保护措施落实到位。	督促建设单位完善太湖县寺前镇罗溪民宿、太湖县花亭湖金地岛民宿施工许可审批手续。加强对施工现场环境管理，有效落实扬尘、噪声、污水等污染防治措施。	未办结	无

		产生的污水、噪音和扬尘污染破坏湿地公园生态环境。								
168	X3AH 202411 190029	举报人认为嘉鹰纸业和安徽智博人力资源公司,违反《长江保护法》在长江沿线一公里范围内从事洗沙生产。	安庆市太湖县	群众身边的生态环境问题	经核查,反映的“嘉鹰纸业”实为太湖县嘉鹰特种纸有限公司,以商品木浆为原料生产特种纸,无洗砂工艺。“安徽智博人力资源公司”实为安徽智博人力资源服务有限公司,毗邻太湖县嘉鹰特种纸有限公司,主要从事机制砂制造,公司西侧为长河坝,地处长江一级支流皖河上游段,位于长江干支流岸线一公里范围内,安徽智博人力资源服务有限公司机制砂制造项目不涉及化工工艺,未违反《中华人民共和国长江保护法》有关规定。	部分属实	企业依法依规建设生产经营。	组织企业学习《中华人民共和国长江保护法》,增强企业守法意识。	已办结	无
169	D3AH 202411 190026	安徽碳一新材料有限公司,烧制石墨时烟尘、粉尘污染严重;实际生产和环评不符,一旦遇到检查,会关闭生产线逃避检查。	安庆市怀宁县	群众身边的生态环境问题	经核查,反映的企业为安徽碳一新材料有限公司,该公司锂电池负极材料及关联产品生产项目环保手续齐全,项目以生石油焦、沥青为原料,主要生产人造石墨前驱体,该公司锂电池负极材料及关联产品生产项目不涉及烧制石墨工序。生产废气主要为生石油焦破碎、沥青粉碎、车间包装粉尘,包覆造粒废气和TO燃烧装置天然气燃烧废气。生石油焦破碎粉尘、沥青粉碎粉尘、车间包装粉尘收集后经布袋除尘器处理排放。包覆造粒废气经冷凝罐+TO燃烧装置(采用低氮燃烧器)处理后排放。现场检查时,该公司正在生产,配套污染防治设施正常运行。2024年11月21日,	部分属实	加强污染治理设施运行管理,确保各类污染物达标排放。	要求该公司加强废气污染治理设施运行管理,确保各类污染物达标排放。	阶段性办结	无

					怀宁县经开区管委会已委托第三方检测公司对该公司废气进行了检测，检测报告待出。经查，该公司年产 8 万吨人造石墨前驱体生产工艺、规模及污染防治设施与环评基本相符。经调阅生产记录，该公司于 2024 年 10 月 28 日至 11 月 9 日因原材料供应不足停产，其他时间均正常生产。					
170	X3AH 202411 190024	吕亭镇双龙村 吴某清假借拓 宽村组道路项 目名义，在双 龙水库附近炸 山取石，盗采 矿石。	安庆市 桐城市	涉及 公共 利益 的生态 环境问 题	因村组路沿途出现多处山体滑坡，同时弯道狭窄存在安全隐患，2024 年 7 月 23 日，经吕亭镇双龙村两委开会研究，委托吴某清开展道路拓宽施工，道路途径双龙水库。吴某清在未取得交通、自然资源和规划、林业等部门同意前，于 8 月 3 日开始实施道路拓宽工程，后被吕亭镇政府发现，于 2024 年 9 月 18 日要求工程停止施工，此后未再开工。经测算，施工期间累计产生砂石资源约 2 万立方米。砂石主要用于沿路护肩及吕亭镇双龙工业园区双龙大道南侧场地和坑塘平整，剩余的砂石运送到村委会指定的地点堆放，未发现私自买卖现象。	部 分 属 实	违 法 行 为 查 处 到 位。	对双龙村涉及违反交通、自然资源、林业管理行为的立案查处。定点堆放的砂石由吕亭镇政府按程序公开处置。	未 办 结	无
171	D3AH 202411 190068	歙县火车站火 车通行时，喇 叭播放到站信 息，噪音扰民； 货运站装卸货 物的时候，产 生噪音和扬尘 扰民。	黄山市 歙县	群 众 身 边 的生态 环境问 题	歙县火车站火车通行时，存在鸣笛；货运站作业时间为每日 8 时-18 时，装卸货物时，存在噪声；货运场站为水泥路面，作业时无扬尘污染。根据中国铁路总公司《铁路技术管理规程》规定，在启动、停车、接近车站、鸣笛标、曲线、道口、桥梁、隧道、行人、施工地点或天气不良时，必须启动注意信号（即鸣笛）。为了铁路行人的安全，铁路部门不能完全禁止火车机车鸣笛。	部 分 属 实	落 实 非 必 要 不 鸣 笛 措 施，降 低 货 运 场 站 作 业 噪 声。	目前，已与歙县火车站联系，由机务段加强对机车乘务员教育管理，落实非必要不鸣笛措施，由货运站加强对技术人员管理，降低货运场站作业噪声。	已 办 结	无
172	X3AH	黄山学院横江	黄山市	涉及	11 月 20 日下午，黄山学院办公室、离退休	不	无	前往信访人家中调查核实情	已	无

	202411190086	校区高知楼3栋2单元xxx室楼上住户噪音扰民。	屯溪区	利益纠纷问题	工作处、安全管理处会同黄山市相关单位工作人员一行6人前往横江校区开展核查工作。调查人员与高知楼3栋2单元xxx业主行沟通核查。对方向调查人员详细说明了与楼下住户之间的纠纷，同时表示从未恶意制造噪声影响楼下生活，且近年来由于楼下业主频繁无端投诉上访，已对其正常生活造成极大的困扰。随后，调查人员前往高知楼3栋2单元xxx家中进行调查，在其家中停留近一个小时内，未发现楼上住户恶意制造噪声。	属实		况并积极安抚信访人。	办结	
173	D3AH202411190029	阳光绿水小区老旧小区改造工程，施工过程中扬尘污染扰民。	黄山市屯溪区	群众身边的生态环境问题	经核查，该项目为老旧小区改造项目，具体内容为室外管道、道路、绿化施工等，目前项目正在进行道路面层和绿化施工，现场局部裸土未覆盖到位，洒水抑尘措施跟进不及时。	属实	落实整改措施，避免扬尘污染。	1.小区内部配置洒水车，每日两次冲洗路面。2.施工区域的裸土用绿网覆盖，并安排专人每日检查。3.一周内完成现有水稳层的沥青摊铺，减少扬尘污染。	未办结	无
174	X3AH202411190036	黄山市黄山区谭家桥镇黄山村王某龙，违规砍伐黄山村竹里组林地树木。	黄山市黄山区	群众身边的生态环境问题	经核查，信访人所述的“王某龙”实为谭家桥镇东黄山村岭一组村民王某兵，其对东黄山村竹里组205国道旁荒废的自留地、菜地进行平整，清除山边杂草、杂灌，用于临时堆放待出售石块，现场未发现违规砍伐林地树木情况。	不属实	无	已对205国道旁堆放的石块进行转运清理，保持该路段干净整洁。	已办结	无
175	X3AH202411190008	黄山市黄山东方红和影视产业投资有限公司的桃花岛小区多家业主将未经任何处理	黄山市黄山高新区	群众身边的生态环境问题	接到投诉件后，黄山高新区立即组织调查核实，11月20日黄山高新区有关单位对黄山桃花岛一、二、三期项目进行了全面排查（含雨污水排口）。经现场排查并与物业核实，存在个别业主装修占用沿河步道行为，个别别墅装修过程中因外墙改造雨水管未安装，造成屋面雨水直接排放	部分属实	持续加强违法建设巡查管控，拆除违法占用沿河步道	要求物业督促业主加快装修进度，尽快安装屋面落水管，拆除违法占用沿河步道的设施，继续加强沿江区域违法建设巡查管控。	未办结	无

		的生活污水直排横江，违规在距离横江几米处扩建及加盖餐饮别墅项目。			至未硬化场地，导致泥浆水直接流入横江。根据黄山高新区市场监督管理局餐饮项目注册信息及现场核查情况，未发现沿江别墅存在餐饮经营行为。排查过程中未发现违规扩建及加盖餐饮别墅行为。		的设施，装修业主尽快安装屋面落水管。		
--	--	----------------------------------	--	--	---	--	--------------------	--	--