

池州市建筑管理处

监督意见通知书

建管函〔2022〕36号

池州建设投资集团有限公司：

11月15日上午，我处对你公司建设的清溪大道（九华山大道—龙腾大道）改造工程开展了质量安全监督检查，现将检查情况反馈如下。

一、基本情况

经检查发现金安路雨水箱涵深基坑施工（JAK0+285—308处）基坑周边路面和坑顶局部土体出现裂缝，该深基坑施工未严格按照方案要求进行支护，未提供第三方基坑监测记录和危大工程验收记录。

二、监督意见及要求

1、对于检查发现的问题现场进行了反馈。现要求你单位立即停止金安路雨水箱涵后续施工，同时，各参建单位要进一步提高安全意识，认真汲取《关于转发市住建局《关于汲取事故教训加强建筑施工安全管理的通知》的通知》（建管〔2022〕8

号)事故教训举一反三,加强现场安全管理,雨水箱涵施工要严格按照经审批后的施工方案进行支护,及时消除施工现场安全隐患,履行危大工程验收程序后将整改结果报送至我处备案。如不按要求整改,我处将严肃查处。

附件:《关于转发市住建局《关于汲取事故教训加强建筑施工安全管理的通知》的通知》(建管〔2022〕8号)

2022年11月15日



抄送:池州市路桥建设工程有限公司、武汉广益交通科技股份有限公司

池州建设投资集团有限公司

关于“（建管函〔2022〕36号） ”文件的回复

池州市建筑管理处：

清溪大道（九华山大道-龙腾大道）改造工程项目部于11月16日接到池州市建筑管理处下发的《池州市建筑管理处监督意见通知书》（建管函〔2022〕36号）文件后已及时组织人员对文件提出的问题进行整改。

