

池州市建设工程质量安全监督处

监督意见通知书

质安市〔2022〕220号

池州建设投资集团有限公司：

7月27日，我处对你公司建设的清溪大道（九华山大道—龙腾大道）改造工程进行了质量安全监督检查，现将检查情况反馈如下。

一、存在的问题

1、清溪大道南侧临水施工区域防护栏杆和安全提示标志拆除均未恢复，北侧桩基础施工基坑四周无防护栏杆。机械作业无专人指挥。

2、地下通道南侧入口施工基坑未按照方案要求进行支护。

3、地下通道南侧附近局部井口防护不到位。

4、三标段绿化带种植树未按图纸要求进行固定。

5、一标段和二标段交界处的弃料场材料未及时覆盖。

6、沿线路灯、信号指示标识等基础验收记录不完善，无隐蔽工程验收记录和检验批验收记录。

二、监督意见及要求

1、对于检查发现的质量安全隐患，我处现场对施工单位进

行了反馈，要求立即停止地下通道南侧入口基坑施工，待按要求完成基坑支护并消除安全隐患后方可进入下步作业。请你处高度重视，牵头组织相关参建责任主体及时整改，整改完成后将整改报告（含影像资料）报送我处备案。同时，督促参建单位加大工程施工现场质量安全隐患排查整改的力度，确保工程质量和生产安全。

2、项目各参建责任主体单位应立即组织现场全体安全管理人员认真学习7月11日全国、省市安全生产电视电话会议精神和7月19日全省住房城乡建设系统安全生产电视电话会议精神，认真学习市住房城乡建设局《关于做好高温及汛期等极端天气住房城乡建设领域安全生产工作的通知》（池建安函〔2022〕443号）、《关于印发全市住建领域全面贯彻落实安全生产十五条措施工作方案的通知》（池建安函〔2022〕444号）和《2022年上半年全市安全生产形势通报》（池安办〔2022〕88号）文件要求，始终绷紧安全生产之弦，进一步加强安全生产责任和对外包施工的安全管理，结合高温、汛期等极端天气和工程实际，常态化开展日常安全生产隐患排查整改，进一步强化施工作业人员安全教育培训，执行好各项安全生产制度，全面落实安全生产主体责任。

3、严格按照建筑工地疫情防控明白纸要求，落实每周全员两次核酸检测，及时更新人员台账、应急值守和不定期环境消杀等各项疫情防控措施。

4、加强施工现场扬尘防治工作，对照施工现场“六个百分百”要求，全面落实大气污染防治管控的各项措施，确保有效

控制施工现场扬尘。

5、目前三标段道路工程施工已基本完成，建设单位应组织各方责任主体对该道路工程及相关附属工程进行安全专项验收，设置临时信号灯、安全标识和交通导向标识。同时深刻汲取 2021 年 11 月 15 日马鞍山市博望区事故教训，采取有效措施，举一反三，切实加强市政道路工程的安全管理。

附件：1、建筑工地疫情防控明白纸

2、市住房城乡建设局《关于做好高温及汛期等极端天气住房城乡建设领域安全生产工作的通知》
(池建安函〔2022〕443号)

3、市住房城乡建设局关于印发《全市住建领域 全面贯彻落实安全生产十五条措施工作方案》的通知
(池建安函〔2022〕444号)

4、《2022 年全市上半年全市安全生产形势通报》(池安办〔2022〕88号)



抄送：市住房城乡建设局，池州市路桥建设工程有限公司、武汉广益交通科技股份有限公司

池州建设投资集团有限公司

关于“质安市〔2022〕220号”文件的回复

池州市建设工程质量安全监督处：

清溪大道（九华山大道-龙腾大道）改造工程项目于8月1日接到池州市建设工程质量安全监督处下发的《池州市建设工程质量安全监督处监督意见通知书》（质安市〔2022〕220号）文件后已及时组织人员对文件提出的问题进行逐条整改。



附件：整改回复